
П1/11 (ОС-а)
R15
У8-1
У4
П1/35 (Вход а)
П1/33 (Вход б)
П1/1 (Вход К1-а)
П1/36 (Вход К1-б)
У5
П1/15 (Вход К2-б)
П1/14 (Вход К3-а)
П1/43 (Вход К3-б)
У6
П1/29 (Вх РК)
П1/30 (Вх К1-РК)
П1/3 (Вх К2-РК)
П1/31 (Вх К3-РК)
К1
К2
К3
К4
У8-2
R16
П1/21 (ОС-б)
Контр.
Контр.
С22
С23
ОТ
У9
R10
R11
С6
R14
С7
R15
-12,6В
+12,6В
У11-2
У11-3
У12-1
У12-2
У13-1
R24
R25
С9
R26
R27
С10
У14-1
У14-2
У15-1
У15-2
У15-3
У16-1
У16-2
У16-3
R19
R20
R21
R22
ЗП
ЗП
У18
У20-1
У20-2
У22-1
У22-2
У22-3
У22-4
У23-1
У23-2
У23-3
У23-4
У25-1
У25-2
У25-3
У26-1
У26-2
R40
R41
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
С11
С12
С13
С14
С15
С16
Инт
Инт и НУ
НУ
ЗП
Контр.
П1/4 (Вых. И)
П1/49 (Вых. Инт б)
Д1
Д2
У7
R5
R6
R7
R8
R9
С4
С5
Т1
+3,5В
П1/41 (Вых контроль РК)
-12,6В
У10
R12
R13
R14
R17
R18
R23
R28
Д4
Д7
С8
У13
Т2
+3,5В
П1/11 (Инт)
-6,3В
+6,3В
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R37
R38
R39
R42
R73
У17-1
У17-2
У21-1
У21-2
У21-3
У21-4
У19-2
У24-1
У24-3
+3,5В
ЗП и НУ
Инт и НУ
С24
С25
С26
С27
+12,6В
-12,6В

5

№5


У20-1
У22-1
У22-2
У22-3
У22-4
У18
У15-2
У15-3
У25-1
У25-2
У25-3
У25-4
У14-5
У27
У29
У31
У32
У20-2
У23-1
У23-2
У23-3
У23-4
У26-1
У26-2
У26-4
У16-2
У16-3
У33
У17-1
У17-2
У11-1
У11-2
У11-3
У21-1
У19-1
У19-2
У24-1
У24-2
У24-3
R43
R44
R45
R46
R40
R41
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R42
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C8
C9
C10
C17
C18
П1/47
(Вых. инт. 0)
П1/49
(Вых. нег 0)
Инт
Инт + НУ
ОТ
НУ
ДП
ЗН
Контр.
Контр
ЗТ
-12,6В
+12,6В
-20В
+3,5В
-6,3В
П1
цепь
1 -12,6В
28 Корпус
2
23 Вход ЗК
3 Вход К2 - РК
30 Вход К1 - РК
4 Упр. "Знак"
31 Вход К3 - РК
5 +12,5В
32
6
33 Вход 0
7 Вход К1-0
34 Упр. К1
8 Упр. К2
35 Вход 0
9
36 Вход К1-0
10
37
11 СС 1
38 Упр. инт. + НУ
12
39
13
40 Вход К2-0
14 Вход К3-0
41 Упр. К3
15 Вход К2-0
42 Упр. К4
16
43 Вход К3-0
17 ДП
44 -23В
18 +6,3В
45
19 +3,5В
46 Упр. 8р РМ
20 Упр. 9р РМ
47 Инт. 0
21 СС 3
48 Вых. ...
22
49 Инт. 0
23 Упр. ДП + НУ
50 Упр. 10р РМ
24 Упр. Контроль
51 Упр. 15р РМ
25 Упр. 13р РМ
52 Упр. 14р РМ
26 Упр. 16р РМ
53 Упр. 12р РМ
27 Общий провод
К1
К2
К3
К4
8р
9р
ДП + НУ
11р
Контр.
15р
13р
14р
16р
12р
ОТ
Схема усилителя 1..4
Схема повторителя 5..8
У1
У2
У3
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3

Контакты 11 микросхем 168 КТ 2Б
168 КТ 2В соединить с шиной питания +6,3В (П1/18)
а контакты 11 микросхем 168 КТ 2В соединить с шиной питания +3,5В (П1/19).

105/Д