

Преобразователь
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.157 ЭЗ
Рис.16

38

109

109.


Схема узла цифрового управляемого сопротивления
Схема узла индикатора 11.15
Т1
Т2
Т3
У27
ОС 7Д15
+12,6V

Провода с одинаковыми буквенными и цифровыми обозначениями соединить между собой

Контакты 11 микросхем 168КТ2Б соединить с шиной питания +6,3В (г)

Микросхемы 02НР1Г должны иметь одинаковую маркировку номера сопроводительного листа.

Контакты 11 микросхем 168КТ2В соединить с шиной питания +3,5В (д).

109

№5/1