





Схема электрическая функциональная
Рис.I


Коммутатор входной
Коммутатор выходной
Выходные усилители
Интегратор
Преобразователь
Переключатель каналов
Формирователь режимов
Формирователь
ЦУС-1
ЦУС-2
Выход 1а-8а
Выход 1б-8б
Вых. комп. контроля
Вых. комп. РК
Вых. комп. РК
ИП
Вых. комп. РК
Вых. комп. РК
Вых. комп. РК



Устройства цифро-аналоговых преобразований
Схема электрическая функциональная
Рис.2


Ш5
У17 Ш5
У13
+20В
У19
+12,6В
У20
+6,3В
У22
-12,6В
У23
-5В; -10В; -10В; -15В
У21
-20В
У24
Плата контроля и сигнализации
Л1
Пр1
Ш1/35
Ш1/54
Ш2/51
Ш4/100
Ш4/163
Ш4/164
Ш1/80
Ш2/80
Ш3/80
Ш4/80
С1...С3
С5...С7
VD1
- 0,12 мм², 0,35 мм²
- 0,12 мм²
- 0,5 мм² - Зитанора Шэл Зитна-10-2 или Коаксиал
провод битой пары соедините с корпусом блока с обоих концов на расстоянии 10-20 мм от начала и конца сигнала
Вторичное питание блока разведите проводом - 0,35 мм²
ТУ16-505.115-11
Сигнальные концы разведите проводом - 0,1 мм²
Общий провод соединителя с корпусом у соединителя Ш3.
(Продолжение см. на листе 2)