20

( Начало см. на листе 1 ).

У6.ХП1

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Запрет ВМ | 27 | ЗШ2/47 |
| | 2 | |
| | 28 | |
| -12,6В | 3 | У23/4; ЗШ3В/63 |
| -12,6В | 29 | У24/7 |
| -6,3В 1К | 4 | У11/45 |
| Вход а | 30 | У12/9; У13/9 |
| -23В | 5 | У24/9; ЗШ3В/60 |
| Вход б | 31 | У12/10; У13/10 |
| +6,3В | 6 | У24/14; ЗШ1/35 |
| | 32 | |
| | 7 | |
| | 33 | |
| | 8 | |
| | 34 | |
| | 9 | |
| | 35 | |
| подкл 2 | 10 | ЗШ4/56 |
| подкл 1 | 36 | ЗШ4/53 |
| Упр К4 | 11 | У13/24; ЗШ4/58 |
| Упр К3 | 37 | У13/23; ЗШ4/57 |
| Упр К2 | 12 | У13/22; ЗШ4/55 |
| Упр К1 | 38 | У13/21; ЗШ4/55 |
| Упр Т4 | 13 | ЗШ3/52; У13/20 |
| Упр Т3 | 39 | ЗШ3/51; У13/28 |
| Упр Т2 | 14 | ЗШ3/60; У13/30 |
| Упр Т1 | 40 | ЗШ3/53; У13/29 |
| | 15 | |
| | 41 | |
| Запрет обращ | 16 | ЗШ2/45 |
| Зап КПЗ | 42 | ЗШ2/44 |
| Чт Узв | 17 | ЗШ2/23 |
| Р2 Н КПЗ | 43 | ЗШ2/42 |
| Р2 Х2 КПЗ | 18 | ЗШ2/41 |
| Р2 Х1 КПЗ | 44 | ЗШ2/40 |
| Ор М1 | 19 | ЗШ2/25 |
| Ор М2 | 45 | ЗШ2/26 |
| Запрет ВРМ | 20 | ЗШ2/46 |
| Зп Узв | 46 | ЗШ2/24 |
| | 21 | |
| | 47 | |
| | 22 | |
| КША-15Р | 48 | ЗШ1/29 |
| КША-14Р | 23 | ЗШ1/28 |
| КША-13Р | 49 | ЗШ1/27 |
| КША-12Р | 24 | ЗШ1/26 |
| КША-11Р | 50 | ЗШ1/25 |
| КША-10Р | 25 | ЗШ1/24 |
| КША-9Р | 51 | ЗШ1/23 |
| КША-8Р | 26 | ЗШ1/22 |
| КША-7Р | 52 | ЗШ1/21 |

У6.ХП2

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Приглуш.мощн.ПКН | 1 | ЗШ4В/62 |
| Исправность | 48 | У1 пл.10 |
| 12,6В | 2 | У19; У24/13; У6ХП1/34 |
| 5В 400Гц | 49 | Ш5/12; У12/8 |
| | 3 | |
| +5В | 50 | У6ХП3/92; Ш5/9; У14/5 |
| Упр. К4 | 4 | ЗШ7/37 |
| Упр. модул. 2 | 51 | ЗШ3В/51 |
| Вход пр."П" ТТП | 5 | ЗШ2/48; ЗШ4/52 |
| Упр. модул. 1 | 52 | ЗШ3В/50 |
| Вход 2РКТТП | 6 | ЗШ4В/56 |
| Вход 1РКТТП | 53 | ЗШ4В/55 |
| Вход 4РКТТП | 7 | ЗШ4В/58 |
| Вход 3РКТТП | 54 | ЗШ4В/57 |
| Вход 6РКТТП | 8 | ЗШ4В/60 |
| Вход 5РКТТП | 55 | ЗШ4В/59 |
| Строб1 | 9 | ЗШ7/8 |
| Вход 7РКТТП | 56 | ЗШ4В/61 |
| Строб2 | 10 | ЗШ7/10 |
| Строб1-1 | 57 | ЗШ7/9 |
| Упр. К1 | 11 | ЗШ7/34 |
| Строб3 | 58 | ЗШ7/11 |
| Упр. К3 | 12 | ЗШ7/33 |
| Упр. К2 | 59 | ЗШ7/35 |
| 1Р СЧК | 13 | ЗШ7/13 |
| 0Р СЧК | 60 | ЗШ7/12 |
| 3Р СЧК | 14 | ЗШ7/15 |
| 2Р СЧК | 61 | ЗШ7/14 |
| 5Р СЧК | 15 | ЗШ7/17 |
| 4Р СЧК | 62 | ЗШ7/16 |
| 7Р СЧК | 16 | ЗШ7/19 |
| 6Р СЧК | 63 | ЗШ7/18 |
| 9Р СЧК | 17 | ЗШ7/21 |
| 8Р СЧК | 64 | ЗШ7/20 |
| 11Р СЧК | 18 | ЗШ7/23 |
| 10Р СЧК | 65 | ЗШ7/22 |
| Вход Б1 | 19 | ЗШ4В/53 |
| 12Р СЧК | 66 | ЗШ7/24 |
| Вход Б2 | 20 | ЗШ4В/54 |
| [illegible] строб | 67 | ЗШ3/[illegible] |
| Вход Б3 | 21 | ЗШ4В/65 |
| Вход Б2 РК | 68 | ЗШ3/51 |
| | 22 | |
| Вход К3-РК | 69 | ЗШ3/54 |
| Запрет ОК | 23 | У12/11; У13/11 |
| Вход К1-а | 70 | ЗШ3/48 |
| | 24 | |
| Вход К1-б | 71 | ЗШ3/47 |
| Вход К1 РК | 25 | ЗШ3/46 |
| Вход К2-а | 72 | ЗШ3/49 |
| | 26 | |
| Вход К2-б | 73 | ЗШ3/50 |
| РК-21 | 27 | У14/42 |
| Вход К3-а | 74 | ЗШ3/52 |
| РК-22 | 28 | У14/44 |
| Вход К3-б | 75 | ЗШ3/53 |
| РК-24 | 29 | У14/48 |
| РК-23 | 76 | У14/46 |
| РК-26 | 30 | У14/52 |
| РК-25 | 77 | У14/50 |
| РК-1 | 31 | У14/2 |
| РК-27 | 78 | У14/54 |
| РК-2 | 32 | У14/4 |
| РК-28 | 79 | У14/56 |
| РК-4 | 33 | У14/8 |
| РК-3 | 80 | У14/6 |
| РК-5 | 34 | У14/10 |
| Общий провод | 81 | Общий провод |
| РК-7 | 35 | У14/14 |
| РК-6 | 82 | У14/12 |
| РК-8 | 36 | У14/16 |
| Корпус | 83 | Корпус |
| РК-10 | 37 | У14/20 |
| РК-9 | 84 | У14/18 |
| РК-11 | 38 | У14/22 |
| Корпус | 85 | Корпус |
| РК-13 | 39 | У14/26 |
| РК-12 | 86 | У14/24 |
| РК-14 | 40 | У14/28 |
| | 87 | |
| РК-16 | 41 | У14/32 |
| РК-15 | 88 | У14/30 |
| РК-17 | 42 | У14/34 |
| Обр. лит. | 89 | У24/11 У6ХП3/24 |
| РК-19 | 43 | У14/38 |
| РК-18 | 90 | У14/36 |
| РК-20 | 44 | У14/40 |
| РК-29 | 91 | У14/58 |
| РК-30 | 45 | У14/60 |
| +5В | 92 | У6ХП3/50; У24/11 |
| РК-31 | 46 | У14/62 |
| +3,5В | 93 | У23/7; ЗШ3В/55 |
| РК-32 | 47 | У14/64 |
| +12,6В | 94 | У6ХП2/2 |

А313-2А ←

У6ХП3

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Выход 1А ⎍ | 27 | ЗШ3В/2 |
| Общий провод | 2 | Общий провод |
| Выход 1Б ⎍ | 28 | ЗШ3В/3 |
| Выход 2А ⎍ | 3 | ЗШ3В/4 |
| Выход 2Б ⎍ | 29 | ЗШ3В/5 |
| Выход 3А ⎍ | 4 | ЗШ3В/6 |
| Выход 3Б ⎍ | 30 | ЗШ3В/7 |
| Выход 4А ⎍ | 5 | ЗШ3В/8 |
| Выход 4Б ⎍ | 31 | ЗШ3В/9 |
| Выход 5А ⎍ | 6 | ЗШ3В/10 |
| Выход 5Б ⎍ | 32 | ЗШ3В/11 |
| Выход 6А ⎍ | 7 | ЗШ3В/12 |
| Выход 6Б ⎍ | 33 | ЗШ3В/13 |
| Выход 7А ⎍ | 8 | ЗШ3В/14 |
| Выход 7Б ⎍ | 34 | ЗШ3В/15 |
| Выход 8А ⎍ | 9 | ЗШ3В/16 |
| Выход 8Б ⎍ | 35 | ЗШ3В/17 |
| | 10 | |
| | 36 | |
| | 11 | |
| | 37 | |
| | 12 | |
| | 38 | |
| 80кГц 1-2 | 13 | ЗШ4В/27 |
| СИ1-1 | 39 | ЗШ4В/19 |
| СЗК1-1 | 14 | ЗШ4В/20 |
| СИ1-2 | 40 | ЗШ4В/24 |
| СЗК1-2 | 15 | ЗШ4В/25 |
| СИ2-1 | 41 | ЗШ4В/29 |
| СЗК2-1 | 16 | ЗШ4В/30 |
| СИ2-2 | 42 | ЗШ4В/34 |
| СЗК2-2 | 17 | ЗШ4В/35 |
| 80кГц 1-1 | 43 | ЗШ4В/22 |
| СПК1-1 | 18 | ЗШ4В/21 |
| 80кГц 2-1 | 44 | ЗШ4В/32 |
| СПК1-2 | 15 | ЗШ4В/26 |
| 80кГц 2-2 | 45 | ЗШ4В/37 |
| СПК2-1 | 20 | ЗШ4В/31 |
| СПКИ | 46 | ЗШ4В/40 |
| СПК2-2 | 21 | ЗШ4В/36 |
| 80кГц-СИ | 47 | ЗШ4В/45 |
| СИ БК | 22 | ЗШ4В/39 |
| СВК ЧИ-2 | 48 | ЗШ4В/41 |
| СИ П | 23 | ЗШ4В/43 |
| [illegible] | 49 | ЗШ4В/50 |
| СЗК1-ЧИ | 24 | ЗШ4В/44 |
| [illegible] | 50 | ЗШ4В/51 |
| СИ-ЧИ | 25 | ЗШ4В/47 |
| [illegible] | 51 | ЗШ4В/52 |
| СВК БК | 26 | ЗШ4В/48 |
| [illegible] | 52 | ЗШ4В/53 |

ЗШ1

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| КШЗП 0Р | 2 | У1П1/2 |
| КШЗП 1Р | 3 | У1П1/3 |
| КШЗП [illegible]Р | 4 | У1П1/4 |
| КШЗП [illegible] | 5 | У1П1/5 |
| КШЗП [illegible] | 6 | У1П1/6 |
| КШЗП [illegible] | 7 | У1П1/7 |
| КШЗП [illegible] | 8 | У1П1/8 |
| КШЗП [illegible]Р | 9 | У1П1/9 |
| КШЗП [illegible] | 10 | У1П1/10 |
| КШЗП 9Р | 11 | У1П1/11 |
| КШЗП 10Р | 12 | У1П1/12 |
| КШЗП 11Р | 13 | У1П1/13 |
| КШЗП 12Р | 14 | У1П1/14 |
| КШЗП 13Р | 15 | У1П1/15 |
| КШЗП 14Р | 16 | У1П1/16 |
| КШЗП 15Р | 17 | У1П1/17 |
| КШЗП 16Р | 18 | У1П1/18 |
| КШЗП 17Р | 19 | У1П1/19 |
| Корпус | 20 | Корпус |
| КША-7Р | 21 | У6ХП1/52 |
| КША-8Р | 22 | У6ХП1/26 |
| КША-9Р | 23 | У6ХП1/51 |
| КША-10Р | 24 | У6ХП1/25 |
| КША-11Р | 25 | У6ХП1/50 |
| КША-12Р | 26 | У6ХП1/24 |
| КША-13Р | 27 | У6ХП1/49 |
| КША-14Р | 28 | У6ХП1/23 |
| КША-15Р | 29 | У6ХП1/48 |
| Корпус | 30 | Корпус |
| Корпус | 31 | Корпус |
| +20В | 32 | [illegible] |
| +5В | 33 | Ш5/1 |
| -23В | 34 | [illegible] |
| +6,3В | 35 | У6ХП1/6 |
| +10В | 36 | У23/5 |
| +5В | 37 | Ш5/3 |
| -6,3В | 38 | Ш5/15 |
| -10В | 39 | У23/3 |
| +5В | 40 | Ш5/5 |
| +5В | 41 | Ш5/6 |
| 24В | 42 | ЗШ4В/54 |
| +5В | 43 | Ш5/7 |
| Корпус | 44 | Корпус |
| Корпус | 45 | Корпус |
| +5В | 46 | Ш5/10 |
| Корпус | 47 | Корпус |
| +5В | 48 | Ш5/5 |
| Корпус | 49 | Корпус |
| Корпус | 50 | Корпус |

ЗШ2

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| КШЧТ 0Р | 2 | У1П2/1 |
| КШЧТ 1Р | 3 | У1П2/1 |
| КШЧТ 2Р | 4 | У1П2/1 |
| КШЧТ 3Р | 5 | У1П2/5 |
| КШЧТ 4Р | 6 | У1П2/[illegible] |
| КШЧТ 5Р | 7 | У1П2/[illegible] |
| КШЧТ 6Р | 8 | У1П2/[illegible] |
| КШЧТ 7Р | 9 | У1П2/8 |
| КШЧТ 8Р | 10 | У1П2/9 |
| КШЧТ 9Р | 11 | У1П2/11 |
| КШЧТ 10Р | 12 | У1П2/12 |
| КШЧТ 11Р | 13 | У1П2/13 |
| КШЧТ 12Р | 14 | У1П2/14 |
| КШЧТ 13Р | 15 | У1П2/15 |
| КШЧТ 14Р | 16 | У1П2/16 |
| КШЧТ 15Р | 17 | У1П2/17 |
| КШЧТ 16Р | 18 | У1П2/18 |
| КШЧТ 17Р | 19 | У1П2/18 |
| Пачкаш. запуск | 20 | У1П2/17 |
| УЧЧ | 21 | У1П2/19 |
| ПКО | 22 | У1П2/20 |
| Чт Узв | 23 | У6ХП1/17 |
| Зп Узв | 24 | У6ХП1/46 |
| Ор М1 | 25 | У6ХП1/19 |
| Ор М2 | 26 | У6ХП1/45 |
| Сбой | 27 | |
| | 28 | |
| | 29 | |
| | 30 | |
| | 31 | |
| Предварит. отказ | 32 | |
| +27В | 33 | АР1/3 |
| +27В | 34 | АР1/1 |
| Исп. питания ЦВУ | 35 | У24/[illegible] |
| Напр. выше нормы | 36 | У24/5 |
| Напр. ниже нормы | 37 | У24/8 |
| Корпус | 38 | Корпус |
| Исправн. пит. ППЗУ | 39 | У24/[illegible] |
| Р2 Х1 КПА | 40 | У6ХП1/44 |
| Р2 Х2 КПА | 41 | У6ХП1/18 |
| Р2 Н КПА | 42 | У6ХП1/43 |
| | 43 | |
| Зп. КПА | 44 | У6ХП1/42 |
| Запрет. обращ. | 45 | У6ХП1/16 |
| Запрет. ВРМ | 46 | У6ХП1/20<br>ЗШ4/55 |
| Запрет. ВМ | 47 | У6ХП1/27 |
| Вход пр."П" ТТП | 48 | У6ХП2/5 |
| Корпус | 49 | Корпус |
| Корпус | 50 | Корпус |

А313-2А ⇔

bi + ико ..(1)

Do 9÷17

ЗШ3В

| Цепь | | Конт | Адрес |
|---|---|---|---|
| Корпус | | 1 | Корпус |
| Выход 1А | ⎍ | 2 | У6ХП3/27 |
| Выход 1Б | ⎍ | 3 | У6ХП3/28 |
| Выход 2А | ⎍ | 4 | У6ХП3/3 |
| Выход 2Б | ⎍ | 5 | У6ХП3/29 |
| Выход 3А | ⎍ | 6 | У6ХП3/4 |
| Выход 3Б | ⎍ | 7 | У6ХП3/30 |
| Выход 4А | ⎍ | 8 | У6ХП3/5 |
| Выход 4Б | ⎍ | 9 | У6ХП3/31 |
| Выход 5А | ⎍ | 10 | У6ХП3/6 |
| Выход 5Б | ⎍ | 11 | У6ХП3/32 |
| Выход 6А | ⎍ | 12 | У6ХП3/7 |
| Выход 6Б | ⎍ | 13 | У6ХП3/33 |
| Выход 7А | ⎍ | 14 | [illegible] |
| Выход 7Б | ⎍ | 15 | У6ХП3/34 |
| Выход 8Б | ⎍ | 17 | У6ХП3/35 |
| Выход 9А | = | 18 | У1П2/[illegible] |
| Выход 9Б | = | 19 | У1П2/53 |
| Выход 23А | = | 20 | У1П2/46 |
| Выход 24А | = | 21 | У1П2/47 |
| [illegible] | = | 22 | У1П2/31 |
| Выход 10Б | = | 23 | У1П2/52 |
| Выход 11А | = | 24 | У1П2/8 |
| Выход 11Б | = | 25 | У1П2/50 |
| [illegible] | = | 26 | [illegible] |
| Выход 12Б | = | 27 | У1П2/4 |
| Выход 13А | = | 28 | У1П2/27 |
| Выход 13Б | = | 29 | У1П2/24 |
| Выход 14А | = | 30 | У1П2/12 |
| Выход 14Б | = | 31 | У1П2/35 |
| Выход 15А | = | 32 | У1П2/36 |
| Выход 15Б | = | 33 | У1П2/38 |
| Выход 16А | = | 34 | У1П2/12 |
| Выход 16Б | = | 35 | У1П2/13 |
| Выход 17А | = | 36 | У1П2/3 |
| Выход 18А | = | 37 | У1П2/32 |
| Выход 19А | = | 38 | У1П2/9 |
| Выход 20А | = | 39 | У1П2/40 |
| Выход 21А | = | 40 | У1П2/30 |
| Выход 22А | = | 41 | У1П2/5 |
| Выход 25А | = | 42 | У1П2/[illegible] |
| Выход 25А | = | 43 | У1П2/5 |
| Выход 27А | = | 44 | У1П2/37 |
| Выход 28А | = | 45 | У1П2/51 |
| Выход 29А | = | 46 | У1П2/33 |
| Выход 30А | = | 47 | У1П2/7 |
| Выход 31А | = | 48 | У1П2/10 |
| Выход 32А | = | 49 | У1П2/25 |
| Упр. мод.1 | | 50 | У6ХП2/52 |
| Упр. мод.2 | | 51 | У6ХП2/51 |
| Общий провод | | 52 | Общий провод |
| | | 53 | |
| Корпус | | 54 | Корпус |
| | | 55 | |
| +3,5В | | 56 | У6ХП2/93 |
| Uоп=4В | | 57 | У1П2/11 |
| Вход 16А | | 58 | У2/15 |
| Вход 16Б | | 59 | У2/15 |
| -23В | | 60 | У6ХП1/5 |
| Корпус | | 61 | Корпус |
| +12,6В | | 62 | У24/2 |
| -12,6В | | 63 | У6ХП1/3 |
| +6,3В | | 64 | ЗШ3/4 У2/5 |
| Корпус | | 65 | Корпус |
| | | 66 | |
| Общий провод | | 67 | Общий провод |

ЗШ4

| Цепь |
|---|
| Корпус |
| Вход РК-1 (27В) |
| Вход РК-2 (27В) |
| Вход РК-3 (27В) |
| Вход РК-4 (27В) |
| Вход РК-5 (27В) |
| Вход РК-6 (27В) |
| Вход РК-7 (27В) |
| Вход РК-8 (27В) |
| Вход РК-9 (27В) |
| Вход РК-10 (27В) |
| Вход РК-11 (27В) |
| Вход РК-12 (27В) |
| Вход РК-13 (27В) |
| Вход РК-14 (27В) |
| Вход РК-15 (27В) |
| Вход РК-16 (27В) |
| Вход 1А |
| Вход 1Б |
| Вход 2А |
| Вход 2Б |
| Вход 3А |
| Вход 3Б |
| Вход 4А |
| Вход 4Б |
| Вход 5А |
| Вход 5Б |
| Вход 6А |
| Вход 6Б |
| Вход 7А |
| Вход 7Б |
| Вход 8А |
| Вход 8Б |
| Вход 9А |
| Вход 9Б |
| Вход 10А |
| Вход 10Б |
| Вход 11А |
| Вход 11Б |
| Вход 15А |
| Вход 15Б |
| Вход 13А |
| Вход 13Б |
| Вход 14А |
| Вход 14Б |
| Вход К1-а |
| Вход К1-б |
| Вход К1-РК |
| Вход К2-а |
| Вход К2-б |
| Вход К2-РК |
| Вход К3-а |
| Вход К3-б |
| Вход К3-РК |
| Упр. К1 |
| Упр. К2 |
| Упр. К3 |
| Упр. К4 |
| Упр. Т1 |
| Упр. Т2 |
| Упр. Т3 |
| Упр. Т4 |
| Подкл 1 |
| +6,3В |
| Общий провод |
| Подкл 2 |
| Общий провод |

4

ройство ввода,вывода и питания А-313-3
лтрическая соединений ЕУЗ.048.002 Э4
Рис.3 (Лист 2 из 4)

370

АЗ13-2А ←

Ð0 9÷17

ⓧ

У16КП3

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Выход 1А ⊓⊔ | 27 | ЗШ3В/2 |
| Общий провод | 2 | Общий провод |
| Выход 1Б ⊓⊔ | 28 | ЗШ3В/3 |
| Выход 2А ⊓⊔ | 3 | ЗШ3В/4 |
| Выход 2Б ⊓⊔ | 29 | ЗШ3В/5 |
| Выход 3А ⊓⊔ | 4 | ЗШ3В/6 |
| Выход 3Б ⊓⊔ | 30 | ЗШ3В/7 |
| Выход 4А ⊓⊔ | 5 | ЗШ3В/8 |
| Выход 4Б ⊓⊔ | 31 | ЗШ3В/9 |
| Выход 5А ⊓⊔ | 6 | ЗШ3В/10 |
| Выход 5Б ⊓⊔ | 32 | ЗШ3В/11 |
| Выход 6А ⊓⊔ | 7 | ЗШ3В/12 |
| [illegible] | 33 | [illegible] |
| Выход 7А ⊓⊔ | 8 | ЗШ3В/14 |
| Выход 7Б ⊓⊔ | 34 | ЗШ3В/15 |
| Выход 8А ⊓⊔ | 9 | ЗШ3В/16 |
| Выход 8Б ⊓⊔ | 35 | ЗШ3В/17 |
|  | 10 |  |
|  | 36 |  |
|  | 11 |  |
|  | 37 |  |
|  | 12 |  |
|  | 38 |  |
| 80кГц 1-2 | 13 | ЗШ4В/27 |
| СИ1-1 | 39 | ЗШ4В/19 |
| СЭК1-1 | 14 | ЗШ4В/20 |
| СИ1-2 | 40 | ЗШ4В/24 |
| СЭК1-2 | 15 | ЗШ4В/25 |
| СИ2-1 | 41 | ЗШ4В/29 |
| СЭК2-1 | 16 | ЗШ4В/30 |
| СИ2-2 | 42 | ЗШ4В/34 |
| СЭК2-2 | 17 | ЗШ4В/35 |
| 80кГц 1-1 | 43 | ЗШ4В/22 |
| СПК1-1 | 18 | ЗШ4В/21 |
| 80кГц 2-1 | 44 | ЗШ4В/32 |
| СПК1-2 | 15 | ЗШ4В/26 |
| 80кГц 2-2 | 45 | ЗШ4В/37 |
| СПК2-1 | 20 | ЗШ4В/31 |
| СПК Ч | 46 | ЗШ4В/40 |
| СПК2-2 | 21 | ЗШ4В/36 |
| 80кГц-ЦИ | 47 | ЗШ4В/45 |
| СИ БК | 22 | ЗШ4В/39 |
| СЭК ЦИ-2 | 48 | ЗШ4В/48 |
| СИ Ч | 23 | ЗШ4В/43 |
| 7РА ЦИ | 49 | ЗШ4В/50 |
| СЭК1-ЦИ | 24 | ЗШ4В/44 |
| 8РА ЦИ | 50 | ЗШ4В/51 |
| СИ-ЦИ | 25 | ЗШ4В/47 |
| 9РА ЦИ | 51 | ЗШ4В/52 |
| СЭК БК | 25 | ЗШ4В/49 |
| 10РА ЦИ | 52 | ЗШ4В/53 |

ЗШ1

| | | |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| КШЗП 0Р | 2 | УП1/2 |
| КШЗП 1Р | 3 | УП1/3 |
| КШЗП [illegible] | 4 | УП1/4 |
| КШЗП [illegible] | 5 | УП1/5 |
| КШЗП [illegible] | 6 | УП1/5 |
| КШЗП [illegible] | 7 | УП1/7 |
| КШЗП [illegible] | 8 | УП1/8 |
| КШЗП [illegible] | 9 | УП1/9 |
| КШЗП [illegible] | 10 | УП1/10 |
| КШЗП [illegible] | 11 | УП1/11 |
| КШЗП [illegible]0Р | 12 | УП1/12 |
| КШЗП 11Р | 13 | УП1/13 |
| КШЗП 12Р | 14 | УП1/14 |
| КШЗП 13Р | 15 | УП1/15 |
| КШЗП 14Р | 16 | УП1/16 |
| КШЗП 15Р | 17 | УП1/17 |
| КШЗП 16Р | 18 | УП1/18 |
| КШЗП 17Р | 19 | УП1/19 |
| Корпус | 20 | Корпус |
| КША-7Р | 21 | У16КП1/52 |
| КША-8Р | 22 | У16КП1/20 |
| КША-9Р | 23 | У16КП1/51 |
| КША-10Р | 24 | У16КП1/25 |
| КША-11Р | 25 | У16КП1/50 |
| КША-12Р | 26 | У16КП1/24 |
| КША-13Р | 27 | У16КП1/49 |
| КША-14Р | 28 | У16КП1/23 |
| КША-15Р | 29 | У16КП1/48 |
| Корпус | 30 | Корпус |
| Корпус | 31 | Корпус |
| +20В | 32 | [illegible] |
| × +5В | 33 | Ш5/1 |
| × -5В | 34 | Ш5/2 |
| +6,3В | 35 | У16КП1/6 |
| +10В | 36 | У23/5 |
| × +5В | 37 | Ш5/3 |
| -6,3В | 38 | Ш5/15 |
| -10В | 39 | У23/3 |
| × +5В | 40 | Ш5/4 |
| × +5В | 41 | Ш5/5 |
| 24В | 42 | ЗШ4В/54 |
| × +5В | 43 | Ш5/[illegible] |
| Корпус | 44 | Корпус |
| Корпус | 45 | Корпус |
| × +5В | 46 | Ш5/10 |
| Корпус | 47 | Корпус |
| × +5В | 48 | Ш5/5 |
| Корпус | 49 | Корпус |
| Корпус | 50 | Корпус |

ЗШ2

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| КШЧТ 0Р | 2 | УП2/[illegible] |
| КШЧТ 1Р | 3 | УП2/1 |
| КШЧТ 2Р | 4 | УП2/4 |
| КШЧТ 3Р | 5 | УП2/5 |
| КШЧТ 4Р | 6 | УП2/6 |
| КШЧТ 5Р | 7 | УП2/7 |
| КШЧТ 6Р | 8 | УП2/8 |
| КШЧТ 7Р | 9 | УП2/9 |
| КШЧТ 8Р | 10 | УП2/10 |
| КШЧТ 9Р | 11 | УП2/11 |
| КШЧТ 10Р | 12 | УП2/12 |
| КШЧТ 11Р | 13 | УП2/13 |
| КШЧТ 12Р | 14 | УП2/14 |
| КШЧТ 13Р | 15 | УП2/15 |
| КШЧТ 14Р | 16 | УП2/16 |
| КШЧТ 15Р | 17 | УП2/17 |
| КШЧТ 16Р | 18 | УП2/18 |
| КШЧТ 17Р | 19 | УП2/19 |
| Движущ. запуск | 20 | УП2/[illegible] |
| ЦЧЧ | 21 | УП2/29 |
| ПХО | 22 | УП2/30 |
| ЧТ УАВ | 23 | У16КП1/17 |
| ЗП УАВ | 24 | У16КП1/45 |
| ВРМ1 | 25 | У16КП1/19 |
| ВРМ2 | 26 | У16КП1/45 |
| СБОЙ | 27 |  |
|  | 28 |  |
|  | 29 |  |
|  | 30 |  |
|  | 31 |  |
| ПВ. АВАРНТ. ОТКАЗ | 32 |  |
| +27В | 33 | АР1/3 |
| +27В | 34 | АР1/1 |
| ИСП. ПИТАНИЯ ЦВУ | 35 | У24/6 |
| НАПР. ВЫШЕ НОРМЫ | 36 | У24/3 |
| НАПР. НИЖЕ НОРМЫ | 37 | У24/8 |
| Корпус | 38 | Корпус |
| ИСПРАВН. ПИТ. ЛПЗУ | 39 | У24/[illegible] |
| Р2 Х1 КПА | 40 | У16КП1/44 |
| Р2 Х2 КПА | 41 | У16КП1/8 |
| Р2 Ч КПА | 42 | У16КП1/43 |
|  | 43 |  |
| ЗП. КПА | 44 | У16КП1/42 |
| ЗАПРЕТ. ОБРАЩ. | 45 | У16КП1/46 |
| ЗАПРЕТ. ВРМ | 46 | У16КП1/[illegible] У16КП1/5 |
| ЗАПРЕТ. АГ | 47 | У16КП1/27 |
| ВХОД ПР. „0" ТП | 48 | У16КП2/5 |
| Корпус | 49 | Корпус |
| Корпус | 50 | Корпус |

АЗ13-2А ⟺

bit ико dia ①

ЗШ3В

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Выход 1А ⊓⊔ | 2 | У16КП3/27 |
| Выход 1Б ⊓⊔ | 3 | У16КП3/28 |
| Выход 2А ⊓⊔ | 4 | У16КП3/3 |
| Выход 2Б ⊓⊔ | 5 | У16КП3/29 |
| Выход 3А ⊓⊔ | 6 | У16КП3/4 |
| Выход 3Б ⊓⊔ | 7 | У16КП3/30 |
| Выход 4А ⊓⊔ | 8 | У16КП3/5 |
| Выход 4Б ⊓⊔ | 9 | У16КП3/31 |
| Выход 5А ⊓⊔ | 10 | У16КП3/6 |
| Выход 5Б ⊓⊔ | 11 | У16КП3/32 |
| Выход 6А ⊓⊔ | 12 | У16КП3/7 |
| Выход 6Б ⊓⊔ | 13 | У16КП3/33 |
| Выход 7А ⊓⊔ | 14 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Выход 7Б ⊓⊔ | 16 | У16КП3/34 |
| Выход 8Б ⊓⊔ | 17 | У16КП3/35 |
| Выход 9А = | 18 | УП2/37 |
| Выход 9Б = | 19 | УП2/53 |
| Выход [illegible]А = | 20 | УП2/[illegible] |
| Выход [illegible]А = | 21 | УП2/47 |
| Выход [illegible]А = | 22 | УП2/31 |
| Выход 10Б = | 23 | УП2/[illegible] |
| Выход 11А = | 24 | УП2/8 |
| Выход 11Б = | 25 | УП2/50 |
| [illegible] | 26 | [illegible] |
| Выход 12Б = | 27 | УП2/[illegible] |
| Выход 13А = | 28 | УП2/[illegible] |
| Выход 13Б = | 29 | УП2/[illegible] |
| Выход 14А = | 30 | УП2/14 |
| Выход 14Б = | 31 | УП2/35 |
| Выход 15А = | 32 | УП2/36 |
| Выход 15Б = | 33 | УП2/38 |
| Выход 16А = | 34 | УП2/12 |
| Выход 16Б = | 35 | УП2/13 |
| Выход 17А = | 36 | УП2/[illegible] |
| Выход 18А = | 37 | УП2/52 |
| Выход 19А = | 38 | УП2/4 |
| Выход 20А = | 39 | УП2/40 |
| Выход 21А = | 40 | УП2/30 |
| Выход 22А = | 41 | УП2/5 |
| Выход 25А = | 42 | УП2/[illegible] |
| Выход 25А = | 43 | УП2/5 |
| Выход 27А = | 44 | УП2/27 |
| Выход 28А = | 45 | УП2/51 |
| Выход 29А = | 46 | УП2/33 |
| Выход 30А = | 47 | УП2/7 |
| Выход 31А = | 48 | УП2/10 |
| Выход 32А = | 49 | УП2/25 |
| Упр. мод 1 | 50 | У16КП2/5[illegible] |
| Упр. мод 2 | 51 | У16КП2/51 |
| Общий провод | 52 | Общий провод |
|  | 53 |  |
| Корпус | 54 | Корпус |
|  | 55 |  |
| +3,5В | 56 | У16КП2/23 |
| Uоп=4В | 57 | УП2/11 |
| Вход 16А | 58 | У2/5 |
| Вход 16Б | 59 | У2/15 |
| -23В | 60 | У16КП1/6 |
| Корпус | 61 | Корпус |
| +12,6В | 62 | У1/2 |
| -12,6В | 63 | У16КП1/3 |
| +6,3В | 64 | ЗШ34 У2/5 |
| Корпус | 65 | Корпус |
|  | 66 |  |
| Общий провод | 67 | Общий провод |

ЗШ1В

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Вход РК-1 (27В) | 2 | У12/20 |
| Вход РК-2 (27В) | 3 | У12/21 |
| Вход РК-3 (27В) | 4 | У12/22 |
| Вход РК-4 (27В) | 5 | У12/23 |
| Вход РК-5 (27В) | 6 | У12/24 |
| Вход РК-6 (27В) | 7 | У12/25 |
| Вход РК-7 (27В) | 8 | У12/26 |
| Вход РК-8 (27В) | 9 | У12/27 |
| Вход РК-9 (27В) | 10 | У12/20 |
| Вход РК-10 (27В) | 11 | У12/21 |
| Вход РК-11 (27В) | 12 | У12/22 |
| Вход РК-12 (27В) | 13 | У12/23 |
| Вход РК-13 (27В) | 14 | У12/24 |
| [illegible] | 15 | У12/25 |
| Вход РК-15 (27В) | 16 | У12/26 |
| Вход РК-16 (27В) | 17 | У12/27 |
| Вход 1А | 18 | У13/1 |
| Вход 1Б | 19 | У13/5 |
| Вход 2А | 20 | У13/2 |
| Вход 2Б | 21 | У13/6 |
| Вход 3А | 22 | У13/3 |
| Вход 3Б | 23 | У13/7 |
| Вход 4А | 24 | У13/4 |
| Вход 4Б | 25 | У13/8 |
| Вход 5А | 26 | У13/12 |
| Вход 5Б | 27 | У13/16 |
| Вход 6А | 28 | У13/13 |
| Вход 6Б | 29 | У13/17 |
| Вход 7А | 30 | У13/14 |
| Вход 7Б | 31 | У13/18 |
| Вход 8А | 32 | У13/15 |
| Вход 8Б | 33 | У13/19 |
| Вход 9А | 34 | У12/1 |
| Вход 9Б | 35 | У12/5 |
| Вход 10А | 36 | У12/2 |
| Вход 10Б | 37 | У12/6 |
| Вход 11А | 38 | У12/3 |
| Вход 11Б | 39 | У12/7 |
| Вход 15А | 40 | У12/14 |
| Вход 15Б | 41 | У12/18 |
| Вход 13А | 42 | У12/12 |
| Вход 13Б | 43 | У12/16 |
| Вход 14А | 44 | У12/13 |
| Вход 14Б | 45 | У12/17 |
| Вход К1-а | 46 | У16КП2/70 |
| Вход К1-б | 47 | У16КП2/71 |
| Вход К1-ок | 48 | У16КП2/67 |
| Вход К2-а | 49 | У16КП2/72 |
| Вход К2-б | 50 | У16КП2/73 |
| Вход К2-ок | 51 | У16КП2/68 |
| Вход К3-а | 52 | У16КП2/74 |
| Вход К3-б | 53 | У16КП2/75 |
| Вход К3-ок | 54 | У16КП2/69 |
| Упр. Е1 | 55 | У16КП1/38 |
| Упр. Е2 | 56 | У16КП1/12 |
| Упр. Е3 | 57 | У16КП1/37 |
| Упр. Е4 | 58 | У16КП1/11 |
| Упр. Т1 | 59 | У16КП1/40 |
| Упр. Т2 | 60 | У16КП1/14 |
| Упр. Т3 | 61 | У16КП1/39 |
| Упр. Т4 | 62 | У16КП1/13 |
| ПОДКП.1 | 63 | У16КП1/35 |
| +6,3В | 64 | ЗШ3В/[illegible] |
| Общий провод | 65 | Общий провод |
| ПОДКП.2 | 66 | У16КП1/10 |
| Общий провод | 67 | Общий провод |

ЗШ4В

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Вход ПК-1 1-2 | 2 | УП1/29 |
| Вход ПК-1 3-4 | 3 | УП1/30 |
| Вход ПК-1 5-6 | 4 | УП1/31 |
| Вход ПК-1 7-8 | 5 | УП1/32 |
| Вход ПК-1 9-10 | 6 | УП1/33 |
| Вход ПК-1 11-12 | 7 | УП1/34 |
| Вход ПК-1 13-14 | 8 | УП1/35 |
| Вход ПК-1 15-16 | 9 | УП1/36 |
| Вход ПК-2 1-2 | 10 | УП2/20 |
| Вход ПК-2 3-4 | 11 | УП2/21 |
| Вход ПК-2 5-6 | 12 | УП2/22 |
| Вход ПК-2 7-8 | 13 | УП2/23 |
| Вход ПК-2 9-10 | 14 | УП2/24 |
| Вход ПК-2 11-12 | 15 | УП2/25 |
| Вход ПК-2 13-14 | 16 | УП2/26 |
| Вход ПК-2 15-16 | 17 | УП2/23 |
| ПК1-1 | 18 | УП1/21 |
| СИ1-1 | 19 | У16КП3/39 |
| СЭК1-1 | 20 | У16КП3/14 |
| СПК1-1 | 21 | У16КП3/18 |
| 80кГц 1-1 | 22 | У16КП3/43 |
| ПК1-2 | 23 | УП1/22 |
| СИ1-2 | 24 | У16КП3/40 |
| СЭК1-2 | 25 | У16КП3/15 |
| СПК1-2 | 26 | У16КП3/19 |
| 80кГц 1-2 | 27 | У16КП3/13 |
| ПК2-1 | 28 | УП1/23 |
| СИ2-1 | 29 | У16КП3/41 |
| СЭК2-1 | 30 | У16КП3/16 |
| СПК2-1 | 31 | У16КП3/20 |
| 80кГц 2-1 | 32 | У16КП3/44 |
| ПК2-2 | 33 | УП1/24 |
| СИ2-2 | 34 | У16КП3/42 |
| СЭК2-2 | 35 | У16КП3/17 |
| СПК2-2 | 36 | У16КП3/21 |
| 80кГц 2-2 | 37 | У16КП3/45 |
| Вход ПК5(Ч) | 38 | УП1/26 |
| СИ БК | 39 | У16КП3/22 |
| СПК Ч | 40 | У16КП3/46 |
| ПК вход (-27В) | 41 | УП1/57 |
| ПКЧ (БК) | 42 | УП1/25 |
| СИ Ч | 43 | У16КП3/23 |
| СЭК1 ЦИ | 44 | У16КП3/24 |
| 80кГц ЦИ | 45 | У16КП3/47 |
| ПК ЦИ | 46 | УП1/28 |
| СИ ЦИ | 47 | У16КП3/25 |
| СЭК2-ЦИ | 48 | У16КП3/48 |
| СЭК БК | 49 | У16КП3/26 |
| 7РА ЦИ | 50 | У16КП3/49 |
| 8РА ЦИ | 51 | У16КП3/50 |
| 9РА ЦИ | 52 | У16КП3/51 |
| 10РА ЦИ | 53 | У16КП3/52 |
| 24В | 54 | ЗШ1/42 |
| Вход 1РК Т1 | 55 | У16КП2/53 |
| Вход 2РК Т1 | 56 | У16КП2/6 |
| Вход 3РК Т1 | 57 | У16КП2/54 |
| Вход 4РК Т1 | 58 | У16КП2/7 |
| Вход 5РК Т1 | 59 | У16КП2/55 |
| Вход 6РК Т1 | 60 | У16КП2/8 |
| Вход 7РК Т1 | 61 | У16КП2/56 |
| Признак НАЛУ РКТ | 62 | У16КП2/11 |
| Вход Е1 | 63 | У16КП2/19 |
| Вход Е2 | 64 | У16КП2/20 |
| Вход Е3 | 65 | У16КП2/21 |
| Вход Е4 | 66 | У16КП2/25 |
| Общий провод | 67 | Общий провод |

ЗШ4

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
| Выход РК-1 (+27В) | 2 | У14П1/14 |
| Выход РК-2 (+27В) | 3 | У14/3 |
| Выход РК-3 (+27В) | 4 | У14/37 |
| Выход РК-4 (+27В) | 5 | У14/22 |
| Выход РК-5 (+27В) | 6 | У14/39 |
| Выход РК-6 (+27В) | 7 | У14/20 |
| Выход РК-7 (+27В) | 8 | У14/25 |
| Выход РК-8 (+27В) | 9 | У14/12 |
| Выход РК-9 (+27В) | 10 | У15/14 |
| Выход РК-10 (+27В) | 11 | У15/3 |
| Выход РК-11 (+27В) | 12 | У15/37 |
| Выход РК-12 (+27В) | 13 | У15/32 |
| Выход РК-13 (+27В) | 14 | У15/39 |
| Выход РК-14 (+27В) | 15 | У15/20 |
| Выход РК-15 (+27В) | 16 | У15/25 |
| Выход РК-16 (+27В) | 17 | У15/12 |
| Выход РК-17 (К1104) | 18 | У14/29 |
| Выход РК-18 (К1104) | 19 | У14/31 |
| Выход РК-19 (К1104) | 20 | У14/5 |
| Выход РК-20 (К1104) | 21 | У14/19 |
| Выход РК-21 (К1104) | 22 | У14/7 |
| Выход РК-22 (К1104) | 23 | У14/21 |
| Выход РК-23 (К1104) | 24 | У14/23 |
| Выход РК-24 (К1104) | 25 | У14/40 |
| Выход РК-25 (К1104) | 26 | У15/29 |
| Выход РК-26 (К1104) | 27 | У15/31 |
| Выход РК-27 (К1104) | 28 | У15/5 |
| Выход РК-28 (К1104) | 29 | У15/19 |
| Выход РК-29 (К1104) | 30 | У15/7 |
| Выход РК-30 (К1104) | 31 | У15/21 |
| Выход РК-31 (К1104) | 32 | У15/23 |
| Выход РК-32 (К1104) | 33 | У15/40 |
| Корпус | 34 | Корпус |
| +27В БС | 35 | Пр1/1 |
|  | 36 |  |
|  | 37 |  |
|  | 38 |  |
|  | 39 |  |
|  | 40 |  |
|  | 41 |  |
|  | 42 |  |
|  | 43 |  |
|  | 44 |  |
|  | 45 |  |
| Испр. ВЧЧ КЛ. | 46 | У15/43 |
| Зел. | 47 | У24/12 |
| Испр. звуч. ТЛГ | 48 | УП1/53 |
| Испр. питания | 49 | У20/18 |
| Запрет принуд. пуска | 50 | УП1/15 |
| ОТКЛ. | 51 | У20/[illegible] |
| Запрет ВРМ | 52 | ЗШ2/46 |
| Корпус | 53 | Корпус |
| +27В БС | 54 | Пр1/1 |
| 36В 400Гц фаза А | 55 | Ш5/33 |
| 36В 400Гц фаза С | 56 | Ш5/35 |
| Корпус | 57 | Корпус |
| +27В БС | 58 | Пр1/1 |
| Корпус | 59 | Корпус |
| +27В БС | 60 | Пр1/1 |
| УСИ ВКЛ. | 61 | Корпус |
| Вход пр. Л ОТ | 62 | У16КП2/5 |
| +27В БС | 63 | Пр1/1 |
| +27В БС | 64 | Пр1/1 |
| Корпус | 65 | Корпус |
| Корпус | 66 | Корпус |
| Общий провод | 67 | Общий провод |

ЗШ7

| Цепь | Конт | Адрес |
|---|---|---|
| Корпус | 1 | Корпус |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
| СТРОБ1 | 8 | У16КП2/9 |
| СТРОБ1-1 | 9 | У16КП2/57 |
| СТРОБ2 | 10 | У16КП2/10 |
| СТРОБ3 | 11 | У16КП2/58 |
| 0Р СчК | 12 | У16КП2/60 |
| 1Р СчК | 13 | У16КП2/[illegible] |
| 2Р СчК | 14 | У16КП2/61 |
| 3Р СчК | 15 | У16КП2/14 |
| 4Р СчК | 16 | У16КП2/62 |
| 5Р СчК | 17 | У16КП2/15 |
| 6Р СчК | 18 | У16КП2/63 |
| 7Р СчК | 19 | У16КП2/16 |
| 8Р СчК | 20 | У16КП2/64 |
| 9Р СчК | 21 | У16КП2/17 |
| 10Р СчК | 22 | У16КП2/65 |
| 11Р СчК | 23 | У16КП2/18 |
| 12Р СчК | 24 | У16КП2/56 |
|  | 25 |  |
| Упр. (-6,3В) | 26 | Ш5/12 |
| Упр. (+5В) | 27 | Ш5/13 |
| Упр. (+20В) | 28 | У18/1 |
| Упр. (+12,6В) | 29 | У19/1 |
| Упр. (+6,3В) | 30 | У20/1 |
| Упр. (-23В) | 31 | У21/1 |
| Упр. (-12,6В) | 32 | У22/1 |
| Упр. К1 | 34 | У16КП2/11 |
| Упр. К2 | 35 | У16КП2/59 |
| Упр. К3 | 36 | У16КП2/12 |
| Упр. К4 | 37 | У16КП2/4 |
|  | 38 |  |
|  | 39 |  |
| Блокировка защиты | 40 | В1/1 |
|  | 41 |  |
|  | 42 |  |
|  | 43 |  |
|  | 44 |  |
|  | 45 |  |
|  | 46 |  |
|  | 47 |  |
|  | 48 |  |
|  | 49 |  |
|  | 50 |  |

(Продолжение сх. на листе 3)

ЭИ/1

ЭИ/2