





81



П3

Конт	Цепь
1	Корпус
2	
3	$\overline{Т2к}$
4	1Ц19
5	Д4
6	Д1
7	Д0
8	Н0
9	Н1
10	Н2
11	Н3
12	Н4
13	Н5
14	Н6
15	Н7
16	Н8
17	Н9
18	Н10
19	Н11
20	Н12
21	
22	
23	
24	12р Рг К1
25	$\overline{8р Н1}$
26	$\overline{8р Н2}$
27	Д2
28	
29	11р СчК
30	Корпус
31	Т1
32	Т2
33	Т3
34	Т4
35	5р Рг К1
36	6р Рг К1
37	7р Рг К1
38	8р Рг К1
39	9р Рг К1
40	10р Рг К1
41	$\overline{Зп. КПА}$
42	Рг Пр → Н
43	Н → РК1
44	Н → РК2
45	Н → Рг К1
46	Н → Рг К2
47	Строб 1
48	Строб 1-1
49	Строб 3
50	Строб 2
51	1Ц-4
52	2оп
53	3оп
54	5оп
55	6оп
56	0оп
57	1оп
58	4оп
59	7оп
60	0р СчК
61	1р СчК
62	2р СчК
63	3р СчК
64	4р СчК
65	5р СчК
66	2Ц1
67	Д5
68	$\overline{СИ}$
69	$\overline{6р Рг К2}$
70	

П2

Конт	Цепь
1	Корпус
28	$\overline{Зп. У88}$
2	СИ1-1
29	$\overline{Чт. У33}$
3	СИ1-2
30	$\overline{Запр. обращ.}$
4	СИ2-1
31	7Рг АЦУ
5	СИ2-2
32	[illegible]
6	КША 7
33	9Рг АЦУ
7	КША 8
34	$\overline{10 Рг АЦУ}$
8	КША 9
35	К1
9	КША 10
36	К2
10	КША 11
37	К3
11	КША 12
38	К4
12	КША 13
39	Блк пр. канал
13	КША 14
40	
14	КША 15
41	$\overline{0р Упр. кан}$
15	$\overline{СВК 1-1}$
42	РПР → Н
16	$\overline{СВК 1-2}$
43	$\overline{Зп. КПА}$
17	$\overline{СВК 2-1}$
44	9р Рг К2
18	$\overline{СВК 2-2}$
45	
19	$\overline{СВК ЦИ-1}$
46	7р Рг К2
20	$\overline{СВК ЦИ-2}$
47	8р Рг К2
21	$\overline{СВК бл}$
48	Н → РН
22	$\overline{СПК 1-1}$
49	Н → РПР
23	$\overline{СПК 1-2}$
50	+ 3,5В
24	$\overline{СПК 2-1}$
51	Програм. кан.
25	$\overline{СПК 2-2}$
52	
26	$\overline{СПК Н}$
53	
27	+ 5В

П1

Конт	Цепь
1	+ 5В
28	Н0
2	
29	Н1
3	Строб 1
30	Н2
4	Строб 1-1
31	Н3
5	Строб 2
32	Н4
6	Строб 3
33	Н5
7	1Ц-4
34	Н6
8	3оп
35	Н7
9	7оп
36	Н8
10	6оп
37	Н9
11	2оп
38	Н10
12	0р СчК
39	Н11
13	1р СчК
40	Н12
14	2р СчК
41	Н13
15	3р СчК
42	Н14
16	4р СчК
43	Н15
17	
44	
18	СчД → Н
45	УС0
19	Ц1
46	Д0
20	Ц2
47	
21	Ц3
48	$\overline{6р Рг К2}$
22	Ц4
49	Т1 пр.
23	
50	Т2 пр.
24	1р Рг К2
51	Т3 пр.
25	
52	Т4 пр.
26	
53	
27	Корпус

1. Выводы 7 всех микросхем подключить к потенциалу „Корпус" (точка „а").
2. Выводы 14 всех микросхем подключить к потенциалу „+5В" (точка „б").

81