# **Raumakustik Report (Preview)**

### 1. Deckblatt

#### **Raumakustik Report**

Projekt: Musterraum Datum: 29.08.2025

Erstellt mit AcoustiScan (MVP)

#### 2. Metadaten

• Raumtyp: Klassenraum

• Volumen: 180 m<sup>3</sup>

Flächen: 60 m² Boden, 58 m² Decke, 120 m² Wände
Messmethode: Impulsantwort, T20/T30-Auswertung

• Mikrofon: USB-Referenzmikro, kalibriert

### 3. RT60-Kurven (orientierende Messung)

Frequenz [Hz]	RT60 Ist [s]
125	0.85
250	0.72
500	0.65
1000	0.62
2000	0.60
4000	0.58

(Darstellung später als Kurvenchart im PDF)

## 4. DIN 18041 Vergleich (Ampellogik)

Frequenz [Hz]	Soll [s]	Ist [s]	Bewertung
125	0.70	0.85	zu lang
250	0.70	0.72	grenzwertig
500	0.65	0.65	ok
1000	0.60	0.62	eicht zu lang

Frequenz [Hz]	Soll [s]	Ist [s]	Bewertung
2000	0.60	0.60	ok
4000	0.55	0.58	eicht zu lang

## 5. Empfohlene Maßnahmen

- Wände: Zusätzliche Wandabsorber einbringen ( $\alpha \geq 0.8$  bei 250–1000 Hz).
- **Decke:** Breitband-Deckensegel über 50 % der Fläche ergänzen.
- Mobiliar: Teppichböden oder Vorhänge einsetzen zur Reduktion hoher Frequenzen.

### Hinweis (Scope)

Dieser Report ist eine **orientierende Messung** nach DIN 18041. Er ersetzt **keine Abnahmeprüfung** nach DIN EN ISO 3382.