



睿信塑粉MOM系统 — 核心功能体系流程图


七大模块 · 销售→采购→仓库→产品生命周期→生产计划→质量→集团管理

一、系统总体架构与模块关系







二、销售管理：订单→发货→对账→发票勾稽




三单勾稽关系





三、采购管理：订单→收货→对账→发票勾稽






四、产品生命周期管理 (PLM)







BOM 成本计算数据流




五、生产计划：MPS→MRP→备料→称量决策


5.1 MPS→MRP 运算流程







5.2 称量二级决策流程







六、质量管理：检验→SPC→追溯→有效期

6.1 来料检验 + 生产检验



6.2 质量追溯体系



6.3 SPC 与有效期管理


功能	数据来源	输出
SPC 控制图	来料检验 + 生产检验 质量特性值	$\bar{X}$ -R图、I-MR图、P图、Cp/Cpk

有效期预警

批次生产日期 + shelf_life_days

已到期 ● / 即将到期 ● / 正常 ●

七、集团管理：多工厂隔离与报表




多工厂数据隔离机制


隔离层面	实现方式	覆盖范围
数据库级	每工厂独立数据库实例	物理隔离
表字段级	110张业务表含 factory_id 列	所有业务数据
查询级	后端自动附加 factory_id 条件	所有 CRUD 操作
权限级	user_factory_access 控制可访问工厂	用户界面

八、项目实施阶段甘特图

睿信塑粉MOM系统 — 四阶段实施计划



九、系统实施关键依赖关系链



实施顺序：先完成 ERP 迁移（销售/采购/仓库）确保业务不中断 → 再建设生产计划核心链路（MPS/MRP/称量）→ 然后扩展产品生命周期和质量体系 → 最后实现集团管控。