
T 1.00
P 0.80 1.00
z_{CO_2} -0.00 -0.13 1.00
z_{H_2} 0.04 0.31 0.12 1.00
z_{N_2} -0.01 -0.01 -0.04 -0.11 1.00
z_{Ar} -0.00 -0.01 -0.22 -0.14 -0.03 1.00
z_{CH_4} -0.01 -0.05 -0.05 0.01 -0.04 -0.04 1.00
z_{O_2} -0.00 0.01 0.13 0.08 0.01 -0.22 -0.12 1.00
z_{CO} -0.01 -0.03 0.02 -0.05 -0.11 -0.10 -0.05 0.12 1.00
z_{H_2S} 0.00 -0.03 -0.07 -0.04 0.01 -0.06 0.06 -0.19 -0.09 1.00
P_{dew} 1.00 0.81 -0.04 0.04 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.01 -0.01 1.00
T P z_{CO_2} z_{H_2} z_{N_2} z_{Ar} z_{CH_4} z_{O_2} z_{CO} z_{H_2S} P_{dew}
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2