

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168



"Francisco I. Madero" Carrera: Mecatrónica


Reporte de la Actividad 21. 0-9, 0-9999, 8 Msg x 8 Botones, 10 Msg x 1 Botón en LCD CCS

NOMBRE: Orlando Contreras Reyes

NL: 6

Título: 0-9, 0-9999, 8 Msg x 8 Botones, 10 Msg x 1 Botón en LCD CCS

- a) El enunciado del problema. Escríbelo de forma digital
 Realiza los programas 0-9, 0-9999, 8 Msg x 8 Botones, 10 Msg x 1 Botón en LCD en PIC C
 COMPILER
- b) El diagrama electrónico (0-9)



```
c) Código en CCS
//------ MAIN LIBRARY -----
#include <18F4550.h>
//----- FUSES CONFIGURATION -----
#fuses
NOWDT,HS,PUT,NOPROTECT,NOBR
OWNOUT,NOLVP,NOCPD
#use delay(clock=4MHz)

//----- EXT LIBRARIES -----
#include <lcd.c>
//------ SET OUTPUTS ------
//--Ports-
//--Var--
```

```
int8 unit; //define unit as a variable of 8
bits
//--Inicio--


void main(){
    lcd_init();
    while(true){

    while(unit<=9){
        lcd_gotoxy(1,1); //go to position 1,1

x,y
        printf(lcd_putc,"Contador 0-9");
//Print "Contador 0-9"</pre>
```

- d) Explicación del Codigo
- 1) Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 2) Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 3) Se incluye la librería del LCD y se declara la variable unit como entero de 8 bits
- 4) En el void main se inicializa la LCD y después salta a elciclo infinito
- 5) En el ciclo infinito lo que hace es primero poner la posición en la columna 1, fila 1 e imprime Contador de 0 a 9
- 6) Se pone a la posición columna 1 fila 2 e imprime "Unidades" y aparte imprime la variable unit que es un entero sin signo de 1 digito (%1u),
- 7) Pasa un delay de 300 milisegundos e incrementa y se repite hasta llegar a 9

e) El diagrama electrónico(0-9999)




f) Código en CCS

```
#byte Port B = 0X0F81 // Port B es
                                                          cen=res_m/100; //0234/100->2
equivalente a la dirección de RAM 0F81
                                                          res c= ct%100; //0034
#byte Tris B = 0x0F93 // Tris B es
                                                          dec= res c/10 ; //0034/10->3
equivalente a la dirección de RAM 0F93
                                                          res_d=res_c%10; //0034->0004
//--Var--
                                                          uni=res_d/1; //0004/1->4
                                                          for(ct2=0;ct2<10;ct2++){
int8 res m,res c,res d,ct2; //Residuos
int8 uni,dec,cen,mil; //define as variable
                                                            Port_B=mil | 0x10;
of 8 bits
                                                           delay ms(1);
int16 ct;
                                                            Port_B=cen | 0x20;
                                                           delay_ms(1);
//--Inicio--
                                                            Port B=dec | 0x40;
void main(){
                                                           delay ms(1);
                                                            Port_B=uni | 0x80:
 Tris B = 0x00;//
                       Set TRISB as
                                                           delay_ms(1);
OUTPUT
 Port_B = 0X00; // Leds OFF
   lcd init();
                                                        //LCD
   lcd_gotoxy(1,1); //go to position 1,1
                                                          printf(lcd_putc,"\n");
                                                          printf(lcd putc,"Conteo
                                                                                    %04Lu".
x,y
                                                    ct); //1->1 digit (0-9) Lu->Long unsigned
   printf(lcd_putc,"Contador
                              0-9999");
//Print "Contador 0-9"
                                                          delay ms(20):
   while(true){
                                                        }//for 9999
   for(ct=0;ct<=9999;ct++)
                                                       }//End While
   //Display
     mil=ct/1000; //1234/1000->1
                                                    }//End main
     res_m= ct%1000; //0234
```

- g) Explicación del Codigo
- 1) Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 2) Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 3) Se incluye la librería del LCD y se declaran variables de 8 bits para residuos, 8 bits para display y una de 16 bits para LCD
- 4) En el void main se setea el TRIS_B como entrada, se pone el puertob a 0's y se se inicializa la LCD para imprimir el mensaje "Contador de 0-9999" y después salta a el ciclo infinito
- 5) En el ciclo infinito lo que hace es mediante un ciclo for ir incrementando un contador de 0 a 9999, este contador se utilizara para imprimirse directamente en el LCD y para irse dividiendo y sacando residuos para el Display.
- 6) Finalmente se utiliza otro contador para que se impriman los resultados 20 veces en el display para que se logre visualizar.
- 7) Finalmente se hace un salto mediante el comando "\n" y se imprime el conteo de la variable ct que tiene 4 digitos y se rellena con 0's por lo que es un numero largo y sin signo

h) El diagrama electrónico (8 Mensajes x Boton)



```
#include <18F4550.h>

//----- FUSES CONFIGURATION -----

#fuses

NOWDT,HS,PUT,NOPROTECT,NOBROWNOU

T,NOLVP,NOCPD

#use delay(clock=4MHz)

//------ EXT LIBRARIES -----

#include <lcd.c>
//--Ports-
//--Ports-
#byte Port_B = 0X0F81
#byte Tris_B = 0x0F93
//--Var--

int8 unit; //define unit as a variable of 8 bits
//--Inicio--
```

Tris_B = 0xFF;// Set TRISB as OUTPUT

Port_B = 0X00; // Leds OFF

printf(lcd_putc,"Nombres");

while(Bit_test(Port_B,0)==1){

void main(){

//Set Outputs

lcd init();


while(true){


//----- MAIN LIBRARY -----

```
printf(lcd_putc,"\f");
 printf(lcd_putc,"Orlando");
 while(bit_test(Port_B,0)==1){
 delay_ms(1);
while(Bit_test(Port_B,1)==1){
 printf(lcd_putc,"\f");
 printf(lcd_putc,"Howard Valenzuela");
 while(bit_test(Port_B,1)==1){
 delay_ms(1);
while(Bit_test(Port_B,2)==1){
 printf(lcd_putc,"\f");
 printf(lcd_putc,"Yael Goycochea");
 while(bit_test(Port_B,2)==1){
 delay_ms(1);
while(Bit test(Port B,3)==1){
 printf(lcd_putc,"\f");
 printf(lcd_putc,"Francisco Javier");
 while(bit_test(Port_B,3)==1){
 delay_ms(1);
while(Bit_test(Port_B,4)==1){
 printf(lcd_putc,"\f");
```

```
printf(lcd putc,"Taney Quezada");
                                                                     while(bit_test(Port_B,6)==1){
 while(bit_test(Port_B,4)==1){
                                                                     delay_ms(1);
  delay_ms(1);
                                                                  while(Bit_test(Port_B,7)==1){
while(Bit_test(Port_B,5)==1){
                                                                     printf(lcd_putc,"\f");
  printf(lcd_putc,"\f");
                                                                     printf(lcd_putc,"Raul Ivan");
 printf(lcd putc,"Jennyfer Garcia");
                                                                    while(bit_test(Port_B,7)==1){
 while(bit_test(Port_B,5)==1){
                                                                    delay_ms(1);
 delay_ms(1);
                                                                  }//end while
while(Bit_test(Port_B,6)==1){
                                                             }//end main
  printf(lcd_putc,"\f");
  printf(lcd_putc,"Luis Chavez");
```

- j) Explicación del Codigo
- 1 Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 2 Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 3 Se incluye la librería del LCD
- 4 En el void main se declara el trisb como 0xFF para que funcione como salida y su estado inicial del puerto será 0x00, además se inicializa la LCD y después salta a el ciclo infinito
- 5 En el ciclo infinito lo que hace primero es evaluar si el botón del puertob,0 esta encendido
 - a. Si si esta encendido, limpia la pantalla e imprime "Orlando"
 - b. Después salta evaluar si sigue presionado haciendo que se haga un bucle infinito hasta que se deje de presionar
 - Si no esta encendido solo se salta por un delay de 1 milisegundo y repite este proceso 7 veces mas cambiando el pin del puertoB





```
Código en CCS
//----- MAIN LIBRARY -----
                                                                 while(bit_test(Port_B,0)==1){
    #include <18F4550.h>
//----- FUSES CONFIGURATION ------
                                                                 delay_ms(1);
#fuses
                                                                 break;
NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, NOBR
                                                                case 4:
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
OWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay(clock=4MHz)
                                                                 printf(lcd putc,"4.-Fernando");
                                                                 while(bit_test(Port_B,0)==1){
//----- EXT LIBRARIES -----
#include <lcd.c>
                                                                 delay_ms(1);
//----- SET OUTPUTS -----
                                                                 break;
//--Ports-
                                                               case 5:
//--Ports-
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
#byte Port_B = 0X0F81
                                                                 printf(lcd_putc,"5.-Alex");
#byte Tris B = 0x0F93
                                                                 while(bit test(Port B,0)==1){
//--Var--
int8 contador; //define unit as a variable
                                                                 delay_ms(1);
of 8 bits
                                                                 break;
//--Inicio--
                                                               case 6:
                                                                 printf(lcd putc,"\f");
                                                                 printf(lcd_putc,"6.-Osiris");
void main(){
      //Set Outputs
                                                                 while(bit test(Port B,0)==1){
      Tris B = 0xFF:// Set TRISB as
OUTPUT
                                                                 delay_ms(1);
      Port B = 0X00; // Leds OFF
                                                                 break;
      lcd init();
                                                               case 7:
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
      contador=0;
      printf(lcd_putc,"Nombres");
                                                                 printf(lcd putc,"7.-Daniela");
                                                                 while(bit_test(Port_B,0)==1){
      while(true){
      while(bit_test(Port_B,0)==1){
                                                                 delay_ms(1);
        contador++:
                                                                 break:
        switch(contador)
                                                                case 8:
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
                                                                 printf(lcd putc,"8.-Paquito");
        case 1:
          printf(lcd putc,"\f");
                                                                 while(bit test(Port B,0)==1){
          printf(lcd_putc,"1.-Orlando");
          while(bit_test(Port_B,0)==1){
                                                                 delay_ms(1);
                                                                 break;
          delay ms(1);
                                                               case 9:
          break;
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
        case 2:
                                                                 printf(lcd_putc,"9.-lsa");
          printf(lcd_putc,"\f");
                                                                 while(bit_test(Port_B,0)==1){
          printf(lcd putc,"2.-Alison");
          while(bit_test(Port_B,0)==1){
                                                                 delay_ms(1);
          }
                                                                 break:
          delay_ms(1);
                                                                case 10:
                                                                 printf(lcd_putc,"\f");
          break;
        case 3:
                                                                 printf(lcd putc,"10.-lsai");
          printf(lcd putc,"\f");
                                                                 while(bit test(Port B,0)==1){
          printf(lcd_putc,"3.-Francisco");
```

- m) Explicación del Codigo
- 5) Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 6 Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 7 Se incluye la librería del LCD
- 8 En el void main se declara el trisb como 0xFF para que funcione como salida y su estado inicial del puerto será 0x00, además se inicializa la LCD y después salta a el ciclo infinito
- 9 En el ciclo infinito lo que hace primero es evaluar si el botón del puertob,0 esta encendido
 - a. Si si esta encendido, incremente la variable contador y inicia el switch case
 - Dependiendo del valor que tenga el contador se limpiará la pantalla, después se imprimirá el mensaje y finalmente saltara a evaluar si el botón se sigue presionando creando un bucle que se detiene hasta que se deja de presionar el botón