

## DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168



UEMSTIS

"Francisco I. Madero" Carrera: Mecatrónica


## Reporte de la Actividad 22. Teclado Matricial 4x4 Con/Sin Librería en CCS

**NOMBRE: Orlando Contreras Reyes** 

**NL: 6** 

## Título: Teclado Matricial Con/Sin Librería en CCS

- a) El enunciado del problema. Escríbelo de forma digital Realiza un programa para teclado PIC C COMPILER
- b) El diagrama electrónico. Realízalo a mano.



```
//----- MAIN LIBRARY -----
   #include <18F452.h>
//----- FUSES CONFIGURATION ------
#fuses
NOWDT.HS.PUT.NOPROTECT.NOBR
OWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay(clock=4MHz)
//----- EXT LIBRARIES -----
#include <lcd.c>
//----- SET OUTPUTS -----
//--Ports-
#byte Port_B = 0X0F81
#byte Tris B = 0x0F93
//--Var--
//--Inicio--
void main(){
    //Set Outputs
```

```
Tris_B = 0xF0;//
                        Set TRISB as
OUTPUT
     Port B = 0X00: // Leds OFF
     lcd init();//initialize the lcd
     port_b_pullups(true);
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd putc,"Tecla");
     while(true){
     Port_B=0xFE; //XXXX 0001 ->
1111 1110 turn up the Row1
     switch(Port_B){
       case 0xEE: //0001 0001 -> 1110
1110
         lcd_gotoxy(8,1);
         printf(lcd_putc,"1");
         break:
       case 0xDE: //0010 0001 -> 1101
1110
```

```
lcd_gotoxy(8,1);
                                                               printf(lcd_putc,"7");
         printf(lcd_putc,"2");
                                                               break;
         break:
                                                             case 0xDB: //0010 0100 -> 1101
                                                     1011
       case 0xBE: //0100 0001 -> 1011
1110
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
         lcd gotoxy(8,1);
                                                               printf(lcd_putc,"8");
         printf(lcd_putc,"3");
                                                               break;
         break:
                                                             case 0xBB: //0100 0100 -> 1011
       case 0x7E: //1000 0001 -> 0111
                                                     1011
1110
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
                                                               printf(lcd_putc,"9");
         lcd_gotoxy(8,1);
         printf(lcd_putc,"A");
                                                               break;
                                                             case 0x7B: //1000 0100 -> 0111
         break;
                                                     1011
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
                                                               printf(lcd_putc,"C");
     Port B=0xFD; //XXXX 0010->1111
1101
                                                               break;
     switch(Port_B){
       case 0xED: //0001 0010 -> 1110
                                                           Port_B=0xF7; //XXXX 1000->1111
1101
                                                     0111
         lcd gotoxy(8,1);
                                                           switch(Port_B){
         printf(lcd_putc,"4");
                                                             case 0xE7: //0001 1000 -> 1110
         break;
                                                     0111
       case 0xDD: //0010 0010 -> 1101
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
1101
                                                               printf(lcd_putc,"*");
                                                               break;
         lcd_gotoxy(8,1);
         printf(lcd_putc,"5");
                                                             case 0xD7: //0010 1000 -> 1101
         break:
                                                     0111
       case 0xBD: //0100 0010 -> 1011
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
1101
                                                               printf(lcd_putc,"0");
         lcd gotoxy(8,1);
                                                               break;
                                                             case 0xB7: //0100 1000 -> 1011
         printf(lcd_putc,"6");
                                                     0111
         break:
       case 0x7D: //1000 0010 -> 0111
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
1101
                                                               printf(lcd_putc,"#");
         lcd_gotoxy(8,1);
                                                               break;
         printf(lcd_putc,"B");
                                                             case 0x77: //1000 1000 -> 0111
                                                     0111
         break;
                                                               lcd_gotoxy(8,1);
                       //XXXX
                                  0100-
                                                               printf(lcd_putc,"D");
      Port B=0xFB;
>1111 1011
                                                               break;
     switch(Port_B){
       case 0xEB: //0001 0100 -> 1110
                                                           }//end while
1011
                                                     }//end main
         lcd_gotoxy(8,1);
```

- d) Explicación del código
- 1) Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 2) Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 3) Se declaran variables en la RAM con la directriz #byte nombredevariable = lugarderam (Se declara el puerto D y el Trisd)

- 4) En el void main se configura el puerto d como salida mediante la instrucción Tris\_D= 0x00 y el valor inicial de puerto d es 0x00, se inicializa la lcd, además de encender las resistencias pull ups del puerto B y finalmente se imprime el mensaje en la LCD "Tecla"
- 5) Se mueven los valores de cada fila invertidos(complemento a 1) esto se hace porque para encenderlo se requiere de 0 por las resistencias pull up. Después de mover el valor de la fila se pregunta por las columnas mediante un switch case y en caso de que coincida la columna imprimirá el valor numérico que tiene la tecla. Cabe aclarar que los valores de las columnas también se encuentran en complemento a 1.

```
e) Código en CCS CON Librería
      //----- MAIN LIBRARY -----
                                                         void main(){
         #include <18F452.h>
                                                              lcd_init();//initialize the lcd and the
      //----- FUSES CONFIGURATION ------
                                                         keyboard
                                                              kbd init();
      #fuses
      NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, NOBR
                                                              port_b_pullups(true);
      OWNOUT, NOLVP, NOCPD
      #use delay(clock=4MHz)
                                                              while(true){
                                                              o=kbd_getc();//save the value of
      //----- EXT LIBRARIES -----
                                                         keyboard on "o"
      #include <lcd.c>
                                                              if (o !=0){
      #define use_portb_kbd TRUE
                                                                lcd_gotoxy(1,2);//print the 'o' on
      #include <4kbd4.c>
                                                         lcd
      //----- SET OUTPUTS -----
                                                                lcd_putc(o);
      //--Ports-
      //--Var--
                                                              }//end while
      char o;
      //--Inicio--
                                                         }//end main
```

- f) Explicación del codigo
- 1) Se incluye la librería del PIC en el que trabajaremos en este caso es del 18f4550
- 2) Se configuran los fusibles a usar y se establece la velocidad del cristal que será de 4MHz
- 3) Se declaran variables en la RAM con la directriz #byte nombredevariable = lugarderam (Se declara el puerto D y el Trisd)
- 4) En el void main se inicializa la lcd, además de encender las resistencias pull ups del puerto B y finalmente se imprime el mensaje en la LCD "Tecla"
- 5) Mediante la instrucción kbd\_getc obtiene el valor del carácter presionado y lo almacena en la variable "o" y siempre que "o" sea diferente de 0 se imprimirá en el renglón 2 de la LCD.
- 6) Nota: Se modifico algunas partes de la librería y se le puso el nombre 4kbd4 para que la librería fuese capaz de funcionar en un teclado matricial 4x4.