company - name 01-0001 CITY

st. sezam street 12 tel./fax 123/1231234 mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

kalkulacja naprawy nr 503/2022kt

sygnatura akt/rodzaj szkody : 1234567891 / autocasco

data szkody : 14.10.2022

właściciel pojazdu : pan

: john wick

: underwater pineapple home

: 11-111 underwater

dane pojazdu

marka : bmw

typ/model : 5 szereg f10 / 525 d

rodzaj silnika/pojemność/moc : diesel / 2993 ccm / 150 kw

masa poj./masa całkowita poj.: 1780 / 2315

nr rejestracyjny/nr ident.: xxx 11111 / abcde12345x123456

pierwsza rej / ostatnia rej : 22.03.2010 / 30.09.2020 przebieg : 250000 km odczytany lakierowanie (odcień/rodzaj) : czarna perła 475

strefa(y) uszkodzeń : przód / lewy przód

firma naprawcza : some co name : sezam-street 1

: 11-121 sezam city
: workshop@codomain.xd

 k o s z t y n a p r a w y bez vat
 pln 22 747.00

 vat 23.00 %
 pln 5 231.81

 k o s z t y n a p r a w y z vat
 pln 27 978.81

75-811 koszalin, 18.10.2022

system audatex

strona 1

01-0001 CITY

st. sezam street 1 tel./fax 123/1231234

mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

www.coname.xd					
kalkul	acja napra	w y nr 111/2022kt		01	.01.2022
właściciel	pan	john wick			
	sezam city 1	11-111 underwater			
sygnatura	1234567891	rodz. szk aut	cocasco		
marka	bmw	5 szereg f10	525 d		
numer vin	xxxxx11111x111111	nr rej. XXX 39660	kod t	ypu	01 42 12
wersja	od początku prod.	klimat autom 2 stref	ogrze	wanie p	postojowe
wyposażenie	zakres co2	łącznik bluetooth	ukł n	awig pı	rofession
	swiatlo ksenonowe	ukl sprysk reflektor	poszyc	ie skó:	ra dakot
	ogrzew siedz prz	siedz prz wentylowan	podpar	lędźwi	Lowe
	siedzenia komfor prz	wspom zachow kierunk	wspom	zmiany	kierunk
	aktywna regul predko	hak holowniczy	park d	ist cor	ntr p/t
	2993 ccm 150 kw	8-bieg automatyczna	ochron	a przed	chodniów
	opona 225/55 r17y	obrecz alum 8 jx17	wnętrz	e czarı	ne
	specyficzne eu	opona jazdy bez ciśn			
	7 n a haza czasowa	 12 jc=1 rbg cena/}			
	z ii a baza czasowa				pln/rbg
					pln/rbg
nr noz nra	cy / prace naprawcze		kl	jc	oper.
kod cz	icy / prace mapraweze	pojedyneze bedione	17.1	ی ر	cena
brak nr	czas dod do operacj	iki podstawowei	3	2	26.67
41 35 550)	sciana boczna prz l	_	3	13	173.33
51 11 656	zderzak prz wyb/wbu	_	3	9	120.00
51 11 566	oba wsporniki zderz		3	7	93.33
51 11 500	-	orzedniego wybud/wbud	3	6	80.00
J1 11 JJ2	(zderzak przedni wyk		5	O	00.00
66 20 610	praca dod park dist		3	4	53.33
51 64 525	wspornik laczn prz		3	4	53.33
51 71 600)		a chłodnicy wyb/wbud	3	2	26.67
63 10 514	reflektory p-mgielr		2	2	26.67
63 12 520)	reflektor l wyb/wbu		2	5	66.67
63 12 524	reflektor l wymiana		2	4	53.33
61 67 621	dysza zmywacza refl		3	2	26.67
61 67 623	dysza zmywacza refl		3	2	26.67
63 12 910		zy ogrzewaniu postojow	2	3	40.00
41 61 510	pokrywa prz wyb/wbu		3	4	53.33
51 48 501	izolacja klapy czol		3	3	40.00
51 71 947	oslona progu l wyb/		3	6	80.00
51 41 503	wykladzina drzwi pr		3	5	66.67
51 41 505	izolacja drzwi prz	_	3	3	40.00
51 16 500	lusterko drzwi prz		3	3	40.00
51 21 800)	listwa wneki okna p		3	2	26.67
51 32 670)	szyba okna drzwi pr	_	3	1	13.33
51 21 770	uchwyt zewn drzwi p	=	3	1	13.33
00 00 556	sprawdzenie samocho		3	3	40.00
00 00 000		diagnostyki samoch)	J	J	40.00
		stem audatex		strona	a 2
	5)	Joen addates		5 51 0116	

company - name 01-0001 CITY st. sezam street 1 tel./fax 123/1231234 mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

kalkulacja naprawy nr 503/2022kt 18.10.2022			
roboci	z n a baza czasowa 12 jc=1 rbg cena/k		
		2 = 160.00 3 = 160.00	
nr noz nra	cena/ki cy / prace naprawcze pojedyncze scalone		
kod cz	cy / prace naprawcze pojedyncze scarone	KI JC	cena
	czujnik regulatora prędkosci wyregulować	3 4	
0471	pokrywa przed naprawa	3 20	
	owanie (według azt)		
kod częsci	operacja - lakier wodny	jc	
07.41	- 2-warstw mineral	1.1	
0741	ściana boczna prz l lak nowa część st 1	11	
0283	zderzak prz lak.now.cz.st.1 klr	15 1	
0313 0343	osł ucha holow prz lak.now.cz.st.1 klr	1	
0345	<pre>nadaj ultradzw zew l lak.now.cz.st.1 klr nadaj ultradzw wew l lak.now.cz.st.1 klr</pre>	1	
0633	nakł dyszy sprysk l lak.now.cz.st.1 klr	1	
0471	pokrywa przed odnowa lakieru	30	
0634	nakł dyszy sprysk p l. wierzch.el. z tw.	1	
1521	drzwi p l b/ramy okn lak. wierzchnie st 2	8	
	kierniczy na część	0	
	określenie	koszt.mat	
0741	ściana boczna prz l lak nowa część st 1	329.31	
0283	zderzak prz lak.now.cz.st.1 klr		
0313	osł ucha holow prz lak.now.cz.st.1 klr	1.96	
0343	nadaj ultradzw zew l lak.now.cz.st.1 klr		
0345	nadaj ultradzw wew l lak.now.cz.st.1 klr		
0633	nakł dyszy sprysk l lak.now.cz.st.1 klr		
0471	pokrywa przed odnowa lakieru		
0634	nakł dyszy sprysk p l. wierzch.el. z tw.		
1521	drzwi p l b/ramy okn lak. wierzchnie st 2		
	koszty robocizny lakierniczej	jс	oper.
	współczynnik 160.00 pln/rbg		cena
	czas lakierowania	69	
	przygotowanie praca gł. metal	23	
	przygotowanie praca dod.tworzywo	5	
	końcowa robocizna lakier 10 jc/rbg :	97.0	
	końcowa robocizna lakier 12 jc/rbg :	116.4	1552.00

01-0001 CITY

st. sezam street 1

tel./fax 123/1231234 mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

	cja naprawy vanie (według azt)		18.10.2022
kos 12 12 00 12 13 81	szty materiału lakiern: akierowana nowa część akierowanie nowej część dnowa lakieru akierowanie wierzchnie akierowanie wierzchnie tała materiałowa praca tała materiałowa praca	iczego ci stopień klr k2 gł. metal	cena 329.31 937.59 837.98 273.43 1.16 158.60 55.50 15.00 % 389.04
	er peri. narzut		13.00 % 309.04
części z	zamienne	cennik stan	: 01.10.2022 / 10
kod częś	określenie	numer katalogowy	cena
0283	nakl zderzaka prz		
0305	osł wlot powietrza l	51 11 7 231 859	68.14
0307	krat pow l zderzaka	51 11 7 200 699	176.63
0343	nadaj ultradzw zew l	:66 20 9 233 044	826.37
0345	nadaj ultradzw wew l	:66 20 9 233 044	826.37
0351	zest moc zderzak prz	51 11 2 452 058	73.46
0361	zest wspor czujn prz	51 11 2 208 723	156.03
0415	krata ozd prz l	51 13 7 203 649	309.05
0431	emblemat p	51 14 7 057 794	232.21
0561	reflektor l kpl	63 11 7 271 911	5429.08
0625	dysza sprysk prz l	61 67 7 377 667	422.20
0629	sprez l	51 11 7 202 885	11.94
0631	wspor dyszy zmyw ref	51 11 7 200 791	18.19
0633	nakł dyszy sprysk l	51 11 7 246 869	105.58
0637	reflektor p-mgiel l		664.35
0643	osł mechan wycier l	51 11 7 207 149	
0741	ściana boczna prz l	41 35 5 a03 261	1824.46
1009	kier pow chlodnicy	51 74 7 200 787	1343.61
1017	łącznik prz	51 64 7 200 689	585.42
1000	nit zryw moc nadkx10	51 16 1 881 149	9.30*
	system	audatex	strona 4

company - name 01-0001 CITY

st. sezam street 1

tel./fax 123/1231234

mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

kalkulacja naprawy nr 503/2022kt	
·	pln
r o b o c i z n a baza czasowa 12 jc = 1 rbg	
razem kl 2 14 jc x 160.00 pln/rbg 186.67	
razem kl 3 106 jc x 160.00 pln/rbg 1 413.33	
razem robocizna	1 600.00
lakierowanie	
koszty robocizny 1 552.00	
koszty materiału 2 982.61	
razem lakierowanie	4 534.61
części zamienne 16 286.66	
normalia (2.0%) 325.73	
razem części zamienne	16 612.39
koszty naprawy bez vat	22 747.00
vat 23.00 %	5 231.81
koszty naprawy z vat	
objaśnienia:	27 370.01
ceny części-ceny produc./import. * = wprowadzone przez uży	ztkownika
nr katalog. nie zawsze nr zamówienia : =część może być dostarc	
kn = bez kodu części/nr poz. cennika)=udziały czasu objęte w	
licencja 31760000	
(c) all rights to the paint calculation system (azt lack) are re	eserved by az
t automotive gmbh	

az t automotive gmbh

strona 5

system audatex

01-0001 CITY

st. sezam street 1

tel./fax 123/1231234

mobile 111 222 333 e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

strona kontrolna nr 503/2022kt 18.10.2022 john wick

właściciel pan

11-111 underwater

właściciei pan sezam city 1 sygnatura 1234567891 rodz. szk autocasco 5 szereg f10 525 d

numer vin xxxxx11111x111111 nr rej. XXX 11111 kod typu 01 42 12

nr użytk/rzeczoznawcy : 123456 12345600 classdirect rel 22.03

wersja numer 50.2203.01

: 18.10.2022 data wyliczenia

kody wesrsji wyposażenia

- wersja z nr nadwozia : a1 f2 f7 f8 g7 h5 i1 i6 j3 j7 k2 k4 k6 k7 k8 17

19 m7 o3 p8 q6 r2 s1 v1 y2 y4 y5

- wersja wyposażenia : a1 f2 f7 f8 g7 h5 i1 i6 j3 j7 k2 k4 k6 k7 k8 17

19 m7 o3 p8 q6 r2 s1 v1 y2 y5 z4 z7

- usunięte wersje wyposaż: y4 2-warstw-metallic

- dodane wersje wyposaż. : z4 lakier wodny z7 2-warstw mineral

części zamienne/lakierowanie

- rodz.oper/nr kodu/info : e 0356 el / n 0257 lo / n 0258 lo / n 0303 lo

n 0346 lo / n 0416 lo / n 0471 lo / n 0481 lo n 0634 lo / n 0707 lo / n 0841 lo / n 0843 lo n 1519 lo / n 1565 lo / n 1661 lo / n 1711 lo

n 1737 lo / e 0561 ---> n 0283 z

e 0561 ---> n 0283 lo

stawki gouzza - baza czasowa - blach. : 12 jc=1 rbg : 160.00 pln/rbg 160.00 pln/rbg

160.00 pln/rbg

- lakierowanie - azt : 160.00 pln/rbg

kody warunkowe rf

: 03 15.00 / 51 100.00 - kody aktywne

części zam.

- data cen części zam. : 01.10.2022 - data cen części mastera: 01.10.2022

lakierowanie

- rodz oper./kod części : le 0741 / le10283 / le10313 / le10343

le10345 / le10633 / li 0471 / l 0634

1 1521

ilość pozycji

- ujętych : 47

- mutacji :

01-0001 CITY

st. sezam street 1 tel./fax 123/1231234

mobile 111 222 333

e-mail: some@codomain.xd

www.coname.xd

strona kontrolna	nr 503/2022kt	18.10.2022
podsumowanie kalkulacji		
roboc: 1 600.00 lak: 4 534	.61 częś: 16 612.39	
napr: 22 747.00 vat : 5 231	.81 napr: 27 978.81	
dane szczegółowe :		
e 0283 le10283	e 0351 e 0356	n 0257
n 0258 n 0303	e 0307 e 0305	e 0361
e 0343 le10343	e 0345 le10345	n 0346
e 0431 le10313	n 0634 1 0634	e 0633
le10633 e 0415	n 0416 e 0643	e 0625
e 0561 e 0637	e 0631 e 1009	n 0841
n 0843 e 0741	le 0741 n 0707	1 1521
n 1711 n 1519	n 1737 n 1565	n 1661
e 1017 n 0471	i 0471 20 li 0471	e 0629
n 0481		
e 10009 nit zryw moc nadkx105	1 16 1 881 149 930 1	

system audatex