ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗИСТОРОВ, СВЕДЕНИЯ О НАДЕЖНОСТИ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНЫ В СПРАВОЧНИКЕ

| Тип изделия | Номер ТУ | Тип изделия | Номер ТУ | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Резисторы постоянные непроволочные | | | | | | | | | |
| Металлодиэлектрические (кроме прецизионных) | | | | | | | | | |
| P1-2* | ОЖ0.467.155ТУ | Р1-16П | АЛЯР.434110.002ТУ | | | | | | |
| P1-3* | ОЖ0.467.153ТУ | P1-33* | АЛЯР.434110.008ТУ | | | | | | |
| P1-4 | ОЖ0.467.154ТУ | C1-4 | ШКАБ.434110.005ТУ | | | | | | |
| P1-5* | ОЖ0.467.153ТУ | C2-6 | ОЖ0.467.032ТУ | | | | | | |
| P1-6 | ОЖ0.467.161ТУ | C2-10 | ОЖ0.467.072ТУ | | | | | | |
| P1-8 | ОЖ0.467.164ТУ | С2-10а, б | ОЖ0.467.072ТУ | | | | | | |
| P1-9* | АЛЯР.434110.001ТУ | C2-23 | ОЖ0.467.081ТУ | | | | | | |
| P1-10 | ОЖ0.467.166ТУ | C2-33M | ШКАБ.434110.006ТУ | | | | | | |
| P1-11 | АЛЯР.434110.004ТУ | C2-33, C2-33H | ОЖ0.467.093ТУ | | | | | | |
| P1-12 | АЛЯР.434110.005ТУ | C2-34 | ОЖ0.467.133ТУ | | | | | | |
| P1-16 | АЛЯР.434110.002ТУ | C2-34M | ОЖ0.467.133ТУ | | | | | | |
| | Металлодиэлект | рические прецизионны | ole | | | | | | |
| C2-14 | ОЖ0.467.036ТУ | C2-36 | ОЖ0.467.089ТУ | | | | | | |
| C2-29B | ОЖ0.467.099ТУ | | | | | | | | |
| | Металл | пизированные | · | | | | | | |
| C6-2 | ОЖ0.467.088ТУ | C6-6 | ОЖ0.467.117ТУ | | | | | | |
| C6-3 | ОЖ0.467.101ТУ | C6-7 | ОЖ0.467.134ТУ | | | | | | |
| C6-4 | ОЖ0.467.110ТУ | C6-8 | ОЖ0.467.131ТУ | | | | | | |
| C6-5 | ОЖ0.467.111ТУ | C6-9 | ОЖ0.467.140ТУ | | | | | | |
| | ' | " Онные пленочные | 1 | | | | | | |
| КЭВ | ОЖ0.467.077ТУ | C3-14 | ОЖ0.467.113ТУ | | | | | | |
| C3-12 | ОЖ0.467.119ТУ | C3-15 | ОЖ0.467.122ТУ | | | | | | |
| | • | онные объемные | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| C4-2 | ОЖ0.467.057ТУ | TBO | ОЖ0.467.035ТУ | | | | | | |
| C4-3 | ОЖ0.467.132ТУ | УНУ* | ОЖ0.467.019ТУ | | | | | | |
| Pe | зисторы постоянные про | волочные и металл | офольговые | | | | | | |
| | Наг | рузочные | | | | | | | |
| ПЭВТ | ОЖ0.467.514ТУ | C5-40-01 | ОЖ0.467.528ТУ | | | | | | |
| C5-35B | ОЖ0.467.541ТУ | C5-43 | ОЖ0.467.531ТУ | | | | | | |
| C5-36B | ОЖ0.467.541ТУ | C5-43A | ОЖ0.467.531ТУ | | | | | | |
| C5-37B | ОЖ0.467.540ТУ | C5-47 | ОЖ0.467.531ТУ | | | | | | |
| C5-40 | ОЖ0.467.528ТУ | C5-47A | ОЖ0.467.531ТУ | | | | | | |

| Тип изделия | Номер ТУ | Тип изделия | Номер ТУ | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | П | рецизионные | | | | | | | |
| С5-5, С5-5В С5-14В, С5-14ВП С5-16В, С5-16МВ С5-17В С5-25В, С5-25В1 | ОЖ0.467.505ТУ ОЖ0.467.542ТУ ОЖ0.467.513ТУ ОЖ0.467.542ТУ ОЖ0.467.521ТУ | С5-42В С5-53, С5-53Г С5-54, С5-54Г С5-60 | ОЖ0.467.530ТУ ОЖ0.467.548ТУ ОЖ0.467.548ТУ ОЖ0.467.560ТУ | | | | | | |
| Особостабильные | | | | | | | | | |
| С5-60, С5-60А, Б | ОЖ0.467.560ТУ | C5-60B, C5-60B1 | ОЖ0.467.560ТУ | | | | | | |
| | Mem | аллофольговые | | | | | | | |
| Р2-67 С5-25Ф С5-53Б | ОЖ0.467.563ТУ ОЖ0.467.521ТУ ОЖ0.467.548ТУ | С5-53Ф С5-60Б | ОЖ0.467.548ТУ ОЖ0.467.560ТУ | | | | | | |
| | Резисторы пер | еменные непроволочны | е | | | | | | |
| | Mei | таллоокисные | | | | | | | |
| СП2-6 | ОЖ0.468.359ТУ | 1 | | | | | | | |
| | ı | Керметные | | | | | | | |
| РП1-46 РП1-48 РП1-48А, Б СП3-19а, б СП3-28 | ОЖ0.468.367ТУ ОЖ0.468.375ТУ ОЖ0.468.375ТУ ОЖ0.468.134ТУ ОЖ0.468.166ТУ | СП3-37А, Б, В СП3-39А СП3-39НА СП3-44А, Б СП3-45А | ОЖ0.468.366ТУ ОЖ0.468.377ТУ ОЖ0.468.377ТУ ОЖ0.468.368ТУ ОЖ0.468.355ТУ | | | | | | |
| | Компози | ционные пленочные | | | | | | | |
| СП3-16 | ОЖ0.468.087ТУ | 1 | | | | | | | |
| | Компози | ционные объемные | | | | | | | |
| СП4-1а, б, в СП4-2Ма, Мб | ОЖ0.468.045ТУ ОЖ0.468.045ТУ | СП4-3 СП4-4 | ОЖ0.468.045ТУ ОЖ0.468.049ТУ | | | | | | |
| | Пог | тенциометры | | | | | | | |
| СП4-8-1,-2,-3,-4 | ОЖ0.468.161ТУ | ПТ1-2* | АЖЯР.434175.001ТУ | | | | | | |
| | Резисторы пе | ременные проволочные | | | | | | | |
| | Па | одстроечные | | | | | | | |
| РП2-57 СП5-1В1 СП5-2 СП5-2В СП5-2ВА, ВБ СП5-3 СП5-3В | ОЖ0.468.571ТУ ОЖ0.468.505ТУ ОЖ0.468.506ТУ ОЖ0.468.539ТУ ОЖ0.468.539ТУ ОЖ0.468.506ТУ ОЖ0.468.539ТУ | СП5-3ВА СП5-4В1 СП5-16ВА,ВБ,ВВ,ВГ СП5-20В СП5-22 СП5-24 СП5-37В | ОЖ0.468.539ТУ ОЖ0.468.505ТУ ОЖ0.468.519ТУ ОЖ0.468.540ТУ ОЖ0.468.509ТУ ОЖ0.468.509ТУ ОЖ0.468.531ТУ | | | | | | |
| | Pea | гулировочные | | | | | | | |
| ППБ-1, 2, 3 ППБ-16, 25, 50 ППЗ-40 – 47 | ОЖ0.468.512ТУ ОЖ0.468.512ТУ ОЖ0.468.503ТУ | СП5-21А СП5-30 СП5-39А, Б | ОЖ0.468.530ТУ ОЖ0.468.546ТУ ОЖ0.468.534ТУ | | | | | | |

| Тип изделия | Номер ТУ | Тип изделия | Номер ТУ |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| тип изделия | 110MCP 17 | тип изделия | Tiomep 13 |
| | Терморе | зисторы | |
| KMT-1 | ОЖ0.468.086ТУ | CT3-24a | ОЖ0.468.041ТУ |
| КМТ-4а, б | ОЖ0.468.086ТУ | CT3-33 | ОЖ0.468.193ТУ |
| KMT-8 | ОЖ0.468.086ТУ | CT4-16, 16A | ОЖ0.468.169ТУ |
| КМТ-17в | ОЖ0.468.096ТУ | СТ6-1Б-1 | ОЖ0.468.261ТУ |
| MMT-1 | ОЖ0.468.086ТУ | СТ6-1Б-2 | УЮРК.434121.022ТУ |
| ММТ-4а, б | ОЖ0.468.086ТУ | СТ6-4Б | ОЖ0.468.105ТУ |
| MMT-8 | ОЖ0.468.086ТУ | СТ6-4Б-1 | ОЖ0.468.105ТУ |
| MMT-9 | ОЖ0.468.086ТУ | CT14-3 | ОЖ0.468.190ТУ |
| MMT-13B | ОЖ0.468.086ТУ | TP-1 | ОЖ0.468.224ТУ |
| CT1-17 | ОЖ0.468.096ТУ | TP-2 | ОЖ0.468.224ТУ |
| CT1-18* | АЖЯР.434121.000ТУ | TP-4 | ОЖ0.468.254ТУ |
| CT3-14 | ОЖ0.468.103ТУ | TP-6 | ОЖ0.468.264ТУ |
| CT3-17 | ОЖ0.468.096ТУ | TP-9 | ОЖ0.468.265ТУ |
| 010 17 | • | 11 | 671(6.106.2061) |
| | | торные пленочные | |
| 301HP1 – HP6 | ОЖ0.345.001ТУ | 311HP301 – HP331 | бК0.347.257ТУ |
| 301HP7 – HP12 | ОЖ0.345.004ТУ | 313HP1A – HP1M | бК0.347.256ТУ |
| 302HP1 – HP3 | ОЖ0.345.003ТУ | 313HP210, 211 | бК0.347.265ТУ |
| 302HP4A – HP4M | бК0.347.147ТУ | 313HP220, 221 | бК0.347.265ТУ |
| 303HP1 | ОЖ0.344.001ТУ | 313HP230, 231 | бК0.347.265ТУ |
| 304ИД1 | ОЖ0.344.000ТУ | 313HP240, 241 | бК0.347.265ТУ |
| 304ИД2А – 2В | ОЖ0.344.000ТУ | 313HP310, 311 | бК0.347.265ТУ |
| 304ИД3А – 3В | ОЖ0.344.000ТУ | 313HP320, 321 | бК0.347.265ТУ |
| 304ИД4А – 4В | ОЖ0.344.000ТУ | 313HP410, 411 | бК0.347.265ТУ |
| 304ИД5А – 5В | ОЖ0.344.000ТУ | 315HP1 – HP8 | бК0.347.165ТУ |
| 304ИД6А – 6В | ОЖ0.344.000ТУ | 317НФ1А, 1Б | бК0.347.332ТУ |
| 308HP4 - HP6 | бК0.347.358ТУ | 318HP1 – HP15 | бК0.347.277ТУ |
| 310HP1 | бК0.347.144ТУ | 319НФ1А, Б – 5А, Б | бК0.347.362ТУ |
| 311HP101 – HP131 | бК0.347.257ТУ | H314HP2 | бК0.347.572ТУ |
| 311HP201 – HP231 | бК0.347.257ТУ | H320HP1, 2 | бК0.347.336ТУ |
| | Наборы резисторо | в тонкопленочные | |
| HP1-17-4, -7 | ОЖ0.467.421ТУ | HP1-28-1, -2 | ОЖ0.467.423ТУ |
| HP1-22-1, -2 | ОЖ0.467.421ТУ | HP1-33 | АЛСР.434310.001ТУ |
| HP1-27-4, -6, -7 | | НР1-51A, Б | АЛСР.434310.00117 |
| 111 1-21-4, -0, -1 | ! | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10.010.01013 |
| | | в толстопленочные | _ |
| HP1, 2, 3 | ОЖ0.467.409ТУ | HP2-2 | ОЖ0.467.575ТУ |
| HP1-20-1, -2 | ОЖ0.467.419ТУ | HP2-6 | АЛСР.434310.004ТУ |
| HP1-29 | АЛСР.434310.003ТУ | HPK1-1 | ОЖ0.206.500ТУ |
| HP1-30 | АЛСР.434310.002ТУ | HPK1-4 | АЛСР.434330.004ТУ |
| | Резисторн | ые сборки | |
| Б19, Б19М | ОЖ0.206.018ТУ | Б20 | ОЖ0.206.020ТУ |
| Б19К | | Б20К | ОЖ0.206.020ТУ |
| | ' | тители | · |
| ED4 4* | | | O)(0 004 004T) (|
| ПР1-1* | | ΠP1-7* | ОЖ0.224.021ТУ |
| ПР1-И3* | ОЖ0.224.017ТУ | П2-4* | ОЖ0.224.009ТУ |

ПОЯСНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ

Математические модели для расчета эксплуатационной интенсивности отказов отдельных групп (типов) резисторов приведены в табл.1:

Таблица 1

| Группа изделий | Вид математи | ической модели | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| т рутта подолии | (1) | (2) | | | |
| Резисторы постоян- ные непроволочные: металлодиэлектри- | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{R} \cdot K_{M} \cdot K_{ctaf}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{R} \cdot K_{M} \cdot K_{cta6}$ | | | |
| ческие | | | | | |
| металлизированные | | | | | |
| композиционные пленочные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{R}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{g} \cdot K_{R}$ | | | |
| композиционные объемные | | | | | |
| Резисторы постоянные проволочные и металлофольговые: | | | | | |
| нагрузочные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{g}} \cdot \mathbf{K}_{np} \cdot \mathbf{K}_{p} \cdot \mathbf{K}_{\mathfrak{g}} \cdot \mathbf{K}_{R}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot \mathbf{K}_{np} \cdot \mathbf{K}_{p} \cdot \mathbf{K}_{g} \cdot \mathbf{K}_{R}$ | | | |
| прецизионные | | | | | |
| особостабильные | | | | | |
| металлофольговые | | | | | |
| Резисторы перемен- ные непроволочные | $\lambda_{\text{a}} = \lambda'_{\text{6}} \cdot K_{\text{np}} \cdot K_{\text{p}} \cdot K_{\text{a}} \cdot K_{\text{R}} \cdot K_{\text{S1}}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{R} \cdot K_{S1}$ | | | |
| Резисторы перемен- ные проволочные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{g}} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{R}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{g} \cdot K_{R}$ | | | |
| Терморезисторы | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{np} \cdot K_{\mathfrak{g}}$ | $\lambda \mathfrak{g} = \lambda'_{GCF} \cdot K_{np} \cdot K_{\mathfrak{g}}$ | | | |
| Микросхемы рези- сторные пленочные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{cn} \cdot K_{корп}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{cn} \cdot K_{корп}$ | | | |
| Наборы резисторов тонкопленочные | $\lambda_{9} = \lambda_{6}' \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{9} \cdot K_{cn} \cdot K_{kopn} \cdot K_{Texh}$ | $\lambda_{9} = \lambda'_{6,cr} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{9} \cdot K_{cn} \cdot K_{kopn} \cdot K_{rex}$ | | | |
| Наборы резисторов толстопленочные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot \mathbf{K}_{np} \cdot \mathbf{K}_{p} \cdot \mathbf{K}_{\mathfrak{g}} \cdot \mathbf{K}_{R} \cdot \mathbf{K}_{техн}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{g} \cdot K_{R} \cdot K_{техн}$ | | | |
| Сборки резисторные | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{\mathfrak{n}\mathfrak{p}} \cdot K_{\mathfrak{p}} \cdot K_{\mathfrak{g}}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{g}$ | | | |
| Поглотители | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{\mathfrak{G}} \cdot K_{\mathfrak{n}\mathfrak{p}} \cdot K_{\mathfrak{p}} \cdot K_{\mathfrak{g}} \cdot K_{\mathfrak{R}}$ | $\lambda_{\mathfrak{g}} = \lambda'_{6.c.r} \cdot K_{np} \cdot K_{p} \cdot K_{g} \cdot K_{R}$ | | | |

Модели (2) используют для расчета интенсивности отказов тех типов резисторов, для которых из-за отсутствия или недостаточности информации не приведены значения интенсивности отказов λ'_6 . Кроме этого, модели (2) используют для оценки уровня интенсивности отказов групп в целом. В остальных случаях используют модели (1).

При определении значений λ'_6 и $\lambda'_{6.c.r}$ учитывалась сумма внезапных (полных) отказов и постепенных отказов (уходов параметров за норму ТУ).

При необходимости для расчета значений $\lambda_{\!\scriptscriptstyle 3}$ учитывать только внезапные или только посте-

пенные отказы, следует использовать распределение отказов по видам, приведенное в табл. 5¹.

В случае учета только внезапных (постепенных) факторов, базовую интенсивность отказов определяют по математической модели (3):

$$\lambda'_{61} = \lambda'_{6} \cdot A_{o6p} \left(B_{\frac{\Delta R}{R_{0}}} \right) \qquad \text{или} \qquad \lambda'_{6.c.r1} = \lambda'_{6.c.r} \cdot A_{o6p} \left(B_{\frac{\Delta R}{R_{0}}} \right) \quad , \tag{3}$$

где А_{обр} – доля внезапных отказов (обрывов);

 $B_{\frac{\Delta R}{R_-}}$ — доля ухода за норму ТУ относительного изменения сопротивления;

 $\frac{\Delta R}{R_0}$ — относительное изменение сопротивления.

При этом в качестве нормы на $\frac{\Delta R}{R_0}$ принимают норму, установленную в ТУ, в течение минимальной наработки.

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов резисторов, находящихся в режиме ожидания, проводится по моделям вида:

для неподвижных объектов:

$$\lambda_{x.9} = \lambda_{x.c.r} \cdot K_{tx} \cdot K_{ycn} \cdot K_{np} \quad \text{ или } \quad \lambda_{x.9} = \lambda'_{\delta} \cdot K_{x} \cdot K_{tx} \cdot K_{ycn} \cdot K_{np} \quad , \qquad \text{(4)}$$

для подвижных объектов:

$$\lambda_{x.9} = \lambda_{x.c.r} \cdot K_{tx} \cdot K_{9} \cdot K_{np}$$
 или $\lambda_{x.9} = \lambda'_{6} \cdot K_{x} \cdot K_{tx} \cdot K_{9} \cdot K_{np}$, (5)

Определение составляющих (коэффициентов) моделей и других характеристик надежности приведено в разделе справочника "Методические указания".

Названия и номера таблиц, в которых помещены числовые значения составляющих (коэффициентов) моделей и другие справочные данные, приведены в табл.2

Таблица 2

| Условные обозначения | Название таблицы | Номер таблицы |
|--|--|------------------|
| $\lambda_{6.c.r}^{'}, \lambda_{x.c.r}, K_{np}, K_{x}, K_{s}, d, d_{x},$ распределение отказов по видам | Характеристика надежности и справочные данные отдельных групп резисторов | 5 |
| $\dot{\lambda_6}$, d, $T_{\text{H.M}}$, $T_{p\gamma}$, T_{xp} | Характеристика надежности и справочные данные отдельных типов резисторов | 6 |
| Κ _p | Значения коэффициента режима К _р в зависимости от электрической нагрузки и температуры окружающей среды | 7 |
| K _{tx} | Значения коэффициента К _{tх} в зависимости от температуры окружающей среды | 8 |
| K _R | Значения коэффициента К _R в зависимости от величины номинального сопротивления для отдельных групп резисторов | 9 |

 $^{^{1}}$ Распределением отказов по видам при расчете λ_{9} пользуются при d > 1

253

| Условные обозначения | Название таблицы | Номер таблицы |
|----------------------|--|------------------|
| K _M | Значения коэффициента К _м в зависимости от величины номинальной мощности для металлодиэлектрических резисторов и поглотителей | 10 |
| K _{S1} | Значения коэффициента К _{S1} в зависимости от отношения рабочего напряжения к максимально допустимому по ТУ для переменных непроволочных резисторов | 11 |
| К _{сл} | Значения коэффициента К _{сл} для микросхем резисторных пленочных и тонкопленочных наборов резисторов | 12 |
| К _{корп} | Значения коэффициента К _{корп} для микросхем резисторных пленочных и тонкопленочных наборов резисторов | 13 |
| К _{стаб} | Значения коэффициента К _{стаб} в зависимости от допуска | 14 |
| К _{техн} | Значения коэффициента К _{техн} для наборов резисторов | 15 |
| K₃ | Значения коэффициента К _э жесткости условий эксплуатации для различных групп резисторов | 16 |

Значения коэффициента режима К_р рассчитываются по математической модели (6).

$$K_{p} = A \cdot e^{B \cdot \left(\frac{t+273}{N_{t}}\right)^{G}} \cdot e^{\left[\frac{P/P_{H}}{N_{s}} \cdot \left(\frac{t+273}{273}\right)^{J}\right]^{H}} , \qquad (6)$$

где: A, B, N_t , G, N_S , J, H $\,-\,$ постоянные коэффициенты модели;

t – температура окружающей среды, °С;

Р – рабочая мощность рассеяния резисторов, Вт;

Р_н - номинальная мощность рассеяния резисторов, Вт.

Значения постоянных коэффициентов модели (6) для отдельных групп резисторов приведены в табл.3.

Таблица 3

| Группа резисторов | Α | В | N _t | G | Ns | J | Н |
|--|--------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Постоянные непроволочные: | | | | | | | |
| металлодиэлектрические, металлизированные, резисторные сборки, поглотители | 0,260 | 0,5078 | 343 | 9,278 | 0,878 | 1 | 0,886 |
| композиционные пленочные | 0,06 | 1,616 | 328 | 2,746 | 0,622 | 1,198 | 0,770 |
| композиционные объемные | 0,093 | 2,194 | 358 | 2,019 | 1,245 | 1,2 | 1,362 |
| Постоянные проволочные и металлофольговые: | | | | | | | |
| нагрузочные | 0,0368 | 1,985 | 373 | 2,331 | 0,556 | 1 | 1,115 |
| прецизионные | 0,0985 | 0,4 | 373 | 8,643 | 0,559 | 1,5 | 1,147 |

| Группа резисторов | Α | В | N _t | G | N _S | J | Н |
|---|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| особостабильные | 0,0932 | 5,08 | 373 | 5,33 | 1,23 | 1 | 1,6 |
| металлофольговые | 8·10 ⁻⁸ | 15,93 | 313 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 1,1 |
| Переменные непроволочные: | | | | | | | |
| металлоокисные | 0,5588 | 0,445 | 358 | 7,3 | 2,69 | 2,46 | 1 |
| керметные | 0,399 | 1,5419 | 343 | 9,8965 | 3,1668 | 1,3071 | 0,6012 |
| композиционные пленочные | 0,0495 | 1,8609 | 343 | 5,844 | 0,453 | 1 | 0,8756 |
| композиционные объемные, потенциометры | 0,655 | 0,693 | 373 | 7,223 | 2,895 | 1 | 1,335 |
| Переменные проволочные | 0,202 | 1,14 | 343 | 21,7 | 0,529 | 1 | 0,599 |
| Наборы резисторов | 0,00253 | 6,35 | 373 | 1,4817 | 0,723 | 0,1 | 1,169 |
| Микросхемы резисторные пленочные | 0,164 | 0,4 | 373 | 5 | 0,55 | 5 | 0,5 |

Значения коэффициента K_{tx} рассчитываются по математической модели (7).

$$K_{tx} = A \cdot e^{B \cdot \left(\frac{t + 273}{N_t}\right)^G} \cdot e^{B_1 \cdot \left(\frac{t + 273}{273}\right)^J} , \qquad (7)$$

где A, B, N_t, G, B_1, J – постоянные коэффициенты модели;

t – температура окружающей среды, °С.

Значения постоянных коэффициентов модели (7) для отдельных групп резисторов приведены в табл.4.

Таблица 4

| Группа изделий | Α | В | B ₁ | N_{t} | G | J |
|--|------------------------|--------|----------------|---------|------|--------|
| Постоянные непроволочные: | | | | | | |
| металлодиэлектрические, металлизированные, резис- торные сборки, поглотители | 0,743 | 0,5078 | 343 | 9,278 | 0,15 | 0,886 |
| композиционные пленочные | 0,22 | 1,616 | 328 | 2,746 | 0.24 | 0.922 |
| композиционные объемные | 0,211 | 2,194 | 358 | 2,019 | 0,01 | 1,634 |
| Постоянные проволочные и металлофольговые: | | | | | | |
| нагрузочные | 0,263 | 1,985 | 373 | 2,331 | 0,15 | 1,115 |
| прецизионные | 0,82 | 0,4 | 373 | 8,643 | 0,14 | 1,72 |
| особостабильные | 0.212 | 5,08 | 373 | 5,33 | 0,02 | 1,6 |
| металлофольговые | 1,905·10 ⁻⁷ | 15,93 | 313 | 0,7 | 0,09 | 0,11 |
| Переменные непроволочные: | | | | | | |
| металлоокисные | 0,947 | 0,445 | 358 | 7,3 | 0,04 | 2,46 |
| керметные | 0,596 | 1,542 | 343 | 9,8965 | 0,13 | 0,786 |
| композиционные пленочные | 0,33 | 1,861 | 343 | 5,844 | 0,27 | 0,8756 |
| композиционные объемные, потенциометры | 0,864 | 0,693 | 373 | 7,223 | 0,01 | 1,335 |

| Группа изделий | А | В | B ₁ | N _t | G | J |
|-------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|------|-------|
| Переменные проволочные | 0,652 | 1,14 | 343 | 21,7 | 0,37 | 0,599 |
| Наборы резисторов | 0,0097 | 6,35 | 373 | 1,4817 | 0,1 | 0,117 |
| Микросхемы резисторные пленочные | 0,528 | 0,4 | 373 | 5 | 0,43 | 2,5 |

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ

Таблица 5

Характеристика надежности и справочные данные отдельных групп резисторов

| Группа изпелий | d, | λ' _{б.с.г} ·10 ⁶ , | d _x , | λ _{x.c.r} ·10 ⁸ , | | ние о ⁻ по вид | еделе- гказов цам, % | К | пр | |
|--|-----|--|------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|-------------------|-----------|-----|
| Группа изделий | шт. | 1/u | ШΤ. | 1/4 | K _x | полная потеря проводи- мости (обрыв) | уход за нормы ТУ, $\frac{\Delta R}{R_0}$ | Прие 5 (ВП) | 9 (OC) | K₃ |
| Резисторы постоянные непроволочные: | | | | | | (оорыв) | | | | |
| металлодиэлектриче- ские (кроме прецизион- ных) | 41 | 0,05 | | | 0,0007 | | | | | |
| металлодиэлектриче- ские прецизионные | 14 | 0,043 | 2 | 0,0036 | 0,0008 | 5 | 95 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| металлизированные | 11 | 0,04 | | | 0,0009 | | | | | |
| композиционные пле- ночные | 3 | 0,03 | | | 0,0012 | | | | | |
| композиционные объем- ные | 10 | 0,04 | | | 0,0009 | | | | | |
| Резисторы постоянные проволочные и металлофольговые: | | | | | | | | | | |
| нагрузочные | 8 | 0,032 | 2 | 0,014 | 0,004 | 30 | 70 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| прецизионные, особо- стабильные и метал- лофольговые | 7 | 0,0075 | | | 0,019 | 35 | 65 | | | |
| Резисторы переменные непроволочные: | | | | | | | | | | |
| металлоокисные | 0 | 0,006 | | | 0,045 | | | | 0,3 | |
| керметные | 8 | 0,009 | | | 0,03 | | | | 0,3 | |
| композиционные пленочные | 0 | 0,003 | 0 | 0,027 | 0,09 | 24 | 76 | 1 | 0,8 | 1,7 |
| композиционные объемные | 0 | 0,015 | | | 0,018 | | | | 0,5 | |
| потенциометры | 0 | 0,015 | | | 0,018 | | | | - | |

| | 1.06 | | | | | Распределе- ние отказов по видам, % | | Кпр | | |
|--|-----------|---|-------------------------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-----|
| Группа изделий | d, шт. | λ' _{б.с.г} ·10 ⁶ , 1/ч | d _x , шт. | λ _{х.с.г} ·10 ⁸ , 1/ч | K _x | полная потеря проводи- мости (обрыв) | уход за нормы ТУ, $\frac{\Delta R}{R_0}$ | Прие 5 (ВП) | емка 9 (OC) | K₃ |
| Резисторные переменные проволочные: | | | | | | | | | | |
| подстроечные | 26 | 0,018 | 5 | 0,11 | 0,06 | 83 | 17 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| регулировочные | 11 | 0,007 | 5 | 0,11 | 0,16 | 03 | 17 | I | 0,3 | 1,7 |
| Терморезисторы | 7 | 0,008 0,058 ¹⁾ | 9 | 0,079 | 0,1 | 15 | 85 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| Микросхемы резистор- ные пленочные и наборы резисторов | 2 | 0,0095 | 0 | 0,019 | 0,02 | 85 | 15 | 1 | 0,3 | 1,7 |
| Сборки резисторные | 2 | 0,02 | 10 | 0,387 | 0,19 | - | - | 1 | 0,3 | 1,7 |
| Поглотители | - | 0,05 | - | 0,0036 | 0,0007 | - | - | 1 | - | 1,7 |

Примечание. $^{1)}$ Значение интенсивности отказов соответствует максимально допустимой по ТУ температуре окружающей среды и P=0.

Таблица 6

Характеристика надежности и справочные данные отдельных типов резисторов

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | Т _{рγ} , тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет | | | |
|---|-----------|---|--|---|--------------------------|--|--|--|
| | | 1 | Резисторы постоянные непр | оволочные | | | | |
| Металлодиэлектрические (кроме прецизионных) | | | | | | | | |
| P1-2* | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 60^{\circ}$ C, P / P _н = 1) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 | | | |
| P1-3* | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 60^{\circ}$ C, P / P _н = 1) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | | |
| P1-5* | _ | | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 60^{\circ}$ C, P / P _H = 1) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | | |
| P1-9* | | 0,05 | 50 (во всех режимах по ТУ); для P1-9-40: 100 ($t \le 85^{\circ}$ C, P ≤ 16 Вт); для P1-9-50: 100 ($t \le 85^{\circ}$ C, P ≤ 25 Вт) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 20 | | | |
| P1-10* | 0 | | 800 имп. P1-10-1÷ P1-10-7; 20 цикл. P1-10-7, P1-10-8 (во всех режимах по ТУ) | 1200 имп. Р1-10-1÷ Р1-10-7; 30 цикл. Р1-10-7, Р1-10-8 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | | |
| P1-33* | _ | | 15 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}$ C, U / U _{пред} ≤ 0.5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | | |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | $T_{p\gamma}$, тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет | | |
|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|---|----|
| P1-4 | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 50 (t≤70°C, Р/Р _н ≤0,5) 0,25 Вт; | 60 (во всех режимах по ТУ); | 20 (P _H = 0,25 BT) | | |
| | | | 100 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,25) 0,25 BT, 0,5 BT | 130 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,25) 0,25 BT, 0,5 BT | 15 (Р _н = 0,5 Вт) | | |
| P1-11 | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0,5$) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 20 | | |
| P1-12 | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0.5$) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 | | |
| P1-16, P1-16Π | 26 | 0,065 | 30 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0,5$)) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 20 | | |
| C2-6 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 155^{\circ}$ С, P / P_{H} = 1) | 25 (во всех режимах по ТУ); 70 [■] (t =250°C, P/P _н =1) 0,125 Вт | 20 | | |
| C2-23 | | | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 | | |
| C2-33M, C2-33, C2-33H | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 50°C, P / P _H \leq 0,5) | 40 (во всех режимах по ТУ); 130 ($t \le 50^{\circ}$ С, $P / P_{H} \le 0,5$); для C2-33H (0,125 BT, 2BT): 60^{\blacksquare} ($t = 85^{\circ}$ С, $P / P_{H} = 1$) | 15 (от 0,1 до 0,91 Ом), 25 (от 1 до 10 ⁷ Ом) | | |
| C1-4 | 1 | 0,1 | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | |
| P1-6 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | |
| P1-8 | | | 20 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 50°C, P / P _H \leq 0,5) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 | | |
| C2-10 | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 50 (во всех режимах по ТУ); 105 [■] (t = 70°C, P / P _н = 1) 0,125 Вт, 1 Вт | 25 | | |
| С2-10а, б | 14 | 14 | 0,04 | 0,04 | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ); для С2-10Б (0,5 – 2 Вт): 40 (t = 100°С, Р / Р _н = 1) | 15 |
| C2-34 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 50^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0,5$) | 70 [■] (t = 70°C, P / P _H = 1) | 20 | | |
| C2-34M | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 50°C, P/P _H \leq 0,5) >10 кОм; 100 (t \leq 50°C, P/P _H \leq 0,25) \leq 10 кОм | 60 (во всех режимах по ТУ) | 20 (до 10 кОм), 25 (>10 кОм) | | |
| | | | Металлодиэлектрические пр | ецизионные | | | |
| C2-14 | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, P / $P_{H} \le 0,5$) | 70 (во всех режимах по ТУ) | 20 | | |
| C2-29B | 14 | 0,043 | 25 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) 0,5 Вт \div 2 Вт; 60 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,3) допуск \pm 0,05%, 0,5 Вт \div 2 Вт; 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) $\frac{\Delta R}{R_0} \leq$ 1%, 0,5 Вт \div 2 Вт; 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) 0,062 Вт; 0,125 Вт, 0,25 Вт | 60 (во всех режимах по ТУ) 0,062 Вт; 0,125 Вт, 0,25 Вт; 80 (во всех режимах по ТУ) 0,5 Вт ÷ 2 Вт; 105 (t = 85°C, P / P _H = 1) 0,125 Вт | 25 | | |
| C2-36 | | | 70 (во всех режимах по ТУ); 150 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н ≤ 0.5) | 140 (во всех режимах по ТУ) | 25 | | |
| | l | <u> </u> | .50 (t = 55 0, t / t H = 5,0) | | İ | | |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | Т _{рγ} , тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
|----------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | Металлизированнь | ie | |
| C6-2 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 65 [■] (t = 70°C, P / P _H = 1) | 25 |
| C6-3 | | | 15 (во всех режимах по ТУ) | 60^{\bullet} (t = 70°C, P / P _H = 1) | 15 |
| C6-4 | | | 15 (во всех режимах по ТУ) 0,025 Вт; 80 (t \leq 50°C, P / P _H \leq 0,5); для C6-4a (0,05 Вт, 0,125 Вт): | 30 (во всех режимах по ТУ) 0,025 Вт; 40 (во всех режимах по ТУ) 0,05 Вт; для С6-4а (0,05 Вт, 0,125 Вт): | 12 |
| | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 35 (во всех режимах по ТУ) | |
| C6-5 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 55$ °C, P / $P_H \le 0.5$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| C6-6 | 11 | 0,04 | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) допуск \pm 5%; 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) допуск \pm 10% | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| C6-7 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 80 [■] (t = 70°C, P / P _H = 1) | 15 |
| C6-8 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,5) | 80 [■] (t = 70°C, P / P _H = 1) | 12 |
| C6-9 | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 15 (от 10 Ом до 1 кОм), 25 (от 1 до 9,53 Ом) |
| | | | Композиционные плено | чные | |
| кэв | | | 5 (во всех режимах по ТУ) | (во всех режимах по ТУ): 8 (γ = 90%) 10, 20, 40 Вт; 10 (γ = 90%) 5 Вт; 10 (γ = 95%) 0,5 Вт \div 2 Вт | 12 |
| C3-12 | 3 | 0,03 | 15 (во всех режимах по ТУ) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| C3-14 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 30 (во всех режимах по 60 (t \leq 40°C, P / P _H \leq 0,3) | | 15 |
| C3-15 | | | 15 (во всех режимах по ТУ) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | Τ _{рγ} , тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
|--------------------|-----------|---|---|---|--------------------------|
| | | | Композиционные объег | мные | |
| C4-2 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) 1 Вт, 2 Вт; 40 (во всех режимах по ТУ) 0,25 Вт, 0,5 Вт; 100 ($t \le 50^{\circ}$ С, $P / P_{H} \le 0,5$) | 20 (во всех режимах по ТУ) 1 Вт, 2 Вт; 100 (во всех режимах по ТУ) 0,25 Вт, 0,5 Вт | 15 |
| ТВО | 10 | 0,04 | 10 (во всех режимах по ТУ) 20 Вт, 60 Вт; 15 (во всех режимах по ТУ) 5 Вт, 10 Вт; 20 (во всех режимах по ТУ) 0,25 Вт, 2 Вт; 30 (во всех режимах по ТУ) 0,125 Вт; 100 ($t \le 50^{\circ}$ C, $P / P_{H} \le 0,5$) | 20 (во всех режимах по ТУ) 20 Вт, 60 Вт; 30 (во всех режимах по ТУ) 5 Вт, 10 Вт; 40 (во всех режимах по ТУ) 0,25 Вт, 2 Вт; 60 (во всех режимах по ТУ) 0,125 Вт | 15 |
| C4-3* | _ | | 25 | 50 | 15 |
| УНУ* | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | - | 15 |
| | Po | езисторь | постоянные проволочные | и металлофольговые | |
| | | | Нагрузочные | | |
| C5-35B | 6 | 0,11 | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 40^{\circ}\text{C}$, $P / P_{\text{H}} \le 0.5$) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| C5-36B | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 40°C, P / P _H \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| C5-37B | 2 | 0,024 | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 30^{\circ}\text{C}, \text{P} / \text{P}_{\text{H}} \le 0,5$) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| ПЭВТ | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| C5-40, C5-40-01 | 0 | 0,03 | 10 (во всех режимах по ТУ) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| C5-43, C5-43A | 0 | 0,01 | 20 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 30^{\circ}\text{C}, \text{P} / \text{P}_{\text{H}} \le 0,5$) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| C5-47, C5-47A | | | 10 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 30^{\circ}\text{C}, \ P \ / \ P_{\text{H}} \le 0,5)$ | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| | | Прециз | ионные, особостабильные и м | иеталлофольговые | |
| C5-5B | 3 | 0,018 | 10 (во всех режимах по ТУ) 8 Вт, 10 Вт; 20 (во всех режимах по ТУ) 5 Вт; | 60 (во всех режимах по ТУ) 5 Вт, 8 Вт, 10 Вт; | 25 |
| | | | 40 (во всех режимах по ТУ) 1,2 Вт; 40 ($t \le 70^{\circ}$ С, Р / $P_{H} \le 0,5$) 5 Вт, 8 Вт, 10 Вт; 80 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р/ $P_{H} \le 0,5$) 1,2 Вт | 90 (во всех режимах по ТУ) 1,2 Вт; | |
| C5-14B, C5-17B | 0 | 0,015 | 80 (во всех режимах по ТУ) 135 (во всех режимах по ТУ | | 25 |
| C5-16B, C5-16MB | 1 | 0,007 | 15 (во всех режимах по ТУ); 70 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |

| | l | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--|---|--------------------------|
| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | $T_{p\gamma}$, тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
| C5-25B | 0 | 0,0047 | 30 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 85^{\circ}$ С, P / $P_{H} \le 0,5$) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| C5-42B | U | 0,0047 | 25 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70$ °C, P / $P_H \le 0.5$) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| С5-53, Г, С5-54, Г | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}C$, $P \ / \ P_{\scriptscriptstyle H} \le 0,5$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| C5-60 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.5) допуск \pm (0.01 – 0.1)%; 50 ($t \le 40^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.5) допуск \pm 0.0055% | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| С5-60А, Б, С5-60В1 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 40 (t \leq 20°C, P / P _H \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| C5-60B | 3 | 0,0075 | 40 (во всех режимах по ТУ); 50 (t \leq 60°C, P / P _H \leq 0,5) | 80 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| С5-25Ф | | 0,0070 | 15 (во всех режимах по ТУ); 30 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| С5-53Б | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| С5-53Ф | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 30 ($t \le 70^{\circ}\text{C}, \ P \ / \ P_{\text{H}} \le 0,5)$ | 30 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| P2-67 | | | 20 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 40^{\circ}\text{C}$, $P \ / \ P_{\text{H}} \le 0.5$) допуск \pm ($0.005 - 0.01$)%; 40 ($t \le 70^{\circ}\text{C}$, $P \ / \ P_{\text{H}} \le 0.5$) допуск \pm ($0.02 - 1$)% | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| | | ı | Резисторы переменные непр | оволочные | |
| | | | Металлоокисные | | |
| СП2-6 | 0 | 0,006 | 20 (во всех режимах по ТУ); 80 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5, U / U _{пред} \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| | | | Керметные | | |
| РП1-46 | 0 | 0,009 | 25 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5, U / U _{пред} \leq 0,7); | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| | | | для РП1-46E: 20 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0,05$, U ≤ 100 B) | для РП1-46Е: 60 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| РП1-48 | _ | 0.012 | 30 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| РП1-48А, Б | 0 | 0,012 | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 90 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| СП3-19А, Б | 3 | 0,028 | 20 (во всех режимах по ТУ); 50 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5, U / U _{пред} \leq 0,7) | 30 (во всех режимах по ТУ); 45 [■] (t = 70°C, P / P _н = 1) | 25 |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _σ ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | $T_{p\gamma}$, тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
|----------------------|-----------|---|--|---|--------------------------|
| СП3-28 | 0 | 0,009 | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5, U / U _{пред} \leq 0,7) | 80 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП3-37А-В | 0 | 0,012 | 30 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0.6$) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП3-39А, СП3-39НА | 4 | 0,026 | 20 (во всех режимах по ТУ); для СП3-39Б: 30 (во всех режимах по ТУ); 50 (t ≤ 55°C, P / P _н ≤ 0,6) | 50 (во всех режимах по ТУ); для СПЗ-39Б: 60 (во всех режимах по ТУ) | 15 25 |
| СП3-44А | 1 | 0,012 | 30 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}$ С, $P / P_{H} \le 0.6$) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| СП3-44Б | 0 | 0,007 | 30 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП3-45А | 0 | 0,009 | 20 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н ≤ 0.5 , U / U _{пред} ≤ 0.7) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| | | | Композиционные плено | очные | |
| СП3-16 | 0 | 0,003 | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}C$, P / $P_{\text{H}} \le 0,5$, U / $U_{\text{пред}} \le 0,7$) | 40 (во всех режимах по ТУ); 50 [■] (t = 70°C, P / P _н = 1) | 20 |
| | | | Композиционные объег | мные | |
| СП4-1а,б,в | | | 10 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 55^{\circ}$ С, $P / P_{H} \le 0,5$, U / $U_{npeg} \le 0,7$) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП4-2Ма, СП4-2Мб | 0 | 0,015 | 5 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5, U / U _{пред} \leq 0,7) | 10 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП4-3 | | | 10 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н ≤ 0.5 , U / U _{пред} ≤ 0.7) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП4-4 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| | | | Потенциометры | | |
| СП4-8 | 0 | 0,015 | 15 (во всех режимах по ТУ); 30 ($t \le 70^{\circ}$ С, Р / $P_{H} \le 0.7$); 60 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / $P_{H} \le 0.5$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| ПТ1-2* | - | 0,015 | | | |
| | | | Резисторы переменные про | оволочные | |
| | | | Подстроечные | | |
| РП2-57 | 7 | 0,018 | 20 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.5) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП5-1В1 | | | 30 (во всех режимах по ТУ), 40 (t ≤ 70°C, P / P _H ≤ 0,5) | 70 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП5-2В | | | 25 (во всех режимах по ТУ), 80 (t ≤ 50°C, P / P _H ≤ 0,5) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| СП5-2ВА, СП5-2ВБ | | | 20 (во всех режимах по ТУ); 80 ($t \le 50^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.5) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |

| | | 1 | | | |
|---|-----------|---|---|---|--------------------------|
| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | $T_{p\gamma}$, тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
| СП5-3В | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 80 ($t \le 50^{\circ}\text{C}$, $P / P_{\text{H}} \le 0,5$) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| СП5-3ВА | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП5-20В | | | 40 (во всех режимах по ТУ); 60 (Р / $P_{H} \le 0,5)$ | 60 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| СП5-37В | | | 15 (во всех режимах по ТУ) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП5-2 | 7 | 0,11 | 25 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП5-3 | 10 | 0,08 | 2 (во всех режимах по ТУ) | 10 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП5-4В1 | 0 | 0,0065 | 30 (во всех режимах по ТУ); 40 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,5) | 70 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СП5-16ВА, СП5-16ВБ, СП5-16ВВ, СП5-16ВГ | 1 | 0,02 | для СП5-16ВА, ВБ, ВВ: 25 (во всех режимах по ТУ); для СП5-16ВГ: 30 (во всех режимах по ТУ); 80 ($t \le 50^{\circ}$ C, P / $P_{\text{H}} \le 0,5$) | для СП5-16ВА, ВБ, ВВ: 60 (во всех режимах по ТУ); для СП5-16ВВ: 74^{\blacksquare} (t = 70° C, P / P _H = 1); для СП5-16ВГ: 60 (во всех режимах по ТУ); 100^{\blacksquare} (t = 70° C, P / P _H = 1) | 25 |
| СП5-22 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) $P_H = 0.25 \div 0.5$ Вт; 40 (t $\leq 55^{\circ}$ C, P / $P_H \leq 0.5$) | 40 (во всех режимах по ТУ) Р _н = 0,25 ÷ 0,5 Вт | 25 |
| СП5-24 | 1 | 0,02 | 20 (во всех режимах по ТУ); 40 (t \leq 55°C, P / P _H \leq 0,5) | 30 (во всех режимах по ТУ) $P_H = 1 \text{ BT};$ 40 (во всех режимах по ТУ) $P_H = 0.25 - 0.5 \text{ BT}$ | 25 |
| | | | Регулировочные | | |
| ППБ-1, 2, 3 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| ПП3-40-47 | 4 | 0,004 | для ПП3-40, -41, -43: 1 ($t \le 100^{\circ}$ C), $P_{H} = 3$ Вт; для ПП3-44, -45, -47: 1 ($t \le 70^{\circ}$ C), $P_{H} = 3$ Вт; 5 $P_{H} \le 1,5$ Вт | 5 5 45 [■] (t = 100°C, P/P _H = 1) | 12 |
| СП5-21 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 40^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0,5$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| ППБ-16*, 25*, 50* | - | 0,004 | 25 | 50 | 15 |
| СП5-30 | 7 | 0,02 | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 55^{\circ}$ С, P / $P_{\text{H}} \le 0,5$) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СП5-39А, Б | , | 0,02 | 20 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.5) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| | | | Терморезисторы | | |
| KMT-1 | 7 | 0,008 0,058 ¹⁾ | 10 (во всех режимах по ТУ) | 15 (во всех режимах по ТУ), $\gamma = 90\%$ | 15 |
| КМТ-4а – в | | | для КМТ-4А, Б: 10 (во всех режимах по ТУ); для КМТ-4В: 15 (во всех режимах по ТУ) | для КМТ-4А, Б: γ = 90%, 15 (во всех режимах по ТУ); для КМТ-4В: γ = 90%, 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| КМТ-8 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 25 (во всех режимах по ТУ); 70 [■] (t = 70°C, P = 0) | 15 |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | Τ _{рγ} , тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
|------------------------|-----------|---|---|--|--------------------------|
| КМТ-17в | | | 30 (во всех режимах по ТУ) | 60 (во всех режимах по ТУ); 80 [■] (t = 100°C, P = 0) | 15 |
| MMT-1 | | | 5 (во всех режимах по ТУ) | 10 (во всех режимах по ТУ); 60 [■] (t = 125°C, P = 0) | 20 |
| ММТ-4а,б,в | | | 15 (во всех режимах по ТУ) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| MMT-8 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 25 (во всех режимах по ТУ); 70 [■] (t = 70°C, P = 0) | 20 |
| MMT-9 | | | 5 (во всех режимах по ТУ) | 25 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| ММТ-13в | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 15 (во всех режимах по ТУ), $\gamma = 90\%$ | 20 |
| CT1-17 | | | 35 (во всех режимах по ТУ) | 70 (во всех режимах по ТУ); 100 [■] (t = 100°C, P = 0) | 15 |
| CT3-14 | | | 40 (во всех режимах по ТУ) | 80 (во всех режимах по ТУ); 100 [■] (t = 125°C, P = 0) | 15 |
| CT3-17 | | | 35 (во всех режимах по ТУ) | 70 (во всех режимах по ТУ); 80 [■] (t = 100°C, P = 0) | 15 |
| CT3-24a | | | | | |
| CT3-33 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ); 45 [■] (t = 25°C, I = 26,5 мкА) | 15 |
| CT4-16,16a | | | 100 (во всех режимах по ТУ) | 150 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| СТ6-1б-1 | | | | | |
| СТ6-1б-2 | | | | | |
| СТ6-4б | | | 3 (во всех режимах по ТУ) | 6 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| СТ6-4б-1 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| CT14-3 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| TP-1 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| TP-2 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| TP-4 | | | 20 (во всех режимах по ТУ) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| TP-6 | | | 20 (во всех режимах по ТУ); 100 (t = 25°C, I = 25 мA) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| TP-9 | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| | | | Микросхемы резисторные г | пленочные | |
| 301HP1 – HP6 | | | 25 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ); для 301HP1: 80 [■] (t = 85°C, P / P _н = 1) | 25 |
| 301HP7-12 | | | 25 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 302HP1 – HP3 | 2 | 0,0095 | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 (t = 25°C) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 302HP4A – HP4M | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 40 (t = 25°C, U ≤ 10 B) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 304ИД1А, Б,В–6А,Б,В | 2 | 0,0095 | 25 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}$ С, $U_{\text{вх}} \le 9,9$ В) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 308HP4-6 | | | 25 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 310HP1 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 25 ($t \le 70^{\circ}$ C, P / P _H = 1) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 15 |

| _ | | 6 | | | _ |
|--|-----------|---|--|--|--------------------------|
| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ·10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | $T_{p\gamma}$, тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
| 311HP101– HP131, 311HP201– HP231, 311HP301– HP331 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 25 ($t \le 70^{\circ}C$, P / $P_{\text{H}} \le 1$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 313HP1A – HP1M | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 25^{\circ}$ С, $U_{\text{BX}}/U_{\text{BX,H}} \le 0,75$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 313HP210, 211,220,221, 230,231,240, 241,310,311, 320,321,410, 411 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 25 (t \leq 25°C, $U_{\text{вх}}/U_{\text{вх.н}} \leq$ 0,8) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 315HP1-8 | | | 25 (во всех режимах по ТУ) | 50 (во всех режимах по ТУ) | - |
| 317НФ1А, Б | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 70^{\circ}\text{C}, \ U_{\text{BX}} \le 9,4 \ \text{B}$) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 318HP1 – HP15 | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 85^{\circ}$ C, $P \le 100$ мВт) | для 318HP1 – HP11: 30 (во всех режимах по ТУ); для 318HP12 – HP15: 40 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| 319НФ1А, Б – 5А, Б | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 ($t \le 70^{\circ}\text{C}, \ U \ / \ U_{\text{Bx}} \le 0,5)$ | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| H314HP2 | | | 50 (во всех режимах по ТУ) | 50 (t ≤ 85°C, P ≤ 0,3 Bτ); 60 (t ≤ 70°C, P ≤ 0,7 Bτ) | 25 |
| H320HP1, 2 | | | 25 (во всех режимах по ТУ) | 40 (t ≤ 70°C, P ≤ 0,2 Bτ); 50 (t ≤ 85°C, P ≤ 0,3 Bτ) | 25 |
| | | | Наборы резисторо | В | |
| HP1-17-4,7 | | | 25 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 70°C, P / P _H \leq 0,5) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-20-1,2, HP1-22-1,2 | | | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 (t \leq 50°C, P / P _H \leq 0,5, U _{np} \leq 50 B) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-27- 4, 6, 7 | 2 | 0,0095 | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 85^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,4$) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-28-1,2 | 2 | 0,0095 | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н ≤ 1) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-33 | | | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 70^{\circ}$ С, $P / P_{H} \le 0,1$) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1, 2, 3 | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 40^{\circ}$ C, $P \le 0.25$ Вт); 60 ($t \le 25^{\circ}$ C, $P \le 0.25$ Вт) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-29 | 2 | 0,0095 | 25 (во всех режимах по ТУ); 50 (t \leq 40°C, P / P _H \leq 0,5, U _{np} \leq 50 B) | 50 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HP1-30 | | | 50 (во всех режимах по ТУ); 120 (t \leq 40°C, P / P _H \leq 0,5, U _{np} \leq 50 B) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |

| Тип изделия | d, шт. | λ' _б ⋅10 ⁶ , 1/ч | Т _{н.м} , тыс.ч | Т _{рγ} , тыс.ч (γ = 95%) | Т _{хр} , лет |
|-------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|
| HP2-2 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 30 ($t \le 40^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 1) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| HP2-6 | | | 15 (во всех режимах по ТУ); 40 ($t \le 20^{\circ}$ C, P / $P_{H} \le 0.5$) | 30 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HPK1-1 | | | 50 (во всех режимах по ТУ); 100 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$) | 100 (во всех режимах по ТУ) | 25 |
| HPK1-4 | | | 30 (во всех режимах по ТУ); 60 ($t \le 55^{\circ}$ С, Р / Р _н $\le 0,5$, U = U _{пред}) | 60 (во всех режимах по ТУ) | 15 |
| | | | Резисторные сбор | ки | |
| Б19, Б19М, Б20, Б20К | | | 10 (во всех режимах по ТУ) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 12 |
| Б19К | 2 | 0,02 | 20 (во всех режимах по ТУ); 60 (t \leq 60°C, P / P _H \leq 0,6); 100 (t \leq 60°C, P / P _H \leq 0,4) | 40 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| Б20M | | | 10 (во всех режимах по ТУ); 80 ($t \le 60^{\circ}$ C, P / P _H ≤ 0.3) | 20 (во всех режимах по ТУ) | 20 |
| | | | Поглотители | | |
| | | | | | |

Примечание. 1) Значение интенсивности отказов, отмеченное знаком ¹⁾, соответствует максимально допустимой по ТУ температуре окружающей среды и P=0.

²⁾ Знаком [■] отмечена продолжительность испытаний на ресурс в режиме, указанном в скобках.

Таблица 7

Значение коэффициента режима К_р в зависимости от электрической нагрузки и температуры окружающей среды

| t, °C | | | | | К _р при | P/P _H | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| i, C | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| | | Рез | исторы | постоя | нные не | провол | очные | | | |
| Металло | Металлодиэлектрические, металлизированные, резисторные сборки, поглотители | | | | | | | | ели | |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,46 0,48 0,52 0,56 0,61 0,67 | 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,60 0,65 0,71 0,78 | 0,45 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54 0,57 0,61 0,65 0,69 0,75 0,82 0,90 | 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,62 0,65 0,69 0,74 0,80 0,86 0,94 1,04 1,17 | 0,58 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,74 0,79 0,84 0,91 0,99 1,08 1,20 | 0,65 0,67 0,69 0,72 0,76 0,80 0,84 0,90 0,96 1,03 1,13 1,24 1,37 | 0,72 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,95 1,01 1,09 1,18 1,28 1,41 1,57 | 0,81 0,84 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07 1,15 1,23 1,33 1,46 1,60 1,78 2,01 | 0,9 0,94 0,98 1,02 1,08 1,14 1,21 1,29 1,39 1,51 1,65 1,82 2,03 2,29 | 1,00 1,05 1,09 1,15 1,21 1,28 1,36 1,46 1,57 1,71 1,87 2,06 2,31 2,60 |
| 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 | 0,83 0,95 1,10 1,30 1,56 1,91 2,40 3,08 4,06 5,52 | 0,98 1,12 1,30 1,54 1,85 2,27 2,85 3,67 4,85 | 1,14 1,31 1,52 1,80 2,17 2,67 3,35 4,32 | 1,32 1,52 1,77 2,09 2,53 3,11 3,92 5,07 | 1,52 1,75 2,04 2,42 2,93 3,62 4,57 | 1,75 2,01 2,35 2,80 3,39 4,19 5,30 | 2,00 2,31 2,71 3,22 3,91 4,84 | 2,29 2,64 3,10 3,70 4,50 5,58 | 2,61 3,02 3,55 4,24 5,17 | 2,98 3,45 4,06 4,86 |
| 0.5 | l 0.07 | 1 0 00 | | 103ИЦИОН | | | 1 0 00 | l 0.77 | 1 0 00 | |
| 25 30 35 40 45 50 55 | 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,40 | 0,33 0,35 0,37 0,4 0,43 0,46 0,50 | 0,39 0,41 0,44 0,47 0,51 0,55 0,59 | 0,45 0,48 0,52 0,56 0,60 0,65 0,70 | 0,52 0,56 0,6 0,65 0,70 0,76 0,82 | 0,60 0,64 0,69 0,75 0,81 0,88 0,96 | 0,68 0,74 0,79 0,86 0,93 1,01 1,11 | 0,77 0,84 0,91 0,98 1,07 1,17 1,27 | 0,88 0,95 1,03 1,12 1,22 1,33 1,46 | 0,99 1,08 1,17 1,27 1,39 1,52 1,67 |
| 25 | I 0 44 | l 0 47 | | позицион Гоба | | | l 0.70 | l 0.00 | l 0.00 | 1 100 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 | 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 0,82 0,88 | 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,62 0,65 0,69 0,74 0,78 0,89 0,95 | 0,50 0,53 0,56 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,80 0,86 0,91 0,98 1,04 | 0,54 0,57 0,61 0,65 0,69 0,73 0,78 0,83 0,89 0,95 1,01 1,09 1,16 | 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,99 1,06 1,13 1,22 1,31 | 0,65 0,69 0,74 0,79 0,84 0,90 0,96 1,03 1,11 1,19 1,28 1,38 1,48 | 0,72 0,77 0,82 0,88 0,94 1,01 1,08 1,16 1,25 1,35 1,46 1,57 1,70 | 0,80 0,85 0,91 0,98 1,06 1,14 1,22 1,32 1,43 1,54 1,67 1,81 1,96 | 0,89 0,95 1,03 1,11 1,19 1,29 1,39 1,51 1,63 1,77 1,92 2,09 2,27 | 1,00 1,07 1,16 1,25 1,36 1,47 1,59 1,73 1,88 2,04 2,23 2,43 2,65 |

| t, °C | | | | | К _р при | IP/P _H | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| i, C | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| | Резис | торы по | стоянн | ые пров | олочнь | е и мет | аллофо | пьговые |) | |
| | | | | | узочные | | | | | |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31 0,33 | 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 | 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,51 0,55 | 0,26 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 0,57 0,61 0,66 0,71 | 0,32 0,34 0,36 0,39 0,41 0,44 0,48 0,51 0,55 0,59 0,64 0,69 0,74 0,80 0,87 0,94 | 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 0,61 0,66 0,71 0,77 0,83 0,90 0,97 1,06 1,15 1,25 | 0,50 0,53 0,58 0,62 0,67 0,72 0,78 0,85 0,92 1,00 1,08 1,18 1,28 1,40 1,53 1,67 | 0,62 0,67 0,73 0,79 0,86 0,93 1,01 1,10 1,20 1,30 1,42 1,56 1,70 1,86 2,04 2,24 | 0,79 0,85 0,93 1,01 1,10 1,20 1,31 1,43 1,56 1,71 1,88 2,06 2,26 2,49 2,74 3,02 | 1,00 1,09 1,18 1,29 1,42 1,55 1,70 1,86 2,05 2,25 2,48 2,73 3,02 3,34 3,69 4,09 |
| | | | 1 | | зионные | | | | 1 | |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 | 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 | 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,3 0,32 0,34 | 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,39 0,41 0,44 | 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,42 0,44 0,47 0,50 0,53 0,57 0,61 0,66 | 0,37 0,39 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,73 0,79 0,86 0,94 | 0,47 0,50 0,52 0,55 0,59 0,62 0,66 0,71 0,76 0,81 0,88 0,95 1,03 1,12 1,22 1,35 | 0,60 0,64 0,68 0,73 0,77 0,83 0,89 0,96 1,03 1,12 1,21 1,32 1,44 1,59 1,75 1,94 | 0,78 0,83 0,89 0,96 1,03 1,11 1,20 1,30 1,41 1,54 1,69 1,85 2,05 2,27 2,52 2,82 | 1,01 1,08 1,17 1,27 1,37 1,49 1,63 1,78 1,95 2,14 2,36 2,62 2,91 3,25 3,65 4,12 |
| | | | 1 | | табильн | i | 1 | 1 | l | |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 | 0,44 0,51 0,59 0,70 0,84 1,01 1,24 1,53 1,93 2,46 3,20 4,23 5,68 | 0,46 0,53 0,62 0,73 0,88 1,06 1,30 1,61 2,03 2,60 3,38 4,47 6,01 | 0,49 0,56 0,66 0,78 0,93 1,13 1,39 1,73 2,18 2,79 3,64 4,82 6,49 | 0,52 0,61 0,71 0,84 1,01 1,22 1,51 1,88 2,37 3,05 3,98 5,28 7,13 | 0,57 0,66 0,77 0,92 1,11 1,34 1,66 2,07 2,62 3,38 4,42 5,88 7,96 | 0,62 0,73 0,85 1,02 1,22 1,49 1,84 2,31 2,94 3,79 4,97 6,64 9,01 | 0,69 0,81 0,95 1,14 1,37 1,68 2,08 2,61 3,33 4,31 5,67 7,59 10,33 | 0,77 0,90 1,07 1,28 1,55 1,90 2,37 2,98 3,81 4,95 6,54 8,78 11,99 | 0,87 1,02 1,21 1,46 1,77 2,18 2,72 3,44 4,42 5,76 7,62 10,27 14,08 | 0,99 1,17 1,39 1,67 2,04 2,52 3,16 4,01 5,17 6,76 8,98 12,15 16,72 |
| 25 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | <i>Леталло</i> 0,59 | офольго 0,66 | вые 0,74 | 0,83 | 0,94 | 1,06 | 1,20 |
| 30 35 40 45 | 0,42 0,51 0,61 0,73 0,87 | 0,56 0,67 0,80 0,96 | 0,63 0,75 0,90 1,07 | 0,7 0,84 1,00 1,20 | 0,00 0,79 0,94 1,13 1,35 | 0,74 0,89 1,06 1,27 1,52 | 1,00 1,20 1,43 1,71 | 1,13 1,35 1,62 1,93 | 1,00 1,27 1,53 1,83 2,19 | 1,44 1,73 2,07 2,48 |

| . 00 | | | | | К _р при | P/P _H | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| t, ⁰ C | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 1,03 1,23 1,47 1,75 2,08 2,48 2,94 3,49 4,15 4,92 5,82 | 1,15 1,37 1,63 1,94 2,31 2,75 3,27 3,88 4,61 5,46 6,47 | 1,28 1,53 1,82 2,17 2,58 3,07 3,65 4,34 5,15 6,10 7,23 | 1,43 1,71 2,04 2,43 2,90 3,44 4,09 4,86 5,77 6,85 8,11 | 1,61 1,92 2,29 2,73 3,25 3,87 4,60 5,47 6,49 7,70 9,13 | 1,81 2,17 2,58 3,08 3,67 4,36 5,19 6,17 7,32 8,69 10,3 | 2,05 2,44 2,92 3,48 4,14 4,93 5,86 6,96 8,27 9,82 11,64 | 2,31 2,76 3,30 3,93 4,68 5,57 6,63 7,88 9,36 11,11 13,18 | 2,62 3,13 3,73 4,45 5,30 6,31 7,51 8,93 10,61 12,6 14,95 | 2,97 3,54 4,23 5,05 6,01 7,16 8,52 10,14 12,05 14,30 16,97 |
| | | Pes | исторы | переме | | | очные | | | |
| 25 30 35 | 0,66 0,67 0,68 | 0,69 0,70 0,72 | 0,72 0,74 0,75 | 0,76 0,77 0,79 | лоокисны 0,79 0,81 0,83 | 0,83 0,85 0,88 | 0,87 0,89 0,92 | 0,91 0,94 0,97 | 0,95 0,98 1,02 | 1,00 1,03 1,07 |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 0,70 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,94 0,99 1,04 1,10 | 0,73 0,75 0,77 0,79 0,82 0,85 0,88 0,92 0,96 1,01 1,06 1,12 1,20 | 0,77 0,79 0,82 0,84 0,87 0,90 0,94 0,98 1,03 1,08 1,14 1,21 1,30 | 0,81 0,84 0,86 0,89 0,93 0,96 1,00 1,05 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40 | 0,86 0,88 0,91 0,95 0,98 1,03 1,07 1,12 1,18 1,25 1,33 1,42 1,52 | 0,90 0,93 0,97 1,00 1,04 1,09 1,14 1,20 1,27 1,35 1,43 1,53 1,65 | 0,95 0,98 1,02 1,06 1,11 1,16 1,22 1,29 1,36 1,45 1,54 1,66 1,78 | 1,00 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,30 1,38 1,46 1,56 1,67 1,79 1,93 | 1,05 1,10 1,14 1,20 1,25 1,32 1,39 1,47 1,57 1,67 1,79 1,93 2,09 | 1,11 1,16 1,21 1,27 1,33 1,40 1,48 1,58 1,68 1,80 |
| 25 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | | летные Горган | l n 07 | ۱ ۵۵ | l 0.04 | 0.07 | 1 1 00 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 0,67 0,72 0,78 0,86 0,95 1,08 1,24 1,46 1,76 2,17 2,75 3,61 4,91 6,96 10,31 16,07 | 0,72 0,77 0,84 0,92 1,02 1,16 1,34 1,57 1,90 2,34 2,98 3,91 5,32 7,54 11,19 17,45 | 0,76 0,82 0,89 0,97 1,09 1,23 1,42 1,67 2,02 2,49 3,17 4,17 5,68 8,05 11,96 18,66 | 0,8 0,86 0,93 1,03 1,14 1,30 1,50 1,77 2,13 2,63 3,35 4,41 6,01 8,53 12,67 19,79 | 0,83 0,90 0,98 1,07 1,20 1,36 1,57 1,85 2,24 2,77 3,52 4,64 6,32 8,98 13,35 20,86 | 0,87 0,93 1,02 1,12 1,25 1,42 1,64 1,94 2,34 2,90 3,69 4,86 6,63 9,42 14,01 21,9 | 0,9 0,97 1,06 1,17 1,30 1,48 1,71 2,02 2,44 3,02 3,85 5,07 6,93 9,85 14,66 22,93 | 0,94 1,01 1,10 1,21 1,35 1,54 1,78 2,10 2,54 3,15 4,01 5,29 7,22 10,28 15,29 23,94 | 0,97 1,04 1,14 1,25 1,40 1,60 1,85 2,18 2,64 3,27 4,17 5,50 7,52 10,7 15,93 24,94 | 1,00 1,08 1,18 1,30 1,45 1,65 1,91 2,26 2,73 3,39 4,33 5,71 7,81 11,12 16,56 25,94 |
| 25 | 0 15 | 0.10 | | | | | 0.54 | 0.66 | | 0 07 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,33 0,38 | 0,19 0,21 0,23 0,26 0,29 0,32 0,37 0,42 0,49 | 0,24 0,26 0,29 0,32 0,36 0,41 0,47 0,54 0,63 | 0,30 0,33 0,36 0,40 0,46 0,52 0,59 0,69 0,81 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,57 0,65 0,75 0,87 1,02 | 0,45 0,50 0,55 0,62 0,71 0,81 0,93 1,09 1,28 | 0,54 0,61 0,68 0,77 0,87 1,00 1,16 1,35 | 0,66 0,74 0,83 0,94 1,07 1,23 1,43 1,68 1,99 | 0,80 0,90 1,01 1,15 1,32 1,52 1,77 2,08 2,46 | 0,97 1,09 1,23 1,40 1,61 1,86 2,17 2,56 3,05 |

| 4 00 | | | | | К _р при | P / P _H | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| t, °C | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 70 75 80 85 90 95 | 0,44 0,52 0,62 0,76 0,93 1,16 1,47 | 0,58 0,69 0,82 1,00 1,24 1,55 1,96 | 0,75 0,89 1,07 1,31 1,62 2,03 2,58 | 0,95 1,14 1,38 1,68 2,09 2,63 3,35 | 1,21 1,44 1,75 2,15 2,68 3,38 4,33 | 1,52 1,82 2,22 2,73 3,41 | 1,90 2,29 2,80 3,46 4,32 | 2,37 2,87 3,51 | 2,95 | 3,66 |
| | | Комп | озиционі | ные объ | емные, п | отенци | ометры | | | |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0,76 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,93 0,97 1,01 1,06 1,11 1,18 1,25 1,33 | 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,87 0,89 0,92 0,96 0,99 1,04 1,09 1,14 1,21 1,28 1,37 | 0,79 0,81 0,83 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95 0,98 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24 1,32 1,41 | 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,94 0,98 1,01 1,05 1,10 1,15 1,21 1,28 1,37 | 0,84 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,97 1,01 1,05 1,09 1,14 1,19 1,26 1,33 1,42 1,51 | 0,86 0,88 0,90 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,31 1,38 1,47 | 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 1,04 1,08 1,12 1,17 1,23 1,29 1,36 1,44 1,54 1,65 | 0,92 0,94 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,12 1,17 1,22 1,28 1,34 1,42 1,51 1,60 1,72 | 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,27 1,33 1,40 1,48 1,57 1,68 1,80 | 0,99 1,01 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,22 1,27 1,33 1,39 1,47 1,55 1,65 1,76 1,89 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 | 0,31 0,32 0,34 0,35 0,38 0,41 0,47 0,56 0,70 0,96 1,47 2,60 5,59 | 0,38 0,40 0,41 0,43 0,46 0,51 0,58 0,69 0,87 1,20 1,83 3,25 6,98 | 0,45 0,47 0,48 0,51 0,55 0,60 0,69 0,82 1,04 1,43 2,19 3,89 8,36 | 0,52 0,54 0,56 0,59 0,64 0,70 0,80 0,95 1,21 1,67 2,56 4,54 9,79 | 0,59 0,61 0,64 0,67 0,73 0,80 0,92 1,09 1,39 1,91 2,94 5,23 11,29 | 0,66 0,69 0,72 0,76 0,82 0,91 1,04 1,24 1,58 2,17 3,35 5,96 12,87 | 0,74 0,77 0,80 0,85 0,92 1,02 1,16 1,39 1,77 2,45 3,78 6,73 14,55 | 0,82 0,85 0,89 0,95 1,03 1,14 1,30 1,56 1,98 2,74 4,23 7,55 16,34 | 0,91 0,99 0,99 1,05 1,14 1,26 1,44 1,73 2,21 3,05 4,72 8,42 18,24 | 1,00 1,04 1,09 1,16 1,25 1,39 1,60 1,92 2,44 3,39 5,23 9,35 20,27 |
| 25 | L 0.27 | 1 0 20 | _ | _ | резисто Годе | | l 0.64 | l 0.75 | l n on | 1 105 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0,27 0,30 0,33 0,37 0,42 0,47 0,53 0,60 0,68 0,76 0,86 0,97 1,10 1,25 1,42 1,61 | 0,30 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,60 0,68 0,77 0,87 0,98 1,11 1,25 1,42 1,61 1,82 | 0,34 0,39 0,43 0,49 0,55 0,62 0,69 0,78 0,88 1,00 1,13 1,27 1,44 1,63 1,85 2,10 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,63 0,71 0,80 0,91 1,02 1,15 1,30 1,47 1,67 1,89 2,14 2,43 | 0,46 0,52 0,58 0,66 0,74 0,83 0,94 1,05 1,19 1,34 1,52 1,72 1,95 2,21 2,50 2,84 | 0,54 0,61 0,68 0,77 0,86 0,97 1,09 1,23 1,39 1,58 1,78 2,02 2,28 2,59 2,94 3,34 | 0,64 0,71 0,80 0,90 1,01 1,14 1,29 1,45 1,64 1,85 2,10 2,37 2,69 3,05 3,46 3,93 | 0,75 0,84 0,95 1,06 1,20 1,35 1,52 1,72 1,94 2,19 2,48 2,81 3,18 3,61 4,10 4,65 | 0,89 0,99 1,12 1,26 1,42 1,60 1,80 2,03 2,60 2,94 3,33 3,78 4,29 4,87 5,53 | 1,05 1,18 1,33 1,49 1,68 1,90 2,14 2,42 2,73 3,09 3,50 3,50 3,97 4,50 5,11 5,80 6,59 |

| t, °C | | | | | К _р при | P/P _H | | | | |
|-------|------|------|--------|---------|--------------------|------------------|------|------|------|------|
| i, C | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| | | Mν | кросхе | мы рези | сторны | е плено | чные | | | |
| 25 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,00 |
| 30 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,09 |
| 35 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,18 |
| 40 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,29 |
| 45 | 0,37 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,79 | 0,91 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,41 |
| 50 | 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,98 | 1,11 | 1,25 | 1,40 | 1,55 |
| 55 | 0,40 | 0,53 | 0,65 | 0,78 | 0,91 | 1,06 | 1,21 | 1,36 | 1,53 | 1,71 |
| 60 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,84 | 0,99 | 1,14 | 1,31 | 1,49 | 1,68 | 1,89 |
| 65 | 0,43 | 0,59 | 0,74 | 0,90 | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,64 | 1,86 | 2,09 |
| 70 | 0,45 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | 1,15 | 1,35 | 1,57 | 1,80 | 2,05 | 2,32 |
| 75 | 0,48 | 0,66 | 0,84 | 1,04 | 1,25 | 1,48 | 1,72 | 1,99 | 2,27 | 2,58 |
| 80 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,12 | 1,36 | 1,62 | 1,90 | 2,20 | 2,53 | 2,88 |
| 85 | 0,53 | 0,74 | 0,97 | 1,22 | 1,49 | 1,78 | 2,09 | 2,44 | 2,82 | 3,23 |
| 90 | 0,55 | 0,80 | 1,05 | 1,32 | 1,62 | 1,96 | 2,32 | 2,72 | 3,16 | 3,63 |
| 95 | 0,59 | 0,85 | 1,13 | 1,44 | 1,78 | 2,16 | 2,58 | 3,04 | 3,54 | 4,10 |
| 100 | 0,62 | 0,91 | 1,23 | 1,57 | 1,96 | 2,39 | 2,87 | 3,4 | 3,99 | 4,64 |

Таблица 8 Значения коэффициента \mathbf{K}_{tx} в зависимости от температуры окружающей среды

| Гоуппо молопий | К _{tх} при температуре окружающей среды, °С | | | | | | | | |
|--|--|----|----|------|------|------|------|------|--|
| Группа изделий | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Резисторы постоянные непроволочные: металлодиэлектрические, металлизированные, резистор- | | | | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 1,3 | |
| ные сборки, погло- тители | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| композиционные пленочные | | | | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,47 | - | |
| композиционные объемные | | | | 1,13 | 1,21 | 1,27 | 1,34 | 1,42 | |
| Резисторы постоянные проволочные и металлофольговые: | | | | | | | | | |
| прецизионные | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | |
| особостабильные | | | | 1,6 | 1,91 | 2,31 | 2,38 | 3,5 | |
| металлофольговые | | | | 1,73 | 2,11 | 2,47 | 2,95 | 3,51 | |
| нагрузочные | | | | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,36 | 1,4 | |
| Резисторы переменные непроволочные: | | | | | | | | | |
| металлоокисные | | | | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | |
| композиционные пленочные | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,48 | 1,67 | 1,89 | 2,18 | |
| композиционные объемные, потен- циометры | | | | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | |
| керметные | | | | 1,28 | 1,44 | 1,62 | 1,87 | 2,19 | |

| Группа изделий | К _{tx} при температуре окружающей среды, °С | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|----|------|------|------|------|------|--|
| труппа изделии | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Резисторы перемен- ные проволочные | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 | 1,34 | 1,51 | 1,81 | |
| Наборы резисторов | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,62 | 1,82 | 2,05 | 2,3 | |
| Микросхемы рези- сторные пленочные | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | |

Таблица 9

Значения коэффициента К_R в зависимости от величины номинального сопротивления для отдельных групп резисторов

| Диапазон сопротивлений | K _R | Диапазон сопротивлений | K _R | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Резист | Резисторы постоянные непроволочные | | | | | | |
| Металлодиэлектр | Металлодиэлектрические и металлизированные, поглотители | | | | | | |
| < 1 кОм | 1,0 | ≥ 100 кОм ≤1 МОм | 2,0 | | | | |
| ≥1 кОм < 100 кОм | 0,7 | ≥1 MOM | 0,6 | | | | |
| | Композицион | ные пленочные | | | | | |
| ≤ 10 MOM | 0,6 | > 10 МОм | 1,6 | | | | |
| | Композицион | ные объемные | | | | | |
| ≤ 150 Ом | 0,9 | > 10 кOм ≤ 1 MOм | 0,7 | | | | |
| > 150 Om ≤ 10 κOm | 1,5 | | | | | | |
| Резисторы посто | Резисторы постоянные проволочные и металлофольговые | | | | | | |
| Нагрузочные | | | | | | | |
| ≤ 1 кОм | 1,3 | > 10 кOм ≤ 100 кOм | 1,5 | | | | |
| > 1 кOм ≤ 10 кOм | 0,8 | | | | | | |
| Прецизионные | , особостаби | <i>ильные и металлофольговые</i> | | | | | |
| ≤ 1 кОм | 1,6 | > 10 кОм ≤ 100 кОм | 0,4 | | | | |
| > 1 KOM ≤ 10 KOM | 0,6 | > 100 кОм | 1,0 | | | | |
| Резист | оры перемен | ные непроволочные | | | | | |
| Керметн | ые (кроме СП | 3-19) и металлоокисные | | | | | |
| ≥ 10 Om ≤ 100 Om | 1,6 | > 330 Ом | 1,0 | | | | |
| > 100 Oм ≤ 330 Oм | 1,4 | | | | | | |
| | СП | 73-19 | | | | | |
| ≥ 47 Om ≤ 100 Om | 5,1 | > 1 кОм ≤ 100 кОм | 1,0 | | | | |
| > 100 Om ≤ 1 кOm | 1,6 | > 100 кОм | 0,5 | | | | |

| Диапазон сопротивлений | K _R | Диапазон сопротивлений | K _R | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Композиционные пленочные | | | | | | | |
| ≤ 1 кОм | 1,0 | > 100 kOm ≤ 1 MOm | 1,0 | | | | |
| > 1 кOm ≤ 10 кOm | 0,3 | > 1 МОм | 1,6 | | | | |
| > 10 кOm ≤ 100 кOm | 0,5 | | | | | | |
| Композии | ционные объе | емные, потенциометры | | | | | |
| ≥ 10 Om ≤ 100 Om | 0,5 | > 10 кОм ≤ 100 кОм | 0,9 | | | | |
| > 100 Om ≤ 1 кOm | 1,0 | > 100 кОм ≤ 1МОм | 1,0 | | | | |
| > 1 кOм ≤ 10 кOм | 0,5 | > 1 МОм | 0,4 | | | | |
| Резисторы переменные проволочные | | | | | | | |
| | Подстроечные | | | | | | |
| ≤ 1 кОм | 1,9 | > 10 кОм ≤ 100 кОм | 0,8 | | | | |
| >1 кОм ≤ 10 кОм | 0,3 | | | | | | |
| | Регули | ровочные | | | | | |
| ≤ 1 кОм | 1,7 | > 10 кОм ≤ 100 кОм | 0,9 | | | | |
| > 1 кОм ≤ 10 кОм | 0,5 | | | | | | |
| Набор | ы резисторс | ов толстопленочные | | | | | |
| ≥ 10 Om ≤ 1 кOm | 0,5 | > 150 κOm ≤ 1 MOm | 1,0 | | | | |
| > 1 кОм ≤ 150 кОм | 0,3 | > 1 МОм | 1,3 | | | | |

Таблица 10

Значения К_м в зависимости от величины номинальной мощности для металлодиэлектрических резисторов

| Мощность, Вт | K _M |
|--------------|----------------|
| 0.062 ÷ 0,5 | 0,7 |
| 1 ÷ 2 | 1,5 |
| 5 ÷ 10 | 4,5 |

Таблица 11

Значения K_{S1} в зависимости от отношения рабочего напряжения к максимально допустимому по ТУ для переменных непроволочных резисторов

| U / U _{макс} | K _{S1} |
|-----------------------|-----------------|
| ≤ 0,8 | 1,0 |
| > 0,8 ≤ 0.9 | 1,05 |
| > 0,9 ≤ 1,0 | 1,2 |

$$U = \sqrt{P \cdot R}$$

где: U – рабочее напряжение, B;

Р – рабочая мощность, Вт;

R – сопротивление, Ом;

 $U_{\text{макс}}\,-\,$ максимально допустимое напряжение по ТУ, В.

Таблица 12

Значения коэффициента К_{сл} для микросхем резисторных пленочных и тонкопленочных наборов резисторов

| Количество элементов в схеме | К _{сл} |
|------------------------------|-----------------|
| < 10 | 0,5 |
| ≥ 10 ≤ 15 | 0,7 |
| > 15 ≤ 20 | 1,0 |
| > 20 | 1,3 |

Таблица 13

Значения коэффициента К_{корп} для микросхем резисторных пленочных и тонкопленочных наборов резисторов

| Вид корпуса | Ккорп |
|---------------|-------|
| Герметичный | 0,5 |
| Пластмассовый | 1,0 |
| Бескорпусной | 5,0 |

Таблица 14

Значения коэффициента К_{стаб} в зависимости от допуска

| Допуск, % | К _{стаб} |
|--------------------------------|-------------------------|
| Металлодиэлектрические резисто | ры (кроме прецизионных) |
| 0,5 | 2 |
| 1, 2, 5, 10 и более | 1 |
| Прециз | ионные |
| 0,05 | 5 |
| 0,1 | 2,5 |
| 0,25 | 1 |
| 0,5 | 0,1 |
| 1, 2, 5, 10 | 0,05 |

Таблица 15

Значения коэффициента К_{техн} для наборов резисторов

| Технология изготовления | К _{техн} |
|-------------------------|-------------------|
| Тонкопленочная | 1,0 |
| Толстопленочная | 0,8 |

Таблица 16
Значения коэффициента К_э жесткости условий эксплуатации для различных групп резисторов

| | | Значения К _Э по группам аппаратуры ГОСТ В 20.39.304-98 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|--------|--------|----|---------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Группа изделий | 1.1 | | 1.3 | 2.1.2, | 2.1.3, | | 2.2, 2.4, 2.1.4, 2.3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3, 3.4 | 4.1 – 4.9 | | 4.6 | |
| | | 4.0 | | | | | | | | | В условия | | ЯX | 5.1, |
| | | 1.2 | ÷ 1.10 | | | | | | | | запус- ка | свободн ого полета | брею- щего полета | 5.2 |
| Постоянные непроволочные | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 |
| Постоянные проволочные и металлофольговые | 1 | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 10 | 14 | 21 | 10 | 13 | 1 |
| Переменные непроволочные | 1 | 2,5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 17 | 8 | 15 | 23 | 11 | 15 | 1 |
| Переменные проволочные | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 17 | 5 | 20 | 25 | 12 | 17 | 1 |
| Микросхемы ре- зисторные, сборки, наборы резисторов | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 |
| Терморезисторы | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 |
| Поглотители | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 |