說明

3.2.1來源碼(第１碼)：

代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S
內容	材料	半成品				零配件		成品		手版樣

3.2.2成品為無定義碼；半成品為製程碼（第２、３碼)：

3.2.2.1　凡為成品皆以９９為無定義識別碼。

3.2.2.2　半成品之製程碼

代碼	內容
00	委外/無模具
0A	第二家廠商模具
0B	第三家廠商模具
0C	立式沖壓(觀音廠)
01	鍛造一模
02	鍛造二模
03	鍛造三模
04	鍛造四模
05	鍛造五模
06	鍛造六模
07	
08	
09	油壓整型件
10	油壓整型件(翅)
11	搓牙
12	滾牙/滾齒
13	滾花
14	攻牙
15	滾直 1
16	滾直 2
17	
18	
19	
20	CNC(第一次
21	CNC(第二次
22	CNC(第三次
23	CNC(第四次
24	
25	CNC(修倒角)
26	
27	
28	手動車(插溝)
29	多邊車
	替代 BOM
2A	CNC
2B	CNC

代碼	內容
30	剖溝/割尾(鑽床)
31	銑床(鑽孔/槽孔/桃心/剖溝)
32	臥銑
33	銑床(鑽孔/槽孔/桃心/剖溝)
34	鋸切
35	車修
36	
37	
38	銑翅膀專用
39	
	替代 BOM
3A	銑床(鑽孔/槽孔/桃心/剖溝)
40	退火/正常化
41	熱處理(滲碳)
42	退火+噴砂/正常化+噴砂
43	高周波
44	應力消除(電動工具)
45	燒炖(汽機車件)
46	熱處理(調質)、回火
47	熱處理+深冷
48	校直/滾直
49	淬火+回火
4A	退火+噴砂
4B	應力消除(電動工具)
4C	軟氮化處理
4D	退火/正常化
4F	應力消除+保護氣體
4G	正常化+球化+噴砂
4H	QPQ
4J	正常化+球化
4K	淬火+回火+噴砂
4L	應力消除(電動工具)
4M	退火+皮膜
4N	熱處理(氮碳共滲)

代碼	內容
50	頂心磨+無心磨(熱前)
51	無心研磨(熱前)
52	無心研磨(熱後)
53	無心研磨
54	頂心研磨(熱前)
55	頂心研磨(熱後)
56	頂心研磨
57	頂心磨+無心磨(熱後)
58	通心磨(外)
59	巡頂針孔倒角
5A	內盲孔磨(錐孔)
5B	**拋光研磨(和俊)**
5C	**振動研磨(和俊)**
5D	平面磨(信凱需求)
60	鍍黑鋅三價鉻
61	染黑
62	鍍五彩三價鉻
63	鍍鋅白三價鉻
64	酸洗 / 白鐵洗白
65	去脂/洗油
66	鍍錫
67	鍍鋅白六價鉻
68	鍍黑鋅六價鉻
69	鍍五彩六價鉻
6A	酸洗
6B	鍍紅銅
6C	雷雕
6D	鋅藍鋅三價鉻
6E	電著塗裝(不分色)
6F	**鍍銀(和俊)**
6G	電鍍(和俊)

代碼	內容
70	振動+噴砂(珠擊)
71	去毛邊(內六角)
72	去毛邊(鋼珠孔)
73	全檢、巡牙、檢查
74	防鏽 / 清洗 / 泡油
75	擴孔
76	沖床/沖壓
77	鑽孔+攻牙
78	鑽孔
79	拉刀
7A	去毛邊
7B	振動
7C	噴砂
7D	鉸孔
7F	全檢
7G	珠擊(噴丸)
7H	油壓整形
7J	泡油
7K	油壓整形
7L	外觀全檢
7M	減油/脫油
7N	**清洗(和俊)**
7P	全檢
7Q	吹風
80	陽極處理(不分色)
81	鍍鉻
82	鍍青銅
83	二硫化鉬
84	磷酸
85	鍍鎳
86	鍍鎳紅銅
87	鍍墨綠六價鉻
88	無電解鎳
89	耐落

代碼	內容
90	
91	
92	
93	
94	
95	不可用
96	不可用
97	不可用
98	不可用
99	不可用
A0	銅焊
A1	鉚磁鐵
A2	鉚 PIN
A3	鎖螺絲
A4	拆螺絲
A5	拆 PIN
A6	鉚 BUSH
A7	鉚鋼珠
A8	擋銷
A9	彈簧
AA	華司/彈簧華司
AB	塞矽膠條
AC	拆矽膠條
AD	套防鏽袋+封口
AE	C 扣
AF	軸套
AG	鎖定環
AH	鋼絲卡圈
B0	鉚合/組裝