
企助ERP

生产加工单 操作流程

制作：郑献青

第一步：订单评审

（路径：计划管理---订单评审）



第二步：物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

点击“订单选择”，找到并选择对应的物料订单，**如下图示：**



第二步：物料需求计算：

（路径：计划管理---物料需求计算）

注：物料需求计算发放后形成四个单据：

1、采购申请单。（生产这个订单所需购买的物料，包含库存料及在途料）

2、模具需求单。（若没启用模具机台则不用管）

3、生产加工。　（生产这个产品会生成的加工单，一个生产料号会生成一个加工单，从最长的加工单号开始生产。）

4、发料清单。　（每个工单号需要发放的物料



第二步：物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

在生产数修改要生产的数量，选择正确的预计开工和预计完工时间，点击操作下方的“计算”






第二步：物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

选择正确的BOM信息，如下图：




CRM管理
项目视图
文档管理
工程信息管理
模具设备管理
销售管理
计划管理
物料需求评估表
订单评审(MPS)
物料需求计算
批量MRP
生产加工单
生产排版
生产排版明细
采购申请
备货单
生产派工单
物料计划单据查询
排程管理
采购管理
生产加工单
批量MRP
物料需求计算
物料编码 物料名称 物料规格 颜色 材质 单位 图号 预计开工 预计完工 制造数 生产数 是否计库存 操作
001 B070011 螺母:3/8"-32,(外3边... 3/8-32x12.7x2.5 环保蓝白锌 SWRCH PCS B070011 2021-08-14 2021-08-19 100000 100000 是
此栏显示要生产什么产品，生产多少数量
层级 物料编码 物料名称 来源 是否包材 用料车间 规格型号 所属工序 单位 需求时间 毛用量 净用量 计划数 可用库 操作
0 B070011 螺母:3/8"-32,(外... 介脚 3/8-32x12.7x2.5 ... PCS 2021-08-14 100000 0
1 B070011-B 螺母:3/8"-32,(外... 采购 否 包装组 3/8-32x12.7x2.5 ... PCS 2021-08-14 1 1 100000 0
此栏显示生产上面产品需要用到多少种原材料及半成品
层级 物料编码 工艺描述 物料名称 来源 车间描述 加工说明 机台类型 计划数 可报数 损耗率(%) 损耗数 可用 操作
0 B070011 螺母:3/8"-32,(外...
0-1 表面处理 外加工 收发 镀层5-8μ，24h... 机台类型 100000 0 0 0
0-2 全检 自制 全检组 人工全检外观(无 机台类型 100000 100000 0 0
0-3 包装 自制 包装组 根据客户要求包装 机台类型 100000 0
此栏显示生产最上面栏的产品需要经过多少工序，每道工序有什么加工要求
最后发放计算，会生成生产加工单，采购申请，发货清单，若管控模具则还会生成一个模具需求单
MRP计算发放
取消

第二步:物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

点击计算后可看到可用库存数、外发数等信息，正确无误后点击校验 

，**如下图示：**

层级	物料编码	工艺描述	工说明	机台类型	计划数	可报数	损耗率(%)	损耗数	可用库存	可领数	出成数	外发数	操作
0	8-1-A-8991CXK...												+
0-1		CNC123		机台类型	4272	0		0	0	0	4272	4272	
0-2		加工中心		机台类型	4272	0		0	0	0	4272	4272	
0-3		CNC四次		机台类型	4272	4272		0	0	0	4272	0	
0-4		去披锋		机台类型	4272	4272	0	0	0	0	4272	0	
0-5		渗碳热处		机台类型	4272	0		0	0	0	4272	4272	
0-6		无心磨		机台类型	4272	4272		0	0	0	4272	0	
0-7		成品待检		机台类型	5000	4272	0	0	728	728	4272	0	
0-8		成品包装		机台类型	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	

层级	物料编码	物料名称	模具号	模具名称	模具状态	长	宽	高/厚	模具规格	模穴数	模具寿命	操作
0	8-1-A-8991CXK	8991CXKA18										


MRP计算发放　取消

第二步:物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）


点击计算后可看到可用库存数、外发数等信息，正确无误后点击校验 

，MRP计算发放，**如下图示：**



第三步：生产加工单 （修改或结案）

（查看路径：计划管理----生产加工单---修改，点击进去后就可以看到加工单详情。）



生产派工单

生产加工单

单据编号 GD-20210817-0001

序号	物料编码	物料名称	客户PO	客款	物料规格	图号	单位	材质	颜色	订单数	可用库存	生产数	用料数	预计	操作
1	B070011	螺母:3/8"-32,(外对边...	PO2021...	3254354...	3/8-32x12.7x2.5 ...	B070011	PCS	SWRCH...	环保蓝白锌	10000	0	10000	10000	202	

材料明细 工艺信息 模具信息

如果使用了模具管控，这里就能看到生产此产品，哪一道工序需要什么模具

如果使用了机台管控，这里也能看到哪一道工序需要什么机器来生产此产品

添加子件 全选 保存

序号	用料车间	来源	物料编码	物料名称	所属工序	物料规格	单位	毛用量	计划数	可用库存	生产数	发料数	已发数	操作
1	包装组	采购	B070011-B	螺母:3/8"-32,(外对边...		3/8-32x12.7x2.5 ...	PCS	1	10000	0	0	10000	0	

可以看到做这个产品需要什么物料以及用量和需求数

可以看到生产这个产品需要经过哪些工艺，以及扣库存后此工艺还需要生产多少数量才能满足需求

如果需要多生产备货数量，可以在这里选中后修改数量

打印生产加工单 （路径：计划管理---生产加工单）

打印生产加工单派发到生产车间。



Thank you.