

Mô-đun cảm biến CO2 hồng ngoại

(Mẫu: MH-Z19B)

Hư ớng dẫn sử dụng

(Phiên bản: 1.7)

Ngày phát hành. 2020.10.15

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd

Công ty đư ợc chứng nhận ISO9001

bản tường trình

Bản quyền của sách hư ớng dẫn này thuộc về Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., LTD.

sự cho phép bằng văn bản, bất kỳ phần nào của sổ tay hướng dẫn này sẽ không được sao chép, dịch, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi. Để khách hàng sử dụng nó tốt hơn và giảm thiểu lỗi

hoặc hệ thống truy xuất, cũng không thể lây lan qua các cách điện tử, sao chép, ghi lại.

gây ra bởi việc sử dụng sai, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và vận hành nó một cách chính xác theo

Nếu ngư ởi dùng không tuân theo các điều khoản hoặc loại bỏ, tháo rời, thay đổi các thành phần bên trong

cảm biến, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất mát.

Các cụ thể như màu sắc, ngoại hình, kích thư ớc & vv., Xin vui lòng ưu tiên hiện vật.

Chúng tôi đang cống hiến hết mình cho việc phát triển sản phẩm và đổi mới kỹ thuật, vì vậy chúng tôi bảo lư u quyền cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo. Vui lòng xác nhận đây là phiên bản hợp lệ trư ớc khi sử dụng Đồng thời, nhận xét của ngư ởi dùng về cách sử dụng đư ợc tối ư u hóa cũng đư ợc hoan nghênh.

Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng đúng cách, để được trợ giúp nếu bạn có thắc mắc trong quá trình sử dụng Tương lai.

Zhengzhou Winsen Electronics Technology CO., LTD.



MH-Z19B NDIR CO2 Mô-đun

1. hồ sơ

Mô-đun khí hồng ngoại MH-Z19B NDIR là loại cảm biến thông dụng, kích thư ớc nhỏ, sử dụng tia hồng ngoại không phân tán (NDIR) nguyên tắc để phát hiện sự tồn tại của CO2 trong không khí, với tính chọn lọc tốt, không phụ thuộc oxy và tuổi thọ cao.

Tích hợp bù nhiệt độ; và nó có đầu ra UART và đầu ra PWM.

tích hợp công nghệ phát hiện khí hấp thụ hồng ngoại trư ởng thành, thiết kế mạch quang chính xác và thiết kế mạch cao cấp.

2. ứng dụng

* Điện lạnh HVAC* Nhà thông minh

* Thiết bị làm sạch không khí

*Hệ thống thông gió

* Giám sát chất lượng không khí trong nhà

*Trư ờng học


3. tính năng chính

Buồng đư ợc mạ vàng, chống thấm nư ớc và chống ăn mòn Độ nhạy cao, tiêu thụ điện năng thấp ổn định tốt Bù nhiệt độ, đầu ra tuyến tính tuyệt vời Nhiều chế độ đầu ra: UART, PWM Tuổi thọ cao Chống nhiễu hơi nư ớc, chống nhiễm độc

4. cấu trúc









Điện thoại: 86-371-67169097 / 67169670 Fax: 86-371-60932988 Email: <u>sales@winsensor.com</u>


Loại kết nối đầu cuối:






Đơn vị: mm

Loai kết nối chân:






Pin là loại tiêu chuẩn phổ biến với tiết diện vuông.

Loại kết nối chân:


Ghim	Định nghĩa Pin	
Vin	Cực dư ơ ng của nguồn (Vin)	
GND	Cực âm của nguồn (GND)	
PWM	PWM	
HD	HD (hiệu chuẩn điểm 0, mức thấp kéo dài trên 7s là có hiệu quả)	
Rx	Đầu vào dữ liệu mức UART (RXD) TTL	
Tx	Đầu ra dữ liệu mức TTL UART (TXD)	
Vo	kín đáo	
SR	kín đáo	
АОТ	kín đáo	



Loại kết nối đầu cuối:

Email: sales@winsensor.com

Ghim	Định nghĩa chân thiết bị đầu cuối	
Ghim 1	kín đáo	
chốt 2	kín đáo	
Pin 3	Cực âm của quyền lực (GND)	
Pin 4	Cực điện tích cực (Vin)	
Pin 5	Đầu vào dữ liệu mức UART (RXD) TTL	
Pin 6	Đầu ra dữ liệu mức TTL UART (TXD)	
Pin 7	kín đáo	



Lưu ý: Tất cả các chân để dành riêng phải được bỏ trống trong khi cảm biến đang hoạt động.

5. Phạm vi phát hiện và độ chính xác

Khí phát hiện	công thức	Phạm vi phát hiện	Sự chính xác
khí cacbonic	C02	400 ~ 2000ppm	
		400 ~ 5000ppm	± (50ppm + 5% giá trị đọc)
		400 ~ 10000ppm	

6. thông số chính

Mẫu số	MH-Z19B	
Khí phát hiện	C02	
Điện áp làm việc	4,5 ~ 5,5V DC	
Dòng điện trung bình	<20mA (nguồn điện @ 5V)	
Dòng điện cao nhất	150mA (nguồn điện @ 5V)	
Mức giao diện	3.3V (Tư ơ ng thích với 5V)	
Phạm vi phát hiện	400 ~ 2000/5000 / 10000ppm (tùy chọn)	
Tín hiệu đầu ra	Cổng nối tiếp (UART) (TTL mức 3.3V)	
	PWM	
Thời gian làm nóng trước	3 phút	
Thời gian đáp ứng	T90 <120 giây	
Nhiệt độ làm việc	-10 ~ 50 °C	
Độ ẩm làm việc	0 ~ 95% RH (Không ngư ng tụ)	
Trọng lượng	5 gam	
Tuổi thọ	> 5 năm	

Điện thoại: 86-371-67169097 / 67169670 Fax: 86-371-60932988 Email: <u>sales@winsensor.com</u>



7. đầu ra


Đầu ra PWM			
Lấy 400 ~ 2000ppm làm ví dụ			
Phạm vi đầu ra CO2	400 ~ 2000ppm		
Đi xe đạp	1004ms ± 5%		
Chu kỳ bắt đầu đầu ra mức cao	2ms (giá trị lý thuyết)		
Chu kỳ giữa chu kỳ	1000ms ± 5%		
kết thúc đầu ra mức thấp	2ms (giá trị lý thuyết)		
Nồng độ CO2: Cppm = 2000 × (TH-2ms) / (TH + TL-4ms)			
Cppm: Nồng độ CO2 có thể đư ợc tính bằng đầu ra PWM			
TH thời gian đầu ra mức cao trong chu kỳ			
TL thời gian đầu ra mức thấp trong suốt chu kỳ			
202 m s 400 ppm — 502 m s 1000 ppm — 752 m s 1500 ppm — 1002 m s 2000 ppm — 2 m s			

- 9. chú thích
- 9.1 Hãy tránh áp lực của khoang nhựa mạ vàng từ bất kỳ hư ớng nào, trong quá trình hàn, lắp đặt và $s\bar{u}$ dung.
- 9.2 Khi đặt trong không gian nhỏ, không gian phải được thông gió tốt, đặc biệt là đối với cửa sổ khuếch tán.
- 9.3 Mô-đun phải tránh xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng trực tiếp hoặc các bức xạ nhiệt khác.
- 9.4 Mô-đun phải đư ợc hiệu chuẩn định kỳ, khoảng thời gian đề xuất không quá 6 tháng.
- 9.5 Không sử dụng cảm biến trong môi trư ờng có nhiều bụi bẩn trong thời gian dài.
- 9.6 $\vec{\text{De}}$ đảm bảo công việc bình thường, nguồn điện phải nằm trong dải DC 4,5V \sim 5,5V, dòng điện phải

không nhỏ hơ n 150mA. Ngoài phạm vi này, nó sẽ dẫn đến hỏng cảm biến. (Đầu ra nồng độ thấp hoặc cảm biến không thể hoạt động bình thư ởng.)

- 9.7 Trong quá trình hiệu chuẩn điểm 0 bằng thủ công, cảm biến phải hoạt động trong môi trường khí ổn định (400ppm) trong hơ n 20 phút. Kết nối chân HD với mức thấp (0V) trong hơ n 7 giây.
- 9.8 Cấm sử dụng sóng hàn cho cảm biến.
- 9.9 Khi hàn bằng mỏ hàn, hãy đặt nhiệt độ là (350 \pm 5) $^{\circ}$ C và thời gian hàn phải bằng trong vòng 3 giây.





9.0 Đối với cảm biến phiên bản chân, nên sử dụng ổ cắm hàn để cắm hoặc tháo trực tiếp cảm biến cho bảo trì thuận tiện.

Điện thoại: 86-371-67169097 / 67169670 Fax: 86-371-60932988 Email: sales@winsensor.com