Cảm biến bán dẫn MQ-4 cho khí tự nhiên

Vật liệu nhạy cảm của cảm biến khí MQ-4 là SnO2, có độ dẫn điện thấp hơn trong không khí sạch. Khi tồn tại khí dễ cháy mục tiêu, Độ dẫn điện của cảm biến cao hơn cùng với nồng độ khí tă ng lên. Vui lòng sử dụng mạch điện đơn giản, Chuyển đổi sự thay đổi độ dẫn điện để tương ứng tín hiệu đầu ra của nồng độ khí.


Cảm biến khí MQ-4 có độ nhạy cao với Methane, cũ ng như Propane và Butane.

Nhân vật

- * Độ nhạy tốt với khí dễ cháy trong phạm vi rộng
- Độ nhạy cao với khí tự nhiên
- * Tuổi thọ cao và chi phí thấp
- * Mạch truyền động đơn giản

Đặng kí


- Máy dò rò rỉ gas trong nước
- máy dò khí dễ cháy công nghiệp
- Máy dò khí di động



Vòng kiểm tra cơ bản

Thông số kỹ thuật

Mẫu số			MQ-4
Loại cảm biến			Chất bán dẫn
Đ óng gói tiêu chuẩn			Bakelite (Bakelite đen)
Khí phát hiện		Khí tự nhiên / Mêtan	
nồng đ ộ		300-10000ppm	
		(khí tự nhiên / mêtan)	
Mạch điện	Điện áp vòng lặp	Vc	≤24V DC
	Điện áp lò sưởi \	rн	5.0V ± 0.2V AC Cor DC
	Trọng tải	RL	Có thể điều chính
	Chống lại		
Nhân vật	Lò sưởi	RH	31Ω ± 3Ω (Phòng Tem.)
	Chống lại		
	Lò sưởi	độpH	≤900mW
	sự tiêu thụ		
	Cảm biến	Rs 2K0	Ω-20KΩ (trong 5000ppm CH4)
	Chống lại		
	Nhạy cảm	S Rs	(trong không khí) / Rs (5000ppm CH4) ≥5
	Dốc	α	≤0,6 (R5000ppm / R3000ppm CH4)
Tình trạng	Tem. Độ ẩm		20 °C ± 2 °C 65% ± 5% RH
	Mạch kiểm tra tiêu chuẩn		Vc: 5,0V ± 0,1V
			VH: 5,0V ± 0,1V
	Thời gian làm nóng trước		Hơn 48 giờ



Trên đây là mạch kiểm tra cơ bản của cảm biến.

Cảm biến cần được đặt 2 điện áp,

điện áp lò sưởi (VH) và điện áp thử nghiệm (VC).

VH được sử dụng để cung cấp làm việc được chứng nhận

nhiệt độ cho cảm biến, trong khi VC được sử dụng

để phát hiện điện áp (VRL) trên điện trở tải

(RL) mắc nối tiếp với cảm biến.

cảm biến có phân cực ánh sáng, Vc cần DC

nguồn điện. VC và VH có thể sử dụng cùng một nguồn điện

mạch với điều kiện tiên quyết để đảm bảo

hiệu suất của cảm biến.

cảm biến với hiệu suất tốt hơn,

giá trị RL phù hợp là cần thiết:


Sức mạnh của cơ thể nhạy cảm (Ps):

Điện thoại: 86-371-67169070 / 80 Fax: 86-371-67169090 Email: <u>sales@hwsensor.com</u>

 $Ps = Vc2 \times Rs / (Rs + RL) 2$

Điện trở của cảm biến (Rs): Rs = (Vc / VRL-1) × RL


Đặc điểm nhạy cảm



Hình 1 cho thấy các đặc tính nhạy cảm điển hình của
MQ-4, tọa độ nghĩ a là tỷ lệ điện trở của cảm biến
(Rs / Ro), abscissa là nồng độ của chất khí.
sức đề kháng trong các loại khí khác nhau, Ro có nghĩ a là sức đề kháng của
cảm biến trong 1000ppm Methane.
điều kiện thứ nghiệm.

PS: Độ nhạy với khói có thể đốt cháy 10 điếu thuốc lá trong 8m3 phòng, và sản lượng tương đương với 200ppm Methane

Ảnh hưởng của nhiệt độ / độ ẩm




Hình 2 cho thấy nhiệt độ và độ ẩm điển hình Ordinate có nghĩ a là tỷ lệ kháng

của cảm biến (Rs / Ro), Rs có nghĩ a là điện trở của cảm biến trong 1000ppm Methane dưới nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Ro có nghĩ a là điện trở của cảm biến trong môi trường

1000ppm metan, 20 °C / 65% RH $\,$

Cấu trúc và cấu hình



Cấu tạo và cấu hình của cảm biến khí MQ-4 được trình bày như Hình 3, cảm biến được cấu tạo bởi ống sử siêu nhỏ AL203, Thiếc Lớp nhạy cảm Dioxide (SnO2), điện cực đo và bộ gia nhiệt được cố định vào một lớp vỏ làm bằng nhựa và thép không gi net. Lò sưởi cung cấp các điều kiện làm việc cần thiết cho công việc của các bộ phận nhạy cảm. MQ-4 được bao bọc có 6 chân, 4 trong số chúng được sử dụng để lấy tín hiệu, và 2 cái khác được sử dụng để cung cấp dòng điện làm nóng.

Diện thoại: 86-371-67169070 / 80 Fax: 86-371-67169090 Email: sales@hwsensor.com

Hà Nam Hanwei Electronics Co., Ltd.

Thông báo

1 Các điều kiện sau đây phải bị cấm

1.1 Tiếp xúc với hơi silicon hữu cơ

Hơi nước silicon hữu cơ làm cho cảm biến không hợp lệ, cảm biến phải tránh tiếp xúc với liên kết silicon, Vật liệu cố định, cao su silicon, bột trét hoặc nhựa có chứa môi trường

silicon 1.2 Khí ă n mòn cao

Nếu các cảm biến tiếp xúc với khí ă n mòn nồng đ ộ cao (chẳng hạn như H2Sz, SOX, Cl2, HCl, v.v.), nó sẽ không chỉ dẫn đ ến ă n mòn cấu trúc cảm biến mà còn gây ra sự suy giảm đ ộ nhạy chân thành.

1.3 Kiềm, muối kim loại kiềm, ô nhiễm halogen

Hiệu suất của cảm biến sẽ bị thay đổi nghiêm trọng nếu cảm biến bị ô nhiễm bởi muối kim loại kiềm, đặc biệt là nước muối, hoặc tiếp xúc với halogen như lo.

1.4 Nước ở cảm ứng

Độ nhạy của cảm biến sẽ giảm khi bị rơi vãi hoặc nhúng vào nước.

1.5 Đóng bă ng


Tránh đóng bă ng trên bề mặt của cảm biến, nếu không cảm biến sẽ mất độ nhạy.

1.6 Điện áp áp dụng cao hơn

Điện áp áp dụng trên cảm biến không được cao hơn giá trị quy định, nếu không, nó có thể gây hư hỏng đường dây hoặc máy sưởi và làm cho đặc tính độ nhạy của cảm biến bị thay đổi nghiêm trọng.

1.7 Điện áp sai chân Đối với

cảm biến 6 chân, nếu đặt điện áp vào 1, 3 chân hoặc 4, 6 chân sẽ làm đứt dây dẫn và không có tín hiệu khi áp vào 2, 4 chân



2 Phải tránh các điều kiện sau

2.1 Sự ngưng tụ nước

Điều kiện trong nhà, hơi nước ngưng tụ sẽ ảnh hưởng nhẹ đến hiệu suất của cảm biến. ngưng tụ trên bề mặt cảm biến và giữ một khoảng thời gian nhất định, độ nhạy của cảm biến sẽ bị giảm.

2.2 Được sử dụng ở nồng độ khí cao

Không cần biết cảm biến có bị nhiễm điện hay không, nếu đặt lâu trong môi trường có nồng độ khí cao, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến đặc tính của cảm biến.

2.3 Bảo quản trong thời gian

dài Điện trở của cảm biến tạo ra hiện tượng trôi có thể đảo ngược nếu nó được lưu trữ trong thời gian dài mà không nhiễm điện, sự trôi này liên quan đến điều kiện bảo quản. Cảm biến nên được bảo quản trong không khí không có túi gel silicon với không khí sạch. Đối với các cảm biến có thời gian lưu trữ lâu nhưng không nhiễm điện, chúng cần thời gian lão hóa lâu để ổn định trước khi sử dụng.

2.4 Tiếp xúc với môi trường bất lợi trong thời gian dài

Không cần biết các cảm biến có nhiễm điện hay không, nếu tiếp xúc với môi trường bất lợi trong thời gian dài, chẳng hạn như độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc ô nhiễm cao, v.v., nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của cảm biến.

2.5 Rung

Rung liên tục sẽ dẫn đến phản hồi dẫn xuống của cảm biến sau đó quay trở lại. Dây chuyền lắp ráp, tuốc nơ vít khí nén / máy hàn siêu âm có thể dẫn đến rung động này.

2.6 Thảo luận

Nếu cảm biến gặp chấn động mạnh, nó có thể khiến dây dẫn của nó bị ngắt kết nối.

2.7 Cách sử

dụng Đối với cảm biến, hàn thủ công là cách tối ưu. Nếu sử dụng hàn đỉnh sóng phải đáp ứng các điều kiện sau: 2.7.1 Chất hàn: Dòng hàn nhựa thông chứa ít clo nhất 2.7.2 Tốc độ: 1-2 Mét / phút 2.7.3 Ấm- tă ng nhiệt độ 100 ± 20 °C

2.7.4 Nhiệt độ hàn 250 ± 10 °C 2.7.5 Máy hàn đỉnh sóng 1 lần Nếu không tuân theo các điều khoản sử dụng ở trên, độ nhạy của cảm biến sẽ bị giảm.

Điện thoại: 86-371-67169070 / 80 Fax: 86-371-67169090 Email: sales@hwsensor.com