1.0 MHz to 10.0 MHz

T-50-2	45t	#26	L =	11.3	µh
T-50-2	36t	#24	L =	7.26	µh
T-50-2	26t	#22	L =	3.78	µh
T-50-2	19t	#20	L =	2.08	µh
T-37-2	40t	#28	L =	6.8	µh
T-37-2	69t	#32	L =	21.0	µh

T-37-2	96t	#34	L =	37.0	µh
T-37-2	129t	#36	L =	71.0	µh
T-37-6	130t	#36	L =	50.0	µh
T-37-6	90t	#34	L =	23.6	µh
T-37-6	70t	#32	L =	14.8	µh
T-37-6	40t	#28	L =	4.8	µh
T-25-2	40t	#32	L =	5.7	µh
T-25-2	50t	#34	L =	8.6	µh
T-25-2	65t	#36	L =	14.5	µh

1.0 MHz to 10.0 MHz

T-80-2	36t	#20	L =	7.8	µh
T-80-2	48t	#22	L =	12.4	µh
T-80-2	61t	#24	L =	20.8	µh
T-80-2	80t	#26	L =	37.0	µh

T-68-2	55t	#26	L = 16.8 µh
T-68-2	46t	#24	L = 11.5 µh
T-68-2	26t	#20	L = 3.9 µh

T-50-6	34t	#24	L =	4.8	µh
T-50-6	42t	#26	L =	7.5	µh
T-50-6	62t	#28	L =	15.5	µh
T-50-6	82t	#30	L =	25.6	µh