

## INSTRUÇÃO AMBIENTAL DE ASPECTOS E IMPACTOS PAIA SIMPLIFICADA — ESTAMPARIA/ ARMAZ. DE FERRAMETAS

 Código:
 I-AMB-15

 Data:
 07/04/2015

Revisão: 04

| ASPECTOS AMBIENTAIS   | O QUE FAZER?   |
|---|--|
| Descarte de sucata metálica em geral (peças de preparação, peças refugadas, retalhos de chapas, etc.)   | Colocar nas caçambas específicas (Vermelha: peças de preparação e refugadas / Azul: retalhos de chapas) destinadas a esse tipo de resíduos para posterior destinação pelos operadores de empilhadeira no container da empresa Trufer.  |
| Descarte de resíduos <u>NÃO CONTAMINADOS</u> com óleo ou graxa (papel / papelão limpos; resíduos plásticos, copos plásticos usados, garrafas PET, etc.)   | - Siga as orientações da COLETA SELETIVA, depositando estes resíduos, separadamente, nos recipientes próprios e adequados: Plástico: VERMELHO; Papel / Papelão: AZUL; - Vidro: VERDE*, Metal: AMARELO*, Restos de Alimentos: MARROM*; (*) Recipientes disponíveis apenas próximo do e Portaria 1 e 3.                                    |
| Descarte de resíduos <u>CONTAMINADOS</u> com resíduos graxos ou oleosos ou não recicláveis (papel, papelão, plástico, restos de madeira, serragem, trapos, papel higiênico, papel toalha, etc.) | Deposite estes resíduos <u>SOMENTE NOS COLETORES DE COR LARANJA</u> , localizados em vários pontos da fábrica, próximos ao seu posto de trabalho.  |
| Ruído proveniente das máquinas em operação  | - Os níveis de ruído são monitorados nas áreas externas conforme determina a Planilha de Monitoramento e Medição a fim de não causar desconforto na circunvizinhança da empresa Quando na produção, utilize <b>SEMPRE</b> os <b>PROTETORES AURICULARES</b> definidos pelo Departamento de Segurança do Trabalho.                         |
| Descarte de emulsão oleosa (resíduos graxos ou oleosos)   | Absorva o óleo com a serragem disponível no recipiente mais próximo ao local da ocorrência e finalize a limpeza descartando o resíduo contaminado de maneira correta na Central de Resíduos. Comunique imediatamente o fato ao componente da Brigada de Incêndio mais próximo.   |
| Consumo de água (banheiros)   | Utilize somente a quantidade necessária. Evite deixar a torneira aberta sem necessidade. Fique atento e siga as orientações das campanhas internas para redução do desperdício de água. Aja de forma ambientalmente correta.   |
| Consumo de energia elétrica das máquinas em operação  | Ao se ausentar por longos períodos, desligue máquinas, computadores e periféricos e apague as luzes. Fique atento e siga as orientações das campanhas internas para redução do desperdício de energia elétrica. Aja de forma ambientalmente correta.   |
| <ul> <li>- Descarte de EPI's usados: Luvas, óculos, protetores auriculares, uniformes, sapatos, etc.</li> <li>- Descarte de cartuchos de tinta e toner vazios</li> </ul>                        | Quando houver necessidade de substituição, entregue-os aos funcionários do <b>ALMOXARIFADO</b> que farão o descarte de maneira correta.  |
| Vazamento de óleo ou graxa em quantidades superiores a 5 litros Proveniente das máquinas.   | Absorva o óleo com a serragem disponível no recipiente mais próximo ao local da ocorrência e finalize a limpeza descartando o resíduo contaminado de maneira correta na Central de Resíduos. Comunique imediatamente o fato ao componente da Brigada de Incêndio mais próximo.   |
| Em caso de PRINCÍPIO DE INCÊNDIO ou VAZAMENTO DE GÁS GLP  | Ao perceber um princípio de incêndio, comunique imediatamente o fato ao componente da Brigada de Incêndio mais próximo, seguindo sempre suas orientações. Os brigadistas da área operacional estão identificados com o avental com a gola vermelha, e para brigadistas do administrativo é utilizado um crachá com o símbolo da brigada. |