

t: ¿Que se entrende por duveza de un material? ¿trene alguna influencia en la dureza la estructura, el famaño de grano y la composición?

La duveza es la resistencia que un material apane a la penetración o a ser rayado par otro cuerpo. La estructura de un material, importa ya que a mayor ordenamiento en sos

atomos, el material resulta ser más duro.

El tamaño de grano influye en la dureza. Cuanto más fino sea el tamaño de grano más duro es el material. Por el contrario, cuanto mas grueso el tamaño de grano, más elevada es so resistencia a la fradura. También afecta el hecho de cianto carbon, Ferrita, Pertita tenga nuestro material, ya que dependiendo del parcentaje de cada uno, será mas o menos duro.

2: Con los datos que se proporcionan a continuación y utilizando la ecuación para determinar el número de dureza Brinell, obtenga este e indique el significado de cada uno de las terminos de la ecuación: Carga = 3000 (kg); Diametro penetrador = 10 (mm); Diametro de la maica = 3.2 (mm).

$$HB = 0.102 \times \frac{2F}{\pi 0 (D - \sqrt{D^2 - D_{i}^2})} = > HB = 0.102 \times \frac{2(29430) INJ}{\pi (10) (10 - \sqrt{10^2 - 3.2^2}) Inm}$$

HB = 363.43741HB

Constante = 0.102

F= Carga de proeba [N]

O= Diametro del balin [mm]

Di=Diámetro promedio de la hueya [mm]

3- ¿ Como es posible modificar la dureza de un material?

Si es posible mediante un tratamiento termico, este consiste en condiciones bruscas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presión, alinección de los metales o los aleaciones en estado sáldo o liquido.

4: Si se quisiena companar los resultados de diferentes ensayos de doreza, ¿Cómo se lograría esto?

Ya que los ensayos de dovera disponibles se diferencian en el tipo de paretiador, la carga aplicada y en como se evalua la nueya, prenso que se podición comparar tomando en cuenta las escalas de cada una , haciendo el ensayo de durera con el mismo material y respetando las medidas de la muestra.

Tambien debe estar indicado el método utilizado y las condiciones de ensayo. Estos ensayos se pueden closificar según su forma de aplicación de la carga en ensayos clinámicos o estáticos.

s: Mencone que acabado superficial deben tener las muestros en cada prueba de dureza.

- Dureza Brinell = la superficie debe estar maquinada, o esmentada, de tal modo que la impresión de la hueya quade suficiente mente de Finida para permitir la medición del diámetro con la exactifia deseada.
- · Dureza Rakwell = Una superficie l'impia, seca, libre de oxidos, porceidades y metales extraños que puedan influir en las mediciones.
- · Microdureza Vickers = La superficie de la muestra deberá estar perfectamente pulida y acabado espejo.

Bibliografia:

- Desconcido. (2018). Cómo aumentar la dureza del acero. 26/10/2020, de ME Sitio web: https://maquinasyequipos.com.ar/como-aumentar-la-dureza-del-acero/
- Desconocido. (Desconocido). Escalas de Medición de la Dureza de los Materiales . 26/10/2020, de Ingemecánica Sitio web: https://ingemecanica.com/tutoriales/tabla_dureza.html
- Desconocido. (Desconocido). ENSAYO DE TRACCIÓN. 26/10/2020, de aerotecnología Sitio web: https://www.areatecnologia.com/materiales/ensayo-de-traccion.html
- Diapositivas proporcionadas por M.I. Anahí Velázquez Silva