

Facultad de Ingeniería Profesor: Antonio Marcel Díaz García

Ingeniería de Manufactura Grupo: 02 Tarea 08



e=2/11/

d=11m1

 $0 = \frac{1}{5}$   $0 = \frac{1}{5}$   $0 = \frac{1}{5}$   $0 = \frac{1}{5}$   $0 = \frac{1}{5}$ 

Cálculo de tiempo de corte y velocidad de remoción de material para un proceso de taladrado.

Celaya Gonzalez David Alejandro
Resuelva de forma ordenada el siguiente ejercicio indicando los resultados obtenidos y mostrando los cálculos realizados.

Se ejecuta una operación de taladrado con una broca de 1/4" de diámetro con ángulo de broca de 125°. El barreno se realiza en una pieza de acero 2" de espesor y se realiza un agujero ciego que tiene una profundidad de 1". La velocidad de corte en la operación es de 485 pulgadas por minuto y el avance es de 0.01 pulgadas

- a) El tiempo de corte requerido para completar la operación
- b) La velocidad de remoción de material después de que la broca haya alcanzado el diámetro correspondiente.

$$N = \frac{V}{\pi D} = \frac{485}{0.25\pi} = 617.521 | rpm |$$

Melocidad de rotación

$$\int_{r} V f = (G|7.52(1rpm))(0.01) = G.(75)m/min)$$

Debido a que en un agujero ciego la profundidad se define como la superficie de trabajo y la "punta" del agujero, el ángulo de tolerancia NO afecta al tiempo. Por lo que:

$$T_{m} = \frac{cl}{f_{r}} = \frac{l}{G.175} = \frac{0.1619 |min|}{c}$$

Velocidad de remoción del material.

$$R_{MR} = \frac{\pi D^{2} f_{1}}{4} = \frac{\pi (1/4)^{2} (0.175)}{4} = \frac{0.3031 | 10^{3}/min|}{4}$$