Se usa una serie de operaciones de laminado en frío para reducir el espesor de una placa de 50 mm a 25 mm en un molino reversible de 2 rodillos. El ancho inicial de la placa es de 250 mm. El diámetro de los rodillos es de 700 mm y giran a 20 rpm. Considere que el coeficiente de fricción entre los rodillos y el material de trabajo es de 0.15. El material de trabajo tiene como parámetros de la curva de fluencia k=600 MPa, n = 0.2. El proceso tiene como especificación que el draft sea igual en cada punto en cada paso. Determine lo siguiente.

- a) El número mínimo de pasos requeridos
- b)El draft para cada paso
- c)La fuerza de laminación, la potencia de molino y el momento de torsión del rodillo para el último paso. Considere un espacio de 3% en cada paso.

Datos

a) Reducción espesor

Máxima reducción de espesor

$$d = 50 - 25 \text{ lmm} = 25 \text{ lmm}$$
 $d_{MAX} = (0.15)^2 (700/2) = 7.875 \text{ lmm}$
 $US pasos requeridos se dan por (25/7.875) = 3.17 $\approx 4$$

Fuerza de laminado

$$\mp = \overline{Y}_{F}WL = (464.6535 \times 10^{6})(277.28 \times 10^{-3})(46.7707 \times 10^{-3}) = 6025.8961 \times 10^{-3})$$

Esfuerzo de fluencia

$$\sqrt{f} = \frac{K \, E^n}{(1+n)} = \frac{600 \, (0.6931)^{0.2}}{(1+0.2)} = \frac{464.6535 \, |MPal}{}$$

Deformación verdadera

Ancho promedio para ultimo posc

$$W_{0} = 750 | mm | = 250 (1.03)^{4} = 281, 3732 | mm |$$

$$W_{1} = W_{0}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{9} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{9} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{9} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{9} = W_{1}(1.03)$$

$$W_{1} = W_{2}(1.03)$$

$$W_{2} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{3} = W_{3}(1.03)$$

$$W_{4} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{5} = W_{5}(1.03)$$

$$W_{7} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{8} = W_{7}(1.03)$$

$$W_{9} = W_{7}(1.03)$$

Longitod de contacto

Potencia del molino

$$P = 2 \pi N + U$$

$$P = 2 \pi (20 \frac{\text{rev}}{\text{min}}) \left(\frac{1 \text{min}}{605}\right) \left(6025.896 \times 10^{3}\right) (46.7707 \times 10^{-3})$$

Utilizamos Wy para saber Fy

$$\mp_{4} = \sqrt{p} \text{WL} = (464.6535 \times 10^{6})(281.3773 \times 10^{-3})(46.7707 \times 10^{-3})$$

Fy= 6114, 93921KN1

Entonces para cada rodillo

$$T_{4} = 0.5(61/4,9392 \times 10^{3})(46,730 \times 10^{-3})$$