

Výroba: SMR




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní B.

Výroba: nové plynové bloky




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní C.

Výroba: vítr




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: fotovoltaika střešní




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Výroba: fotovoltaika pozemní




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Výroba: biomasa




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: zemní plyn: stávající kogenerace




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní C.

Výroba: syntetický plyn z odpadu




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Výroba: hutní plyny (vysokopecní a koksárenský)




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: bioplyn




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Výroba: malé vodní elektrárny




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: energetické využití odpadu




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Výroba: ostatní paliva a odpadní teplo (přidaná položka)




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Výroba: černé uhlí: Dětmarovice




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: černé uhlí: teplárny a průmysl




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní D.

Výroba: hnědé uhlí




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní D.

Výroba: důlní plyn




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Výroba: geotermální energie




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Výroba: baterie




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Výroba: jiné skladování




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Výroba: vodík zpět na elektřinu




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Spotřeba: ostatní průmysl a chemie




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: výroba vodíku: nákladní doprava




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: Třinecké železárny




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní C.

Spotřeba: vytápění tepelnými čerpadly



Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: ostatní energetika (přidaná položka)




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: služby a veřejný sektor




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: osobní auta




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: Nová huť




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: datacentra




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: přímotopy




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: nákladní doprava




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: vlastní spotřeba zdrojů




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Spotřeba: ztráty v sítích




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní D.

Spotřeba: domácnosti bez vytápění




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: ztráty baterií




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: chlazení




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: elektrokotle v teplárnách




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: zemědělství a stavebnictví




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: výroba vodíku




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní D.

Spotřeba: vlaky




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní B, Konzervativní B.

Spotřeba: výroba vodíku: MHD




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: MHD




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní B.

Spotřeba: doly




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.

Spotřeba: výroba vodíku: osobní auta




Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Spotřeba: výroba syntetického plynu



Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní C, Konzervativní C.

Spotřeba: úspory a účinnost



Plná čára je výchozí křivka, pásmo je P10 až P90. Stupeň důkazu: Progresivní D, Konzervativní D.