
2015 级食品学院工程制图模拟试卷


班级 学号 姓名

一、选择题(每题5分,共25分)


1.分析下列各题,找出正确的断面图()




2. 正确的 A-A 断面图是(




3.在下列非螺纹密封的圆柱外管螺纹的尺寸标注中,正确的是()。



4.已知立体的主、俯视图,若将主视图画成全剖视图,正确的是()




5. 点 A 在圆锥表面上,正确的一组视图是()。




二、作图题

1. 如图,补全直线 AB、CD、EF 的三面投影,并判别直线的空间位置。(10分)




AB线 CD线 EF线


2. 选择正确的螺栓连接画法(在正确的图下方画 √) (5分)




3. 已知立体的正面投影和水平投影,画出侧面投影(5分)




三、标注组合体的尺寸,尺寸数值按1:1在图中量取后取整数。(10分)




四、将下面机件的主视图画成半剖视图,左视图画成全剖视图。(15 分)



五、找出螺栓连接图中的错误,并在原图上改正。(12分)



七. 看懂以下的零件图, 回答下列问题: (22分)



1.该零件的名称为,材料是;该零件共用了个图形表

达,它们是。(5分)


- 2.轴上键槽的长度和宽度分别是和,键槽的定位尺寸是。(2分)
- +0,015 3. Ø30 -0.002 中的⊄30 是,+0.015 是,
- -0.002 是,公差是。(3分)
- 4.该零件有处倒角,尺寸为;有处砂轮越程槽,尺寸

为。(3分)

- 5.说明主视图中标注 √Ra3.2 的含义
- 。(3分)
- 6.解释 M12×1-6H 的含义:
- 。(6分)

2015 级食品学院工程制图模拟试卷参考答案

- 一.选择题答案: B C D C B (25 分)
- 二.作图题答案: 1. 如图, 补全直线 AB、CD、EF 的三面投影, 并判别直线的空间位置。(10 分)





AB <u>一般位置直</u>线

CD <u>正平</u>线


EF <u>侧垂</u>线

2. 选择正确的螺栓连接画法(在正确的图下方画 √)(5分)







3. 已知立体的正面投影和水平投影,画出侧面投影 (5分)




三、标注组合体的尺寸,尺寸数值按1:1在图中量取后取整数。(10分)




四、将下面机件的主视图画成半剖视图, 左视图画成全剖视图。(15分)




五、找出螺栓连接图中的错误,并在原图上改正。(12分)



六.分析下列四组投影,指出哪些组投影有漏线,并补出。(6分)



七. 看懂以下的零件图, 回答下列问题: (22分)



1.该零件的名称为<u>轴</u>,材料是 <u>45 号钢</u>;该零件共用了 <u>2</u>个图形表达,它们是<u>主</u> <u>视图、移出断面图</u>。(5 分)

- 2.轴上键槽的长度和宽度分别是 21_和 10_,键槽的定位尺寸是 2_。(2分)
- +0,015 3. Ø30 -0,002 中的**Ø30** 是<u>基本尺寸</u>,+**0.015** 是<u>上偏差</u>,
- -0.002 是<u>下偏差</u>,公差是 <u>0.017</u>。(3 分)
- 4. 该零件有 <u>2</u>处倒角,尺寸为 <u>C2、C2</u>; 有 <u>2</u>处砂轮越程槽,尺寸

为<u>2×1、2×1.5</u>。(3分)

6.解释 M12×1-6H 的含义: <u>细牙普通内螺纹,公称直径七 12mm,螺距为 1,单</u> 线,右旋,中径、顶径公差带均为 6H,旋合长度为中。(6 分)