Métricas y Parámetros del Monitoreo y Control

1. Métricas de Desempeño del Sistema

• Precisión del Sensor HX711:

- Margen de error aceptable: ±0.5 gramos.
- o Frecuencia de recalibración: Cada 1000 lecturas.

• Tiempo de Respuesta:

 Tiempo desde la detección del peso hasta la acción de clasificación: ≤ 1 segundo.

Tasa de Clasificación Correcta:

Porcentaje de bolsas clasificadas correctamente según su peso: ≥
95%.

• Capacidad de Procesamiento:

o Bolsas procesadas por minuto: ≥ 30.

2. Parámetros de la Conexión IoT

Estabilidad de la Conexión:

- o Tasa de éxito en la transmisión de datos: ≥ 98%.
- Latencia máxima permitida para la transmisión de datos: ≤ 2 segundos.

Notificaciones y Alertas:

- Tiempo de recepción de notificaciones en la app móvil: ≤ 5 segundos.
- o Frecuencia de eventos críticos notificados correctamente: 100%.

3. Parámetros de Energía

Consumo Energético:

- o Consumo total del sistema: ≤ 10W durante operación normal.
- Tiempo de operación continua garantizado con batería o fuente de energía: ≥ 8 horas.

4. Métricas de Rendimiento de Actuadores (Servomotores)

• Precisión en el Movimiento:

o Margen de error en el ángulo de desplazamiento: ±1°.

• Velocidad de Respuesta:

 Tiempo para completar la clasificación de una bolsa: ≤ 1.2 segundos.

5. Métricas de Pruebas en Campo

• Clasificación Correcta en Pruebas de Campo:

 Porcentaje de bolsas correctamente clasificadas en un lote de 100 unidades: ≥ 97%.

• Monitoreo de Transmisión de Datos:

○ Porcentaje de eventos correctamente registrados en la app móvil: ≥
98%.