



数据链路层的"差错控制"功能








校验原理

奇偶校验

跨考补充: 异或运算

奇偶校验码

奇校验码:整个校验码(有效信息位和校验位)中"1"的个数为奇数。 **偶校验码**:整个校验码(有效信息位和校验位)中"1"的个数为偶数。



【例】给出两个编码1001101和1010111的奇校验码和偶校验码。

设最高位为校验位,余7位是信息位,则对应的奇偶校验码为:

奇校验: <u>1</u>1001101 <u>0</u>1010111

偶校验: <u>0</u>1001101 <u>1</u>1010111

异或运算

【例】给出两个编码1001101和1010111的奇校验码和偶校验码。

设最高位为校验位,余7位是信息位,则对应的奇偶校验码为:

奇校验: 11001101 0 1010111

偶校验: 01001101 1 1010111

偶校验的硬件实现:各信息进行异或(模2加)运算,得到的结果即为偶校验位

⊕: 异或 (模2加)

求偶校验位:

 $1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$ $0 \oplus 0 = 0$

 $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$ $0 \oplus 1 = 1$

 $1 \oplus 0 = 1$ 进行偶校验(所有位进行异或,若结果为1说明出错):

 $1 \oplus 1 = 0$ $0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

 $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

 $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

无法检测出 偶数位错误

时,结果为1

知识回顾与重要考点

