
Fecha		ha	Curso	Calificaciones Parciales		Cal. Final	
19	01	2022	2				

Para la realización de este examen dispone de 50 minutos. Descomprima el fichero descargable de *Moodle*, lo que dará lugar a la siguiente estructura de carpetas:




Debe trabajar dentro de las carpetas Hito_1 a Hito_3, en la primera encontrará un proyecto de *Keil*, aunque el fichero control.cpp está muy incompleto. **Al finalizar el examen debe comprimir la carpeta Hitos** (borrando antes las carpetas ~build y ~listings que pudieran existir) en un único fichero *7-ZIP* y subirlo al correspondiente enlace en *Moodle*. Este fichero únicamente servirá para su archivo, ya que la nota dependerá únicamente de la evaluación durante el examen.

Para cada hito verá una lista de objetivos que debe cumplir su programa. Si no logra todos ellos no se podrá obtener la máxima calificación. Cuando considere que tiene uno de los hitos listo debe levantar la mano para que el profesor pueda validarlo. El profesor evaluará cada hito a cada estudiante UNA ÚNICA VEZ. Una vez evaluado un hito no se puede modificar el código evaluado y debe pasar al siguiente hito. En cualquier caso, NO SE QUEDE ESPERANDO A QUE LLEGUE EL PROFESOR, continúe con el siguiente hito. El profesor revisará todos los hitos pendientes.

Para la realización de este examen **no** se permite el uso de la función wait() ni de la librería sw_tick_serial. No se permite la utilización de ningún recurso software ajeno a lo disponible en el Moodle de la asignatura (en el que la parte de teoría no estará visible), ni de cualquier trabajo realizado durante las prácticas o el estudio del examen. No se permite el uso de pen-drives, discos USB o cualquier otro medio para el almacenamiento de datos ni de calculadoras (las del S.O. del ordenador sí puede usarse).

Hito 1 (40 puntos): CODIFICACIÓN DE UNA FSM A PARTIR DEL DIAGRAMA DE ESTADOS

Se desea implementar una FSM de control con el funcionamiento descrito en el diagrama de estados representado más abajo. Para llevarlo a cabo, utilizará las FSM «range_finder», «switch» y «display» entregadas en la práctica 3 de la asignatura y a las que tiene acceso durante este examen en forma de librerías y archivos de cabecera. Únicamente debe modificar el archivo control.cpp. Tenga en cuenta que la FSM debe generar un mensaje para que el procesador se duerma siempre que sea posible. Por último, la notación en el diagrama, por ejemplo «n,0», corresponde con mostrar en el display izquierdo una «n» y en el derecho un «0». Si en vez de símbolos encontrara el nombre de una variable, se mostrará su valor.



Hito 2 (30 puntos): INCORPORACIÓN DE LOS LEDS A LA MEDIDA DE DISTANCIA

Copie en la carpeta Hito_2 todos los contenidos de la carpeta Hito_1. Modifique el código del hito anterior para que se utilicen los tres LED dentro de la FSM de control. En el momento de la medida de distancia, se encenderá el LED izquierdo si la medida es inferior o igual a 33 cm, el LED central si la medida se encuentra entre 34 y 66 cm, y el LED derecho si la medida es igual o superior a 67 cm. Para medidas erróneas, se encenderán los 3 LED, mientras que para medidas mayores a 99 cm se encenderán izquierdo y derecho. En cualquier caso, cada LED deberá permanecer encendido desde que termina una medida de distancia hasta que se realiza la siguiente. Si fuese la última medida, permanecería encendido hasta volver al estado COUNT.

CRITERIOS:	Vº. Bº:
□ Se llama a wait() (-30)□ La funcionalidad implementada es tan incompleta o errónea que no permite o	evaluar el resto de criterios (-30)
□ No se encienden los LED mientras se hace una medida (-30)	
□ Los LED se apagan antes de tiempo o permanecen encendidos en algún mome	ento (-10)
 □ No se enciende el LED correcto en las franjas de distancias definidas (-5) □ Se ha degradado la funcionalidad del hito anterior (gestión de la pulsación) (- 	-10)
□ No se gestionan los eventos irrelevantes (-5)	10)
□ El código dentro de las ISR es complejo (-5)	
$\ \square$ No se duerme al procesador cuando es posible o se hace incorrectamente (-5)
□ Otros (a valorar):	
Hito 3 (30 puntos): INCORPORACIÓN DE LA LDR AL BRILLO DE LOS DISPLAYS Copie en la carpeta Hito_3 todos los contenidos de la carpeta Hito anterior para que, con una frecuencia de 100 Hz, se haga una medida de luz co se modificará el brillo representado en los displays en cualquier momento, m descrita hasta ahora.	on la LDR. Utilizando esta medida,
CRITERIOS:	Vº. Bº:
□ Se llama a wait() (-30) □ Le funcionalidad implementada es ten incompleta e errénea que no normita.	evaluar el reste de gritorios (20)
 □ La funcionalidad implementada es tan incompleta o errónea que no permite □ No se hace una medida de luz con la frecuencia correcta (-5) 	evaluar er resto de criterios (-30)
□ No se hace una medida de luz en todos los estados relevantes (-10)	
□ No varía el brillo de los <i>displays</i> en función de la luz leída (-15)	
□ No varía el brillo de los LED en función de la luz leída (-15)	
□ Se ha degradado la funcionalidad de los hitos anteriores (-15)	
□ No se gestionan los eventos irrelevantes (-5)	
 □ El código dentro de las ISR es complejo (-5) □ No se duerme al procesador cuando es posible o se hace incorrectamente (-5 	1
□ Otros (a valorar):	J