GRUPO LABRO

Documento	Reporte de mantenimiento
Código	RC-04-PSG-6.3
Versión	1.0
Fecha de revisión	Junio 27, 2014
Responsables	Jefes de mantenimiento

FECHA	SOLICITUD	ID DEL EQUIPO	TIPO DE SERVICIO (I) interno (E) Externo	PROVEEDOR DE MTTO.	DESCRIPCION BREVE DE LA FALLA	TIPO DE MANTENIMIENTO P (Preventivo) C (Correctivo)	TIEMPO DE REPARACION	TIPO DE REFACCION	TOTAL DE EVALUACION
13/06/2014	1	MTFU-04	I	EDUARDO BARRERA	SE CAMBIO EMPAQUE DE CONTENEDOR SOLVENTE	C	10 MIN	ORING 3 MM	100%