

Перечень документов, необходимых для сертификации по 3 схеме

1. Нормативный документ на продукцию
2. Технологическая инструкция на производство (разрабатывается, утверждается, вводится в действие производителем).
3. Протокол испытаний на определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в щебне и песке из отсевов дробления (в ЦГСЭН).
4. Сертификаты поверки средств измерений (в агентстве Узстандарт).
5. Образец маркировки продукции, образец документа о качестве.
6. Соблюдение условий хранения, упаковки, складирования и маркировки (фото).
7. Наличие лаборатории или договор с аттестованной или аккредитованной лабораторией на проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний.
8. Договор с органом по сертификации и с аккредитованной лабораторией на проведение работ по сертификации.
9. Договор на поставку песчано-гравийной смеси (если нет своего карьера).
10. Наличие специалистов, осуществляющих производство и контроль качества продукции (численность, стаж работы, образование).
11. Приказ о назначении ответственного лица за контроль качества продукции, стандартизацию и метрологическое обеспечение.
12. Экспертиза кода ТН ВЭД на продукцию (в агентстве Узстандарт, Узбекэкспертиза).