Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica

Asignatura: Diseño de Redes de Datos

# Tema: CABLEADO ESTRUCTURADO

# Competencias

- Elabora cables para conexiones LAN siguiendo normas de cableado.
- Realiza conexiones dentro de una red LAN.

Materiales y Equipo

Requerimiento	Cantidad
Cable UTP cat 5e	1 metro
Conectores RJ45 macho	3
Conector RJ45 hembra	1
Patch-panel 24 cat 5e	1
Pinza para crimpar	1
Ponchadora de impacto	1
LAN-Tester	1

### Introducción

**Cableado estructurado** es la combinación de elementos, cable (UTP 4 pares) y conectores que hacen posible la interconexión de diferentes dispositivos dentro de una LAN cableada.




Procedimiento

### **PARTE 1. ELABORACION DE PATCH-CORD**

## Elaboración de cable plano.

Es el tipo de cable más común en una red, el cual consta de la misma norma en ambos extremos del armado de sus conectores.




- **1.** Corte 1mt de cable UTP, asegúrese de hacer un corte recto de tal forma que todos los pares queden al mismo nivel.
- 2. Retire una pequeña porción de protector en cada uno de los extremos del cable.

  Desenredando los pares, ordene los hilos conforme a la norma T-568B (2 extremos).
- **3.** Corte los cables a una medida inferior a 15 mm sin alterar el orden de los hilos.
- **4.** Coloque el conector RJ45 macho de tal forma que el protector quede dentro del conector y pónchelo con la pinza.










**5.** Luego de ponchar ambos extremos del cable, compruebe su buen funcionamiento con el LAN-tester.

#### Elaboración de un cable cruzado.

Es un tipo de cable que cuenta con normas diferentes en ambos extremos.




- **6.** Con las habilidades adquiridas, elabore un cable cruzado utilizando el cable plano recién elaborado (**al cual deberá cortar uno de los extremos**) y en su lugar, elaborar un conector con norma T-568A.
- **7.** Retire una pequeña porción de protector en el extremo del cable.

Desenredando los pares, ordene los hilos conforme a la norma T568-A

- **8.** Corte los cables a una medida inferior a 15mm sin alterar el orden de los hilos.
- **9.** Coloque el conector RJ45 macho de tal forma que el protector quede dentro del conector y pónchelo con la pinza.







**10.** Luego de ponchar ambos extremos del cable, compruebe su buen funcionamiento con el LAN-tester.

# **PARTE 2. CABLEADO HORIZONTAL.**



- **11.** Corte 1mt de cable UTP, asegúrese de hacer un corte recto, de tal forma que todos los pares queden al mismo nivel.
- **12.** Retire una pequeña porción de protector en cada uno de los extremos del cable.

  Desenredando los pares, ordénelos con la norma

T568-B en el conector RJ45 hembra.

- **13.** Con la ponchadora de impacto, presione los cables dentro del jack, para que lo prense y corte el excedente a la vez.
- **14.** El otro extremo del cable, desenrede los pares y dispóngalos con la norma T568-B sobre el patch-panel. En cualquiera de los puertos libres.
- **15.** Ubicados los cables sobre el patch-panel, presiónelos con la ponchadora de impacto para que los prense y queden fijos.





