20170/10/0 杜澍洛 自11 智能传感与检测技术第四周作业

金属应要片的应费系数约为2, 半导体应要片是金属的几十倍、要型值是100

$$e = \left(\frac{R_1 + \Delta R}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4}\right) E = \frac{\Delta R}{R_1 + R_2} E = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} E$$

应变片连接在R和R3外时

$$E = \left(\frac{R_1 + \Delta R}{R_1 + R_2 + \Delta R}\right) = \left(\frac{R_1 + \Delta R}{2R_1 + \Delta R}\right) = \frac{\Delta R(R_1 + R_2)}{(2R_1 + \Delta R)} =$$

3-5 结构特点:两个空间对称结构;测量参数反对称作用;干扰或影响参数对称作用 功能特点:消除失模干扰,降低漂移,提高灵敏度,减小非线性误差,输出过零点、

子(羌动电客位移测量利用了差动检测结构,具有更好的灵敏度,就局部线性度来没,

对于差动电容: Cz-Cs ~ 23d 对于单电容: 合公 ~ 4d

可见意动电容的非线性误差更小

4-1 考考偏位式和零位式重量传感器可知两者最大的不同是偏位式不工作在平衡状态而零位式工作在平衡状态,此外偏位式有滞环和非线性影响

4-4 其作用有O将交流转变为直流;包相位解调

电流; 饲服电机转角

4-1

 $Su_0 = -\frac{mR}{S_f} \cdot \frac{1}{1+K/(SdS_sS_f)} \approx -\frac{mR}{S_f}$ 与弹簧弹性系数元关

开环:

Su=- MRSdSs 与弹簧弹性系数有关

4-11

$$\dot{W}_{0} = 2000 \, \text{Hz} \quad \dot{W}_{1} = 1200 \, \text{Hz} \quad \dot{W}_{2} = 400 \, \text{Hz} \quad \dot{\zeta} = 0.5$$

$$\dot{\hat{\gamma}}_{1} = A \cdot \left(\frac{\dot{W}_{1}}{\dot{W}_{0}}\right)^{2} = 0.360 \, \text{A} \quad \dot{Y}_{1} = A \cdot \left(\frac{\dot{W}_{1}}{\dot{W}_{0}}\right)^{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\dot{W}_{1}}{\dot{W}_{0}}\right)^{2} + \left(2 \cdot \frac{\dot{W}_{1}}{\dot{W}_{0}}\right)^{2}}} = 0.490 \, \text{A} \quad \frac{\dot{y}_{1} - \dot{\hat{y}}_{1}}{\dot{y}_{1}} = 26.53\%$$

$$\dot{\hat{\gamma}}_{2} = A \cdot \left(\frac{\dot{W}_{2}}{\dot{W}_{0}}\right)^{2} = 0.117 \, \text{A} \quad \dot{y}_{2} - \dot{\hat{y}}_{2} = 5.13\%$$

可见的这时时系统误完这个。