Таблица 1. Измерения сопротивлений 270 резисторов, Ом 499,4 498,8 499,3 499,5 500,6 500,0 498,4 499,7 499,5 500,2 499,4 499,4 498,7 498,6 498,7 497,1 500,2 500,0 499,9 498,2 498,8 499,8 497,8 500,3 499,8 500,3 500,6 497,2 499,8 496,8 498,1 500,2 499,8 499,0 498,3 499,7 499,9 496,5 500,1 499,7 499,8 498,0 501,2 500,1 499,5 498,2 500,4 500,4 501,8 498,3 499,6 499,1 500,3 499,5 498,1 499,2 499,0 499,5 500,2 500,0 499,5 498,1 500,3 499,3 500,3 500,7 499,1 499,7 500,4 500,7 498,8 497,6 498,6 498,2 500,8 501,6 499,6 498,1 501,3 500,9 499,1 497,7 497,4 499,7 497,4 500,4 499,0 500,3 501,2 499,3 497,6 499,6 499,0 499,5 501,9 498,7 500,6 499,4 503,0 500,3 499,4 499,9 499,0 498,2 499,3 501,4 500,3 498,8 499,5 499,9 499,0 499,6 499,9 498,2 501,5 499,3 499,4 498,6 500,0 499,5 498,8 499,8 498,8 500,3 499,1 500,7 501,2 500,7 499,8 501,2 498,7 500,6 500,7 499,6 499,8 498,9 499,1 500,2 499,5 500,5 500,9 499,0 500,0 498,9 498,2 498,7 501,3 497,9 499,9 498,7 498,4 500,3 500,3 498,3 499,1 500,4 498,4 499,7 500,9 497,8 500,6 500,0 497,4 499,7 496,8 498,8 500,6 500,5 499,4 499,1 500,1 500,5 498,6 501,0 499,7 499,3 500,5 498,0 500,3 499,2 502,1 500,3 501,3 500,6 500,5 497,9 499,4 500,2 498,2 501,4 500,1 499,1 499,0 501,1 500,9 498,9 498,8 499,0 499,0 500,1 499,7 498,7 500,0 497,7 500,5 498,5 500,2 500,8 500,1 499,4 500,3 499,3 498,6 499,0 498,0 498,6 498,0 501,7 499,3 498,5 499,2 502,1 500,8 497,4 499,4 498,6 501,3 499,6 497,6 499,7 498,4 498,8 497,8 499,7 500,1 499,3 497,8 499,3 497,6 500,7 498,2 498,2 500,5 502,1 499,4 500,8 499,4 500,5 497,4 500,5 497,6 499,1 498,1 501,0 498,4 498,8 501,0 498,8 500,1 501,8 499,4 499,2 499,4 498,0 499,5 498,3 499,8 498,9 501,4 500,6