

$\eta_i = 1$
$\eta_i = 0.95$
$\eta_1 = 0.9$
$\eta_2 = 0.95$
0.80
0.72
0.64
0.56
0.48
$K^{(\mathrm{H})}$
0.25
0.50
0.75
C^2