## Aleaciones mecánicas

Variables del proceso de molienda

Pablo E. Alanis 10 de agosto de 2023

Universidad Autónoma de Nuevo Leon, División de Posgrado Técnicas de preparación de materiales

Variables del proceso

- · El proceso de aleación mecanica es complejo;
- para obtener el producto deseado, se tienen que optimizar las condiciones de reacción.

Entre algunas de las variables que afectan la fase del producto final obtenido, se encuentran:

- · tipo de molino;
- · contenedor del molino;
- · velocidad de molienda;
- · tiempo de molienda;
- · tipo, tamaño y distribución del medio de molienda;
- · relación en masa de bolas-polvo;
- · que tan lleno está el vial;
- · atmósfera de molienda;
- agente de control del proceso;
- · temperatura de molienda.

- Estas variables no son necesariamente independientes;
  por ejemplo: el tiempo de molienda óptimo puede depender de:
  - 1. tipo de molino;
  - 2. tamaño del medio de molienda;
  - 3. temperatura de molienda;
  - 4. relación bolas-polvo, etc.

- Estas variables no son necesariamente independientes;
  por ejemplo: el tiempo de molienda óptimo puede depender de:
  - 1. tipo de molino;
  - 2. tamaño del medio de molienda;
  - 3. temperatura de molienda;
  - 4. relación bolas-polvo, etc.

# Tipos de molinos

- Existen varios tipos de molinos que pueden usarse según el propósito;
- · Estos varían en:
  - 1. capacidad;
  - 2. velocidad de operación;
  - 3. capacidad para controlar la temperatura.

# Capacidades de los molinos

Según la cantidad de polvo que se requiera sintetizar, se pueden utilizar diferentes molinos:

- Para propositos de screening se puede utilizar un molino tipo SPEX.
- Para producir grandes cantidades de polvo se puede utilizar un molino tipo Fristsch Pulverisette planetario.

# Capacidades de los molinos — Comparación

Cuadro 1: Comparación de tipos de molinos convencionales en función a cantidades de material que pueden procesar.

Tipo de molino	Tamaño de muestra
Molino mezclador	Hasta dos de 20 g
Molino planetario	Hasta cuatro de 250 g
Attritores	0,5 kg a 100 kg
Molinos Uni-ball	Hasta cuatro de 2000 g

#### Contenedor del molino

- El material del contenedor del molino es un factor muy importante a considerar.
  - 1. Puede influir en que tan contaminada pueda estar nuestra fase metaestable.
  - 2. Si ambos tiene el mismo material, puede alterar la composición química del polvo.

#### Materiales convencionales

Entre los materiales mas comunes para contenedores con aplicaciones en molinos se encuentran:

- · acero reforzado;
- · acero cromado reforzado;
- · acero templado;
- · acero inoxidable;
- · WC-Co
- · acero cubierto de WC.

# Materiales para propósitos especiales

Se pueden utilizar contenedores de materiales para propósitos especializados, como:

- · cobre:
- · titanio;
- · safíro;
- · agata;
- · porcelana dura;
- · Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>
- Cu−Be

#### Forma del contenedor

- La forma del contenedor puede afectar en los tiempos de molienda drasticamente.
- para los molinos SPEX existen contenedores de fondo plano y contenedores de fondo redondo
- El tiempo requerido para que se llegar a la misma intensidad en un pico en XRD en (111) fue de:
  - 1. 9 h en el contenedor de fondo plano;
  - 2. 15 h en el contenedor de fondo redondo.

#### Velocidad de molienda

 A velocidades mayores que la velocidad crítica las bolas estarian sujetas al contenedor y no causarían ningun impacto