
TUTORIAL TÉCNICO




- 1. Acesse interface do TIP 120i / TIP 125i.
- 2. Na URL, altere depois da barra, a palavra **status** por **hide**, conforme imagem abaixo.



TUTORIAL TÉCNICO



3. Dentro da tela de hide, em Arquivo de Patch, selecione o arquivo "PATCH ATUALIZACAO FIRMWARE TIP120i-125i 3.4.0.patch" e clique em "Atualizar".



- 4. Aguarde o terminal reiniciar.
- 5. Verifique na tela de Status, em Versão da Aplicação, se a firmware do terminal está na versão 3.4.0.
- 6. Realize a atualização do firmware para qualquer versão que desejar.

Obs: Quando o terminal estiver na versão 3.5.18, 4.1.6 ou superior, não é necessário repetir este procedimento, basta realizar a atualização de firmware normalmente.

Informações Importantes.

- A aplicação do patch atualiza o produto para uma versão intermediária "3.4.0".
- Não é recomendado utilizar a versão "3.4.0" permanentemente no produto, mas sim somente para atualização do firmware.
- Pode ser aplicado a partir das versões: 3.1.0, 3.5.0, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.11, 4.1.3 e 4.1.4.
- Após a aplicação do patch o produto é reinicializado.
- A reinicialização ocorrerá independente de ter sido aplicado o patch ou não, portanto é necessário conferir a versão do produto após a reinicialização.
- Se o produto não estiver contemplado nas versões indicadas acima, entre com o suporte técnico.