



Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$;


u gama		Изм.Лист И докуи.			-	K/Γ09-116.00.01				
Подпись							Лит		Масса	Масштаб
100	1		Flognuco A	Дата	Бобишка М27х2					
		Разраб. Парох		06.09				0,4	1:1	
ا. ا		Пров.	Kyab	Ly	asog				·	
8	HOW	Т.контр	_	0			Лис	Лист Листов 1		cmo8 1
Инв. Иподл.		<u>Н.контр.</u> Утв.	Борисевич	sof.	08:09	Круг <u>42 ГОСТ 2590-2006</u> 20 ГОСТ 1050-88	ОАО"ГИАП" г.Гродно			

Для круглых воздуховодов





Для прямоугольных воздуховодов




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; $\pm \frac{IT14}{2}$;
- 2. Радиус гиба R выполнить по диаметру трубопровода.
- 3. Ocmpue KDOMKU npumunume.


o agama						K/Γ09-116.00.02						
Nognuce		<i>u</i> 0			<u> </u>		/lum		Масса	Масштаб		
00//		Изм./Iuc Разраб.	т N докум. Парохонько	Tognuco ROJA	Hama OG OG	[P	0.16	1:2		
907		Пров. Т.конт	р Куль Р	H	06.09		Лисп	n n		mo8 1		
MHD.Nno		Н.конт Утв.	р. Борисевич	diff	8 :05	Лист <u>2,5 ГОСТ 19903—74</u> Ст3сп5 ГОСТ16523—97	ОАО"ГИАП г.Гродно					

K/L09-116.00.03

Взам.инв. N Инв. N дубл. Подпись и дата

$\sqrt{Ra25}$ ($\sqrt{}$)





Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$;

u gama						Κ/Γ09-116.00.03					
Подпись							Лuп	1	Масса	Масштаб	
bo		Изм.Лист N д	N докум.	Подписи	ь Дата	5 4 407 0					
<u>"</u>		Разраб. Парохонько Жор		96.09	Пробка М27х2	11		0,4	1:1		
		Пров.	Kyad	Ly	06.09					<u> </u>	
rbo	14	Т.контр		0			Лu	cm	Ли	стов 1	
.Mn	115					V 42 FOCT 2590-2006 0A0		AO"THA	П"		
MHB. Mnoga.		Н.контр. Утв.	<i>Борисевич</i>	Befor	CE 09	Круг <u>42 ГОСТ 2590-2006</u> 20 ГОСТ 1050-88	İ		г.Гродно		