

Кол

Приме— чание

0

0,182kz

 $\omega$ 

0,13kz

-


0,087kz

1,5

1:1


Масшт.


формат А2



Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$ ;

Beam unt N Mith										
u gama.		$\frac{K}{\Gamma}$ 06–118.00.01						<u>.</u>		
noga. Hogii		Pas IIp				Nama. 06:08 06:06	Штуцер	Aum. P Aucm	0,35	Macuum. 1:1
Heb N n	47.20	Т. контр Н контр Утв.		Куль	Lij 06.1	06.06	Круг <u>36 ГОСТ 2590-88</u> Ст3пс2 ГОСТ 535-88	лист Листов 1 ОАО" ГИАП" г. Гродно.		





1. 
$$H14,h14,\pm \frac{IT14}{2}$$
;  
2.  $R = \frac{D}{2} - 2$ ;

2. 
$$R = \frac{D}{2} - 2$$

3. Острые кромки притупить.

İ	<del> </del>												
						$\frac{K}{I'}$ 06–118.00.02							
İ	77	4	M =====					1	um.	Macca	Масшт.		
	Pas	раб.	N докум. Борисевич	110gII	llama OSOS	Шаиба	специальная		P	0,2	1:1		
20/16	Пр. Т.ко	<b>06.</b> Нтр.	Куль	Sty	06.06				ıcm	Aucn	20B 1		
	<u>Н контр</u> . Куль УтВ.			Ly	06.06	Ст3пс3 ГОСТ 380–94 ОАО "Г г. Грос			0"ГИ.	AΠ"			