Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

3

4

 УНИВЕРСИТЕТ	итмо
	,,,,,

	УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ	ФТФ	1 - 3000	
Групп Студе	13.20 HA			
		<i>Сандрови</i> ютчет г		- Just y ya
	Рабочий пр			
	лаборато	рной ра	аботе № 3	3.07
	llyrunue choūcmb q	<u>eppollarky</u>	MUKA.	
	*			
1. Цел	ть работы. ШМв <i>cb-ва феромания.</i>	пиков на	rparmuke.	
2. Зад 1) // 2) Олу 3) Пол 4) Гол 3. Объ	ачи, решаемые при выполнени МРСНИ Зависимости МУШМЬ по ТУЩИЬНОЙ ПЕТЛИ МУШМЬ Зависимость У= У ИТ мочуности потель Энер Бект исследования.	и работы. L <i>B = B(H)</i> L истуиса ин I(H)	/	ения, остан о чной эрцимивн ой силы.
	од экспериментального исслед	тования		
	on one primeritarione vicorion	toballinn.		
H=2	3. 4. Ky B= R2C1	R1 = 68 Qu ± R2 = 470 xQu	10% N ₁ = 166. 1±10% N ₂ =97	O But
$\chi = k$	x. Ky No Roch	C = 0,47 MK	P ± 10% 5 au²] ⇒ S= 6,4·10	-7-
$P = \chi$	$y = \frac{B}{y_0 H}$	S = 0,64±0,0 l = 7,8±0,1 cu)5au²/⇒S=6,4·10 (1=> l=38·10²u	าน้
	ерительные приборы.	Water Control of the	=50 mV $f=40 Fy$.	
№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Ocyenospage	Энектронный	4 ger	0,5 MAB
2	Генератор ситн	Электронный	1MKTy-1019Ty.	lukly.
			7	7

Приложение 1:




Рис. 2. Магнитопровод (сердечник) трансформатора




Рис. 3. Принципиальная электрическая схема установки




Рис. 4. Общий вид лабораторной установки

Mpulometille ~2

X_c , дел.	Y_r , дел.	H_c , A/M	B_r , T_A	
1	1 2	31	0-21	

X_m , дел.	Y_m , дел.	H_m , A/M	B_m , T_A	μ_m
2,3	2	72,2	0,36	3 922

Приложение

Таблица 3: Результаты прямых измерений и расчетов

U, B	Х, дел.	K_x , $\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{дел}}$	H,A/M	Ү, дел.	$K_y, rac{B}{дел}$	В, Тл	μ
19	2,2	100	69	1,9	50	0,34	3898,6
18	2,1	100	66	1,8	50	0,32	3861
17	20	100	63	1,6	50	0,28	3595,7
16	1,9	100	59,6	1,5	50	0,27	3563,3
15	1,8	100	57	1,4	50	0,25	3477
14	3,3	50	52	1,3	50	0,23	3539
13	3,0	50	47	1,2	50	0,21	36/5
12	2,9	50	45	1,2	50	0,21	3775
//	2,7	50	42	1,0	50	0,18	3371
10	2,5	50	39	1,0	50	0,18	3630
9	2,4	50	38	2,2	20	0,16	3279
8	2,2	50	35	2,0	20	0,14	3236
7	20	50	31	1,7	20	0,12	3106
6	20	50	31	1,4	20	0,10	2557
5	1,9	50	30	1,3	20	0,09	2470
4	1,7	50	27	2,2	10	0,08	2333

20.03.20 7

Pacrem napamempob: $\mathcal{L} = \frac{N_1}{\ell R_1} = \frac{1665}{0.078 \cdot 68} = 313,91 \frac{But}{u \cdot Qu} \approx 3,1 \cdot 10^2 \frac{But}{u \cdot Qu}$ $\beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} = \frac{47 \cdot 10^4 \cdot 4, 7 \cdot 10^{-4}}{970 \cdot 6, 4 \cdot 10^{-5}} = 3,56 \frac{Qu \cdot 9}{But \cdot M^2} \approx 3,6 \frac{Qu \cdot 9}{But \cdot M^2}$ $X = K_{x} \cdot K_{y} \frac{N_{1}R_{2}C_{1}}{N_{2}R_{1}} f = 0,1 \cdot 0,05 \cdot \frac{1665 \cdot 47 \cdot 10^{4} \cdot 4,7 \cdot 10^{-7} \cdot 40}{970 \cdot 68} = 0,0011 B^{2}Q^{2}$ Hc = L x Kx = 3,1.10.1.0,1 = 31 A/M $B_r = \beta \cdot k_y \cdot y = 3,6 \cdot 0,05 \cdot 2 = 0,36 Ta$ $\int_{\mathsf{n}} = \frac{\left(8 + 27 + 10 + 25 + 22 + 41 + 100 + 28 + 25 + 22 + 15 + 21 + 25 + 100 + 18 + 25 + 25 + 28 + 44 + 18 + 10 + 8\right)}{1000\ 000}$ = 60,7.10⁻⁵ 111² (KON-BO KPOŪHUX TOVEK) $\Delta S = \frac{0.5 \cdot 148}{10000000} = 0,000074 u^2$ $\mathcal{E}_{s} = \frac{15.100\%}{5} = \frac{0,000074}{51.10^{-5}} \cdot 100\% \approx 12\%$ $S_n = (60, 7 \pm 7, 4) \cdot 10^{-5} u^2 \quad \xi_5 = 12\%$ P=XSm=0,0011.60,7.10=7.10=85 $\mathcal{E}_{\chi} = \sqrt{(\mathcal{E}_{\chi})^{2} + (\mathcal{E}_{\chi})^{2} + (\mathcal{E}_{\chi$ $=\sqrt{0,25+8+100+100+100+2,7889}=14\%$ $\Delta X = \frac{\mathcal{E}_{X} \cdot X}{100} = \frac{14 \cdot 0.0011}{100} = 0.00016 = 1.6 \cdot 10^{-4} B^{2} \cdot Qu \cdot 9$ EP= \(\(\(\x)^2 + (\xi S)^2 = 21%\) $X = (110 \pm 16) \cdot 10^{-5} B^{2} \Omega u \cdot 9 \quad \mathcal{E}_{x} = 14\%$ 1P = EP.P = 15.10-8Br P= (70±15).10-8 BT Ep=21%

Ποτρεμικος
$$A = \sqrt{(E + E)^2 + (E + E)^2} = \sqrt{1,69 + 100'} = 10\%$$

$$E_{B} = \sqrt{(E + E)^2 + (E + E)^2} + (E_{C})^2 = \sqrt{100 + 64 + 100'} = 16\%$$

$$\Delta L = \frac{E_{A} \cdot L}{100} = 32 \frac{But}{u \cdot u}$$

$$\Delta B = \frac{E_{B} \cdot B}{100} = 0,6 \frac{Qu \cdot P}{But \cdot u^2}$$

$$\Delta = (310 \pm 32) \frac{But}{u \cdot u}$$

$$E_{K} = 10\%$$

$$B = (36 \pm 6) \cdot 10^{-1} \frac{Qu \cdot P}{But \cdot u^2} = E_{B} = 16\%$$

$$Dux \tau a u u u :$$

$$H = L K_{L} X = 310 \cdot 2, 2 \cdot 0, 1 = 68, 2 \text{ Afu} = 70 \text{ Afu}$$

$$B = B \cdot y \cdot K_{U} = 3, 6 \cdot 1, 9 \cdot 0, 5 = 0,342 T_{A} \approx 0,34 T_{A}$$

$$y = \frac{B}{H \cdot y_0} = \frac{0,34}{70 \cdot 1,26 \cdot 10^{-6}} = 3800$$

Bubog:

В ходе пабораторной были шучены на практике с-ва фероманников, наши зависимость В=В(Н) и Ч=И(Н). Е помощью осуглорада помучим значение изображение по предмения петле имперещеся по ней помучим значение индукции насышения остаточную индукцию и коэримпионой силы. Также по азображения петли определими её плонуадь и мощность потерь энергии.

Tragueu: Hurce: L

