


Уренгойский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»


Д.Б. Цапко
« 07 » 07 2023 года

№ 54/54-20-04-02/01/04

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда
цеха электроснабжения
Службы электроснабжения
Заполярного управления энергоснабжения

п. Новозаполярный, 2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет требования к знаниям, умениям, обязанностям, правам и ответственности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения 6 разряда (далее - ЦЭС) Службы электроснабжения (далее - служба) Заполярного управления энергоснабжения (далее - ЗУЭВС) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее - филиал), согласно организационной структуре и штатному расписанию рабочих, утвержденного директором Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

1.2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда относится к категории рабочих.

1.3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда в своей деятельности подчиняется мастеру ЦЭС ЗУЭВС, старшему мастеру ЦЭС ЗУЭВС, заместителю начальника ЦЭС ЗУЭВС, начальнику ЦЭС ЗУЭВС.

1.4. Прием, перевод, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда производится на основании приказа директора Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

1.5. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС руководствуется в своей деятельности:

действующим законодательством Российской Федерации (далее - РФ), приказами, распоряжениями и другими нормативными документами ПАО «Газпром», Общества (филиала);

международными, национальными и корпоративными стандартами в области менеджмента качества, экологического и энергетического менеджмента, документами Общества (филиала) по интегрированной системе менеджмента;

стандартами и документами Единой системы управления производственной безопасности (далее - ЕСУПБ) ISO 66001:2018, ISO 69001:2012;

правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором,

Положениями о филиале; Положением о ЦЭС ЗУЭВС,

приказами, постановлениями, распоряжениями и другими нормативными документами ПАО «Газпром», Общества (филиала),

настоящей производственной инструкцией, указаниями и поручениями руководства Общества;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

федеральным законом «О пожарной безопасности»;

перечнем законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности применимых к деятельности филиала, утверждаемым приказом по филиалу;

Ключевыми правилами безопасности Общества;

Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политикой Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Политикой Общества в области обеспечения безопасности дорожного движения (БДДП 01.06-2019);

Целями в области производственной безопасности, Программой мероприятий по улучшению условий и охраны труда, Планом работ в области промышленной безопасности;

реестром опасностей и рисков в области производственной безопасности и необходимыми мерами управления ими;

международными, национальными и корпоративными стандартами в области менеджмента качества, экологического и энергетического менеджмента;

требованиями международных стандартов в области единой системы управления производственной безопасностью ISO 66001:2018, ISO 69001:2012;

инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

инструкцией о мерах пожарной безопасности;

инструкциями по охране труда по профессии и по видам работ;

производственными (эксплуатационными) инструкциями;

экономическими интересами Общества (филиала);

указаниями и поручениями руководства ЦЭС ЗУЭВС, службы, управления, филиала;

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

правилами устройства электроустановок;

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

правилами пожарной безопасности;

схемами распределительных сетей;

Стандартами СТО ПАО «Газпром» 9001, ГОСТ Р ИСО 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования. (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО 16001 Система экологического менеджмента (ISO 16001), Политикой в области качества и Экологической политикой, Целями в области качества и Экологическими целями, документами Общества и филиала по интегрированной системы менеджмента.

1.6. Деятельность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС осуществляется в рамках действующей в Обществе (филиале) интегрированной системы менеджмента.

1.7. Код по ОКЗ: 7412.4.

2. Квалификационные требования

2.1. К работе электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС допускается лицо:

не моложе 18 лет;

имеющее среднее общее образование и прошедшее профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или имеющее среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, соответствующее удостоверение;

требование к опыту практической работы: опыт работы не менее трех лет слесарем-электриком цеховым 5 разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда для прошедших профессиональное обучение; не менее двух лет слесарем-электриком цеховым 5 разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

прошедшее инструктаж по пожарной безопасности, охране труда, стажировку на рабочем месте, обучение требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (при необходимости) и проверки знания требований охраны труда;

прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством РФ;

прошедшее подготовку на рабочем месте и проверку знаний правил работы в электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы III по электробезопасности или выше;

имеющее документы о допуске к выполнению работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства) в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования.

2.2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС должен знать:

настоящую производственную инструкцию;

правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, личной гигиены, требования ЕСУПБ;

инструкции по охране труда, согласно перечня инструкций на рабочем месте электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭС ЗУЭВС;

правила оказания первой помощи пострадавшему;

порядок и последовательность применения средств пожаротушения;

порядок и последовательность действий при возникновении, локализации и ликвидации последствий аварий;

Миссию Общества, Политики ПАО «Газпром» и Общества в области качества, экологической безопасности, обеспечения надежности и энергообеспечения, энергетического менеджмента, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

результаты идентификации опасностей и оценки рисков, опасные зоны, необходимые меры управления рисками и меры безопасности при выполнении работ;

условия труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья;

меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий, инцидентов и других нежелательных событий;

о вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности функционирования ЕСУПБ;

об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ;

о вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на производстве;

о возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью;

о возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ; требования пожарной безопасности;

основы электротехники;

сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;

принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов;

конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;

приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;

безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;

обозначения выводов обмоток электрических машин;

припой и флюсы;

проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики, и классификацию;

устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений;

способы замера электрических величин;

приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;

наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений;

назначение релейной защиты;

принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;

выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки;

устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей;

технические требования к исполнению электрических проводок всех типов;

номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов;

методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта;

основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их;

принцип действия оборудования, источников питания;

устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;

конструкцию универсальных и специальных приспособлений;

основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования;

общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите;

методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей;

схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;

устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;

приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования;

правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках;

порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования;

построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами;

принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами;

расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса ϕ ; способы центровки и балансировки электродвигателей;

назначение и виды высокочастотных защит;

правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов.

конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий;

схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки;

устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы;

правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;

методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов;

правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания;

электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;

принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;

схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления;

2.3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС должен уметь:

выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам;

оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

применять средства пожаротушения;

вести техническую документацию;

применять справочную информацию в области выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту особо сложных защит;

производить работы с соблюдением требований безопасности;

оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады;

работать с измерительной аппаратурой;

разбирать и собирать механические и электрические части устройств;

руководить работой бригады;

обслуживать электродвигателя, генераторы, аппаратуру распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляные выключатели, предохранители, контакторы, аккумуляторы, контроллеры, ртутные и кремниевые выпрямители и другую электроаппаратуру, и электроприборы;

обслуживать пусковые и регулирующие устройства;

замену, сращивание и пайку проводов высокого напряжения;

пользоваться припоями и флюсом;

замер электрических величин;

находить и устранять неисправность в электросетях;

прокладывать кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта;

производить настройку обслуживаемого оборудования, метод проверки и измерения их;

применять сложный контрольно-измерительный инструмент; выполнять работы и производить операции по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования;

строить геометрические кривые, необходимые для пользования применяемыми при ремонте приборами;

производить расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса ϕ ; способы центровки и балансировки электродвигателей;

выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам;

производить обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;

составлять электрические схемы и другую техническую документацию на электрооборудование в сети электропитания;

2.4. Подготовка, проверка знаний электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС осуществляется в объеме, предусмотренном требованиями нормативных правовых документов, указанных в п. 1.6. настоящей производственной инструкции, ЛНА Общества (филиала).

3. Характеристика работ (обязанности)

3.1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС обязан:

следить за исправностью электрооборудования п. Новозаполярный, а также приспособлений, инструмента, приборов;

осуществлять подготовку к выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;

осуществлять производство сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;

осуществлять работы по наряду-допуску или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;

осуществлять оперативное обслуживание электрооборудования и производить оперативные переключения;

выполнять обязанности в области производственной безопасности (далее - ПБ);

знать и неукоснительно соблюдать требования инструкций по охране труда по видам работ и по профессиям, инструкций по пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, производственной дисциплины, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

осуществлять свою деятельность в соответствии с Политиками ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, требованиями ЕСУПБ;

осуществлять административно-производственный контроль за соблюдением требований ПБ перед началом смены и перед проведением работ, в том числе после перерывов в работе, проводить осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях докладывать мастеру ЦЭС ЗУЭВС, старшему мастеру ЦЭС ЗУЭВС, заместителю начальника ЦЭС ЗУЭВС, начальнику ЦЭС ЗУЭВС;

перед началом работ проверять наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности. В течение работы (смены) обращать внимание на состояние рабочего места, коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов и т.п., о выявленных при осмотре недостатках докладывать мастеру ЦЭС ЗУЭВС, старшему мастеру ЦЭС ЗУЭВС, заместителю начальника ЦЭС ЗУЭВС, начальнику ЦЭС ЗУЭВС и по их указаниям участвовать в их устранении;

содержать в чистоте свое рабочее место, правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда, использовать безопасные методы и приемы выполнения работ;

поддерживать исправное техническое состояние объектов, оборудования, инженерных коммуникаций на своём рабочем месте в рамках выполнения своих трудовых функций в соответствии с требованиями действующих инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда и по пожарной безопасности;

осуществлять эксплуатацию объектов, оборудования и инженерных коммуникаций на своём рабочем месте в рамках выполнения своих трудовых функций в соответствии с требованиями действующих инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда и по пожарной безопасности;

содержать территорию производственных объектов, в том числе прилегающие территории к зданиям, сооружениям и инженерным сетям в рамках выполнения своих трудовых функций в соответствии с требованиями действующих инструкций по охране труда и по пожарной безопасности;

обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими личных мер безопасности, напоминать им о необходимости использования безопасных методов и приемов выполнения работ и необходимости выполнения требований ПБ.

3.2. Проходить обучение:

безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (при необходимости), инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

3.4. Немедленно извещать мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС; начальника ЦЭС ЗУЭВС или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае и другом происшествии, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.5. Согласно возникшим ситуациям по ПЛА, принимать необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и ее ликвидации.

3.6. Знакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной оценки условий труда.

3.7. Соблюдать производственную дисциплину, а также применять безопасные приемы и методы труда, изложенные ИОТ.

3.8. Обеспечивает соблюдение и соблюдает сам Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» и Общества.

3.9. Незамедлительно вызывать скорую помощь, оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая или другого происшествия на производстве, одновременно принимать меры по направлению его в медицинское учреждение.

3.10. Обеспечивать сохранность до начала расследования несчастного случая или другого происшествия обстановки какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения - фиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.).

3.11. Немедленно прекращать работу в случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника (ов) (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), при возникновении неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д., а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности, покинуть опасную зону и уведомить мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС; начальника ЦЭС ЗУЭВС или вышестоящего руководителя о происшествии.

3.12. Обеспечивает информирование работников ЦЭС:

- о принятой Политике;
- об установленных целях в области ПБ (производственной безопасности);
- о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в результативность и совершенствование ЕСУПБ;
- о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к деятельности работника;
- о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
- о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют

отношение к работникам;

об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют отношение к деятельности работника;

о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при возникновении происшествий;

об уполномоченных по охране труда ПО (профсоюзной организации), представляющих интересы соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.

3.13. Демонстрировать свое лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

3.14. Участвовать в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала;

3.15. Участвовать в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

3.16. В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

не допускать работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

не допускать к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам выполнения работ, стажировку, обучение и проверку знаний требований ОТ.

3.17. Обеспечивать соблюдение членами бригады дисциплины труда, а также применение ими безопасных приемов и методов труда в соответствии с инструкцией по охране труда.

3.18. Получать наряды-допуски и другие специальные разрешения на работы, которые требуют их оформления, не допускает производства этих работ без документального оформления.

3.19. Контролировать безопасное ведение работ членами бригады в течение смены (вахты).

3.20. Организовать:

выполнение членами бригады требований производственной безопасности на рабочих местах;

вызов аварийных и спасательных служб;

оказание первой помощи пострадавшему и направление его в медицинское учреждение, извещает мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС, начальника ЦЭС ЗУЭВС о произошедшем несчастном случае.

3.21. Контролировать применение каждым членом бригады выданной спецодежды, спецобуви, СИЗ, предохранительных приспособлений и ограждений.

3.22. Отстранять от работы лиц в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения, сообщает об этом мастеру (вышестоящему руководителю).

3.23. Информировать мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС; начальника ЦЭС ЗУЭВС или вышестоящего руководителя о состоянии условий труда на объекте, вносит предложения о поощрении членов бригады за активное участие в мероприятиях, направленных на повышение производственной безопасности производственных процессов, улучшение условий труда, и о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

3.24. Нести ответственность за невыполнение рабочими требований инструкций по ОТ по профессиям и по видам работ.

3.25. Осуществлять контроль за соблюдением требований производственной безопасности при проведении административно-производственного контроля, о выявленных нарушениях докладывает мастеру ЦЭС ЗУЭВС, старшему мастеру ЦЭС ЗУЭВС, заместителю начальника ЦЭС ЗУЭВС, начальнику ЦЭС ЗУЭВС.

3.26. Проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и производственные, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по безопасности и охране труда.

3.27. Обеспечивать сохранение обстановки на месте происшествия, если это не грозит дальнейшим развитием аварийной ситуации. В случае возможного развития аварийной ситуации принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности.

3.28. В соответствии со ст.215 ТК РФ каждый работник филиала в области охраны труда обязан:

соблюдать требования охраны труда;

следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции;

проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда и проверку знания требований охраны труда;

незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях используемого оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствие используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения.

3.29. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Политиками и иными ЛНА ПАО «Газпром» и Общества в области качества, экологической безопасности, обеспечения надежности и энергообеспечения, энергетического менеджмента.

3.30. Соблюдать режим коммерческой тайны, конфиденциальности информации, в том числе персональных данных, исполнять требования законодательства РФ, ЛНА ПАО «Газпром», Общества (филиала), регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.31. Выполнять распоряжения и указания мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС; начальника ЦЭС ЗУЭВС, руководства Общества и филиала.

3.32. Виды работ, которые должен выполнять электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда:

производить разборку, капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до и выше 15 кВ;

проводить наладку схем и устранять дефекты в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики;

производить обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса;

выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт;

выполнять ремонт, монтаж, установку и наладку ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000кВт;

выполнять монтаж, ремонт, наладку и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению;

выполнять ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент;

выполнять балансировку роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации

обслуживать производственные участки или цеха с особо сложными первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления;

выполнять наладку, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования;

выполнять обслуживание, наладку и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов;

выполнять обслуживание и наладку игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения

резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах;

проводить проверку классов точности измерительных трансформаторов;

выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;

выполнять сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями;

производить комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;

проводить подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.

3.33. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ЛНА Общества и филиала).

4. Права

В целях надлежащего исполнения возложенных на электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС обязанностей ему предоставляются права:

4.1. Выносить на рассмотрение мастера ЦЭС ЗУЭВС, старшего мастера ЦЭС ЗУЭВС, заместителя начальника ЦЭС ЗУЭВС; начальника ЦЭС ЗУЭВС предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением изложенных в настоящей производственной инструкции обязанностей.

4.2. Повышать свое профессиональное мастерство и квалификацию с использованием материально-технической и информационной базы Общества.

4.3. Вносить предложения по совершенствованию производственных и технологических процессов, методов эксплуатации закреплённых технических средств.

4.4. На получение достоверной информации об условиях труда, о существующем риске нарушения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных (опасных) факторов.

4.5. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, оборудованием, инструментами и приспособлениями, пожарным инвентарем.

4.6. На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника, вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.7. Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию Общества и его контрагентов, включая персональные данные, обрабатываемые в Обществе, только в рамках выполнения обязанностей в соответствии с законодательством РФ и ЛНА

Общества и филиала.

4.8. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.9. На обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке.

4.10. На обучение по охране труда за счет средств работодателя.

4.11. На дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда.

4.12. На гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах, не ниже установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором;

4.13. На обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

4.14. На обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда.

4.15. На личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм);

4.16. На внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра.

5. Ответственность

5.1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС в соответствии с действующим законодательством несет дисциплинарную ответственность (замечание, выговор, увольнение) за:

нарушения трудовой дисциплины, в том числе некачественное, несвоевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;

причинение своими действиями или бездействием материального ущерба Обществу (филиалу) в порядке и пределах, установленных ТК РФ;

нарушение действующего законодательства и ЛНА Общества (филиала);

разглашение и незаконное использование информации, оставляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества и его контрагентов, а также за раскрытие, распространение и иное незаконное использование персональных данных, обрабатываемых в Обществе (филиале);

несоблюдение правил охраны труда, инструкций по охране труда, производственных инструкций и инструкций по пожарной безопасности, а также требований производственной санитарии;

несвоевременное и некачественное оформление подготавливаемых документов;

несоблюдение действующих в Обществе Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины;

нарушение требований поддержания исправного технического состояния и правильной эксплуатации объектов, оборудования и инженерных коммуникаций в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации, инструкциями по охране труда и по пожарной безопасности;

не принятие мер, направленных на поддержание порядка на закрепленных территориях, в том числе содержание прилегающих территорий к зданиям, сооружениям и инженерным сетям в соответствии с действующими инструкциями по охране труда и по пожарной безопасности.

5.2. Иные виды ответственности применяются в соответствии с ЛНА Общества (филиала).

5.3. Решение о применении в отношении электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦЭС ЗУЭВС соответствующих дисциплинарных и иных санкций принимается директором филиала, либо лицом, исполняющим его обязанности, в том числе по представлению начальника ЦЭС ЗУЭВС.