


Уренгойский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»


« 07 » 07 2023 года Д.Б. Цапко

№ 54/54-20-04-02/01/09

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электрогазосварщика 5 разряда
цеха электроснабжения
Службы электроснабжения
Заполярного управления энергоснабжения

п. Новозаполярный, 2023г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет требования к знаниям, умениям, обязанностям, правам и ответственности электрогазосварщика 5 разряда цеха электроснабжения (далее – ЦЭС) Службы электроснабжения (далее – служба) Заполярного управления энергоснабжения (далее – ЗУЭВС) согласно организационной структуре и штатному расписанию рабочих, утвержденных директором Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – филиал).

1.2. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС относится к категории рабочих.

1.3. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС в своей деятельности непосредственно подчиняется начальнику, старшему мастеру, мастеру ЦЭС.

1.4. Приём, перевод, увольнение электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС производится на основании приказа Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

1.5. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС руководствуется в своей работе: Законом Российской Федерации (далее РФ), в том числе профессиональными стандартами по направлению деятельности, Уставом Общества, приказами, постановлениями, распоряжениями и другими нормативными документами ПАО «Газпром», Общества;

Планами работ ЦЭС;

инструкциями, согласно перечню инструкций, на рабочем месте электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС;

международными, национальными и корпоративными стандартами в области менеджмента качества, экологического и энергетического менеджмента, документами Общества по интегрированной системе менеджмента;

стандартами и документами Единой системы управления производственной безопасностью (далее ЕСУПБ);

правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, Положением об Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго», Положением о Заполярном Управлении энергоснабжения Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго», Положением о Службе электроснабжения Заполярного Управления энергоснабжения Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго», Положением о цехе электроснабжения Службы электроснабжения Заполярного Управления энергоснабжения ООО «Газпром энерго», настоящей должностной инструкцией, поручениями руководства Общества, Филиала;

Трудовым Кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

Перечнем законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, применяемых к деятельности Филиала, утверждаемым приказом по филиалу;

Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политикой ООО «Газпром энерго» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Политикой ООО «Газпром энерго» в области обеспечения безопасности дорожного движения (БДДП 01.05-2019);

Целями в области производственной безопасности, Программой мероприятий по улучшению условий и охраны труда, Планом работ в области промышленной безопасности;

Реестром опасностей и рисков в области производственной безопасности и необходимыми мерами управления ими;

Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

Инструкцией о мерах пожарной безопасности;

Стандартами СТО ПАО «Газпром» 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO9001), ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001), Политикой в области качества и Экологической политикой, Целями в области качества и Экологическими целями, организационно-распорядительными и нормативными документами, регламентирующими деятельность в части функционирования системы экологического менеджмента в Обществе, документами Общества и Филиала по интегрированной системе менеджмента;

Экономическими интересами Общества, филиала;

Документами, входящими в «Перечень основных внешних документов, регламентирующих деятельность филиала;

Ключевыми правилами безопасности Общества;

Регламентом взаимодействия должностных лиц филиалов при обращении с отходами I-V классов опасности;

Правилами, инструкциями, положениями, организационно-распорядительными и оперативно-техническими документами при эксплуатации систем электроснабжения, вентиляции, включенных в перечень нормативно-технической документации, актуализируемого и утверждаемого в установленном порядке;

Актами разграничения зон эксплуатационной ответственности;

Положением о вахтовом методе организации работ.

1.6. Деятельность электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС осуществляется в рамках действующей в Обществе, филиале интегрированной системы менеджмента.

1.7. Код по ОКЗ 7212.0.

2. Квалификационные требования

2.1. К работе электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС допускается лицо, отвечающее следующим квалификационным требованиям:

не моложе 18 лет;

Требования к образованию и обучению:

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих, как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству, имеющих соответствующее удостоверение.

Требования к опыту практической работы: не менее 6 месяцев работ по второму квалификационному уровню по профессиям: газосварщик, сварщик термитной сварки, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, сварщик полимерных материалов.

Перечень требований к знаниям, умениям, навыкам:

знать электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания;

технологические свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные стали, а также наплавляемого металла;

выбор технологической последовательности наложения сварных швов; влияние термической обработки на свойства сварного шва.

Особые условия допуска к работе:

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше;

Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов;

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе;

Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке;

Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов), подтверждающих квалификацию:

документ о профессиональном образовании или обучении;

документы о допуске к выполнению сварочных работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства) в сферах деятельности, в которых

устанавливаются дополнительные требования в области сварочного производства.

К работе электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС допускается лицо:

Прошедшее инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, обучение требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (при необходимости) и проверки знания требований охраны труда;

прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством РФ;

прошедшие подготовку на рабочем месте и проверку знаний правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объёме группы II по электробезопасности или выше;

имеющие документы о допуске к выполнению работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства) в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования.

2.2. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС должен знать:

настоящую производственную инструкцию;

правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, личной гигиены, требования ЕСУБПБ;

инструкцию по охране труда, согласно перечня инструкций на рабочем месте электрогазосварщика 5 разряда;

правила оказания первой помощи пострадавшему;

порядок и последовательность применения средств пожаротушения;

порядок и последовательность действий при возникновении, локализации и ликвидации последствий аварий;

документы, объекты, способы и приёмы выполнения работ более низкой квалификации, предусмотренные производственными инструкциями и (или) профессиональным стандартом;

правовые документы, указанные в профессиональных стандартах выполняемого вида профессиональной деятельности;

Миссию Общества ПАО «Газпром» и Общества в области качества, экологической безопасности, обеспечения надёжности и энергообеспечения, энергетического менеджмента, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

результаты идентификации опасностей и оценки рисков, опасные зоны, необходимые меры управления рисками и меры безопасности при выполнении работ;

условия труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья;

меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Гарантии и компенсации работникам. Занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий, инцидентов и других нежелательных событий;

о вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности функционирования ЕСУПБ;

об ответственности за нарушения требований ЕСУПБ;

о вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на производстве;

о возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью;

о возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ; требования пожарной безопасности.

2.3. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС должен уметь:

Выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам.

2.4. Подготовка, проверка знаний электрогазосварщика 5 разряда ЦЭС осуществляется в объёме, предусмотренном требованиями нормативных правовых документов, указанных в п. 1.5. настоящей производственной инструкции, локальных нормативных актов (далее-ЛНА) Общества, Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

3. Характеристика работ (обязанности)

Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС обязан:

3.1. Выполнять требования инструкций по охране труда по видам работ и по профессии.

3.2. Выполнять обязанности в области производственной безопасности (далее-ПБ):

3.2.1. Знать и неукоснительно соблюдать требования инструкций по охране труда по видам работ и по профессиям, инструкций по пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, производственной дисциплины, производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

3.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Политиками ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, требованиями ЕСУПБ.

3.2.3. Осуществлять административно-производственный контроль за соблюдением требований ПБ перед началом смены и перед проведением работ, в том числе после перерывов в работе. Проводить осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях докладывать мастеру (непосредственному руководителю).

3.2.4. Перед началом работ проверить наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, средств индивидуальной и коллективной защиты, состояние проходов, переходов. Площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламлённости и загромождённости. В течении работы (смены) обращать внимание на состояние рабочего места,

коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов и т.п. О выявленных при осмотре недостатках докладывать мастеру (непосредственному руководителю) и по его указанию участвовать в их устранении.

3.2.5. Содержать в чистоте своё рабочее место, правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность выполнения труда, использовать безопасные методы и приёмы выполнения работ, соблюдать при этом все требования безопасности и охраны труда.

3.2.6. Обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими мер личной безопасности, напоминать им о необходимости использования безопасных методов и приёмов выполнения работ и необходимости выполнения требований ПБ.

3.2.7. Проходить обучение:

Безопасным методам и приёмам выполнения работ, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (при необходимости), инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

Мерам пожарной безопасности и проверке знаний требований пожарной безопасности.

3.2.8. Проходить обязательные предварительные (при приёме на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

3.2.9. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о каждом несчастном случае или другом происшествии, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.2.10. Согласно возникшим ситуациям по плану ликвидации аварий принимать необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и ее ликвидации.

3.2.11. Соблюдать производственную дисциплину, а также применять безопасные приемы и методы труда, изложенные ИОТ.

3.2.12. Знакомиться с результатами проведения на его рабочем месте специальной оценки условий труда.

3.2.13. Соблюдать ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» и Общества.

3.2.14. Незамедлительно вызывать скорую помощь, оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая или другого происшествия на производстве. Одновременно принимать меры по направлению его в медицинское учреждение.

3.2.15. Обеспечить сохранность до начала расследования несчастного случая или другого происшествия обстановки, какой она была на момент

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведёт к аварии). В случае невозможности её сохранения – фиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.).

3.2.16. Немедленно прекращать работу в случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника(ов) (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), при возникновении неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д., а также при возникновении других обстоятельств. Угрожающих безопасности, покинуть опасную зону и уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии.

3.2.17. В соответствии со ст.215 ТК РФ каждый работник филиала в области охраны труда обязан:

соблюдать требования охраны труда;

следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции;

проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда и проверку знания требований охраны труда;

незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения.

3.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Политикой и иными ЛНА ПАО «Газпром» и Общества в области качества, экологической безопасности, обеспечения надёжности и энергообеспечения, энергетического менеджмента.

3.4. Соблюдать режим коммерческой тайны. Конфиденциальности информации, в том числе персональных данных, исполнять требования законодательства РФ, ЛНА ПАО «Газпром» и Общества, филиала, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.5. Виды работ, которые должен выполнять электрогазосварщик 5-го разряда:

3.5.1. Газовая сварка (наплавка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками:

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных газовой сваркой (наплавкой) сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

Исправление дефектов газовой сваркой.

Область распространения газовой сварки (наплавки) в соответствии с данной трудовой функцией:

сварочные процессы, выполняемые сварщиком вручную: сварка ацетилено-кислородная; — сварка — пропано-кислородная; сварка водородно-кислородная;

сварочные процессы, выполняемые сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением заменителей горючих газов;

сварочные процессы, выполняемые сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением водорода (на основе электролиза воды);

прихватка элементов конструкции газовой сваркой во всех пространственных положениях сварного шва;

газовая сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками, во всех пространственных положениях сварного шва;

газовая сварка при устранении трещин и раковин в изделиях с толщиной более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступными для сварки местами;

газовая наплавка твердыми сплавами деталей сложных и ответственных конструкций в соответствии с технологическими (нормативными, конструкторскими) документами по наплавке;

устранение дефектов (раковин и трещин) газовой сваркой (наплавкой) сложных и ответственных деталей аппаратов, ремонт дефектов конструкций, деталей, узлов и трубопроводов из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками, устранение дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под последующую механическую обработку;

подогрев деталей конструкции при правке, горячая правка сложных конструкций;

предварительный и сопутствующий подогрев деталей при сварке;

исправление дефектов сваркой.

3.5.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (далее - РДС) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками.

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для РДС, настройка сварочного оборудования для РДС с учетом особенностей его специализированных функций (возможностей).

Выполнение РДС сложных и ответственных конструкций с применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования.

Выполнение дуговой резки.

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РДС сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

Исправление дефектов РДС.

Область распространения РДС в соответствии с данной трудовой функцией:

сварочные процессы, выполняемые сварщиком вручную: сварка дуговая плавящимся электродом; сварка (дуговая) гравитационная покрытым электродом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-дуговая;

сварочный процесс: сварка ручная дуговая ванная покрытым электродом; ручная дуговая резка и строжка металлов;

прихватка элементов конструкции РДС во всех пространственных положениях сварного шва;

РДС сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками во всех пространственных положениях сварного шва;

ручная дуговая резка сложных деталей из различных материалов;

наплавка поверхностей баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов, конструкций и инструментов;

устранение РДС трещин и раковин в изделиях с толщиной более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступными для сварки местами;

исправление дефектов сваркой.

3.6. Выполнять распоряжения и указания своего непосредственного руководителя, руководства Общества, филиала.

3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ЛНА Общества, филиала.

4. Права

В целях надлежащего исполнения возложенных на электрогазосварщика 5 разряда обязанностей ему предоставляются следующие права:

4.1. Выносить на рассмотрение своего руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением изложенных в настоящей производственной инструкции обязанностей.

4.2. Повышать своё профессиональное мастерство и квалификацию с использованием материально-технической и информационной базы Общества.

4.3. Вносить предложения по совершенствованию производственных и технических процессов, методов эксплуатации закреплённых технических средств.

4.4. На получение достоверной информации об условиях труда, о существующем риске нарушения здоровья, а также по защите от воздействия вредных (опасных) факторов.

4.5. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающимися средствами. Оборудованием, инструментами и приспособлениями, пожарным инвентарём.

4.6. На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности жизни и здоровью работника в следствии нарушений требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.7. Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию Общества и его контрагентов, включая персональные данные, обрабатываемые в Обществе, только в рамках выполнения обязанностей в соответствии с законодательством РФ и ЛНА Общества, филиала.

4.8. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.9. На обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающимися средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке.

4.10. На обучение по охране труда за счет средств работодателя.

4.11. На дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда.

4.12. На гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах, не ниже установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором;

4.13. На обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

4.14. На обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда.

4.15. На личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда

на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм);

4.16. На внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра.

5. Ответственность

5.1. Электрогазосварщик 5 разряда ЦЭС в соответствии с действующим законодательством РФ несёт дисциплинарную ответственность (замечание, выговор, увольнение) за:

5.1.1. Несоблюдение законодательства РФ и ЛНА ПАО «Газпром», Общества, филиала при выполнении своих обязанностей.

5.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящей производственной инструкцией.

5.1.3. Разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества и его контрагентов, а также за раскрытие, распространение и иное незаконное использование персональных данных, обрабатываемых в Обществе.

5.1.4. Несоблюдение правил охраны труда, инструкций по охране труда, производственных инструкций и инструкций по пожарной безопасности, а также требований производственной санитарии.

5.1.5. Иные виды ответственности применяются в соответствии с действующим законодательством РФ и ЛНА Общества.