

HEALTH, SAFETY &  
ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: MIKHA SIM	No:
Lokasi: RL100	Tanggal: 2/10/25
	Jam: 09 siang/malam

## Penilaian Risiko

Tingkat Risiko    Rendah    Sedang    Tinggi    Sangat tinggi

## Kategori Bahaya

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi                            | <input type="checkbox"/> Manual handling             |
| <input type="checkbox"/> Iklim                              | <input type="checkbox"/> Mekanikal                   |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi                         | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran        |
| <input type="checkbox"/> Debu                               | <input type="checkbox"/> Personal / Prilaku          |
| <input type="checkbox"/> Listrik                            | <input type="checkbox"/> APD                         |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan                         | <input type="checkbox"/> Tekanan                     |
| <input type="checkbox"/> Kondisi jalan / Permukaan          | <input type="checkbox"/> Radiasi                     |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya                    | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator          |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis               | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya             |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir                              | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja            |

## Rincian Bahaya

MACMAHON

### Keterangan

VALVE TERPASANG  
TERBALIK PADA DROPPER  
POSI SI DISENTUT PADA  
WALL

### Tindakan

#### Tindakan yang langsung diambil:

MENGINFORMASIKAN PADA  
SERVICE CREW LEADER  
UNTUK REPOSISI VALVE

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:	Tanda tangan:
ZAINAL	

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal
REPOSISI VALVE KE ARAH LUAR WALL	ZAINAL	4/10/25

Nama Supervisor:	Tanda tangan:
BWU - K	