

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Namrin . B	No: 1
Lokasi: BL. 120 O/D	Tanggal: 13-10
Jam: 21:30 siang/malam	

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan | Jalan berlubang Acc R2. 120.
ORE Drive . ketika Jumbo masuk.
posisi tidak Seimbang Cmiring ke kanan
unit muda terbalik jika di paksaikan.

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil: Melakukan penimbunan
Acc . untuk level grade line di pastukan
1.5 m. posisi aman . / acc suda dapat.
di lalui

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: Cameron. B. Tanda tangan: 

Tindakan lebih lanjut:		Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:  Tanda tangan: 