

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <u>Andi Hermawan</u>	No:
Lokasi: <u>RL 100</u>	Tanggal: <u>02/12/25</u>
Jam <u>23:00</u> siang/malam	

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input checked="" type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan

Kondisi Acess intersection
Zone dan Tipang berlubang
dan bertumpuk dalam.

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Untuk Cegera Perbaikan
Acess dalam tersebut dengan
menyediakan bagian dan
menutup area tersebut -

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Ardi, H

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

Penanggung Jawab

Tanggal

Nama Supervisor:

Hendriks

Tanda tangan:

