



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name : INX Ref No.(INX Event No.)

Ketut Lantang · P

Tanggal Date : 2.10.2025 Waktu Time : 16.10 pm

Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. Pengawas Area/Supervisor Area

TRIGANA Hadi Sutrisno

Lokasi Location : wu/Shop

Rincian Bahaya/Hazard details


APAR di LV 9091 tidak
bisa dilepas / cabut
dari braket

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

melaporkan ke pengawas
TRIGANA

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

melepas karet pengangan
di braket



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

(Diisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	E 3	Tingkat Risiko/ Risk Rank :
Konsekuensi/Consequence:	D 3	R

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

melepas karet penahan di
braket yang terlalu tebal

Komentar/Comments

bahaya Sudah di eliminasi

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature :		Tanggal/ Date :	2/10/2025
--	--	--------------------	-----------