

## HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama:	Robert Ho	No:	707387
Lokasi:	RL120 Sump	Tanggal:	6.11
		Jam:	3pm siang/malam

### Penilaian Risiko

Tingkat Risiko :  Rendah  Sedang  Tinggi  Sangat tinggi

### Kategori Bahaya

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi                            | <input type="checkbox"/> Manual handling             |
| <input type="checkbox"/> Iklim                              | <input type="checkbox"/> Mekanikal                   |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi                         | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran        |
| <input type="checkbox"/> Debu                               | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku         |
| <input type="checkbox"/> Listrik                            | <input type="checkbox"/> APD                         |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan                         | <input type="checkbox"/> Tekanan                     |
| <input type="checkbox"/> Kondisi Jalan / Permukaan          | <input type="checkbox"/> Radiasi                     |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya                    | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator          |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis               | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya             |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir                              | <input type="checkbox"/> Ventilasi                   |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja                         | <input type="checkbox"/> Drainase                    |

## Risikan Bahaya

MACMAHON

Keterangan

More than 2 sheets of mesh  
Stacked against the wall at  
a time.

### Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Stop job, inform  
operators of hazard moved mesh  
to make maximum 2 against wall.

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya  Tidak   
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden  
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Robert H

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:

Tanda tangan: