



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name <i>STENI SANTORA</i>	INX Ref No.(INX Event No.)
Tanggal Date : <i>23/9/25</i>	Waktu Time : <i>13.15</i>
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. <i>UG PROJECT MM</i>	Pengawas Area/Supervisor Area <i>HARDI - UG MM</i>
Lokasi Location <i>oil storage building</i>	

Rincian Bahaya/Hazard details

Oil storage building atap yg tidak memadai sehingga air hujan masuk ke dalam teresenjang pada lantai ±2;

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Mengurangi air deringan dari lantai oil storage building

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

*- Pengorengan oleh team MSM project untuk perbaikan
- Penambahan atap dan pembentuk*



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

(Diisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	<u>C</u>	Tingkat Risiko/ Risk Rank :
Konsekuensi/Consequence:	<u>2</u>	<u>5</u>

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Pemeriksaan dan perbaikan
Penambahan lebar area
area oil storage building

Komentar/Comments

Sudah dikomunikasikan ke
UG TEAM MSM/TTN.

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature		Tanggal/ Date
--	--	------------------