



HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Darmo Farawoy

Lokasi: PL 100

No: _____
Tanggal: 06/08/28
Jam: 18.00 siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input checked="" type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan

Atas & depan portof RL 100
kejepit air / dan berlumpur

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Perbaikan air & clean
up air/lumpur

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera dilinformatasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Zainal Karim

Tanda tangan:

Tindakan lebih lanjut:

Normalisasi banjir
dan pembatasan tanggul

Penanggung Jawab:

Aceyur

Nama Supervisor:

Aceyur Alswatir

Tanda tangan: