



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name	INX Ref No.(INX Event No.)
----------------------------	----------------------------

PATIMAN PAHIM

Tanggal Date	20/9/2025	Waktu Time	15:00
--------------	-----------	------------	-------

Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept.	Pengawas Area/Supervisor Area
--	-------------------------------

MAINTENANCE ARIF PURMANO

Lokasi Location	WORK STOP KOPRA
-----------------	-----------------

Rincian Bahaya/Hazard details


Operator Mekanik memposisikan
diri di bawah boom telehandler
& terancam dengan ketinggian 3 mtr
sedangkan hidraulik safety boom
TIDAK TERpasang.

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

INSTRUKSI KE OPERATOR MEKANIK
STOP, PASANG SAFETY BOOM
BAWAU MELANGKUT/CAN PERBAIKAN.

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

- SELALU MEMASANG SAFETY BOOM
SAAT PERBAIKAN BOOM SEMUA UNIT
- DILARANG BERPADA DI BAWAH
LINE OF FIRE.



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

(Dilisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :		Tingkat Risiko/ Risk Rank :
Konsekuensi/Consequence:		TINGKAT

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Komentar/Comments

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/
Supervisor's Signature :

Tanggal/
Date : 29/09/2018

No. Form: TT-OHS-FOS-60-038A HAZI