

S2 MACMAHON

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama:	Hendri. S.
No:	
Lokasi:	RJ 100 Acc
Tanggal:	01-01-26
Jam:	06.00 malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Kim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Gerakan |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Pribadi |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input type="checkbox"/> Kondisi jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Delimiter |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Hygiene | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Keinginan / Kedalamatan / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan
Wiper mesin rusak berada di
atas 70 meter dari portir
Yang jatuh dari bahan
Se kabin re - homotik

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:
Cekan up di pekerjaan dengan
material yang rusak di tempat
Yang scandanya

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera dilinjurasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: HARITA Tanda tangan: L

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor: Hansri Tanda tangan: R