

HEALTH, SAFETY &
ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <i>Ucu Sumanti</i>	No:
Lokasi: <i>Jembatan Blambangan</i>	Tanggal: <i>3.11.25</i>
	Jam: <i>05.00</i> siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> <i>Manual handling</i> |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Prilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan

Akses Setelah jembatan ambr
Blambangan berpelombongan
kerana terlalu air

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.


Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera dilinformatikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Ucu Sumantri

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

Info MSM untuk
perbaikan jalan

Penanggung Jawab

Tanggal

Nama Supervisor:

Tanda tangan: