

# HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: KEVIN M. MULYARDI

No:

Lokasi: RL 100

Tanggal: 21/10/25

Jam: 19:30 siang/malam

## Penilaian Risiko

Tingkat Risiko :  Rendah  Sedang  Tinggi  Sangat tinggi

## Kategori Bahaya

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi                            | <input type="checkbox"/> Manual handling             |
| <input type="checkbox"/> Iklim                              | <input type="checkbox"/> Mekanikal                   |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi                         | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran        |
| <input type="checkbox"/> Debu                               | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku         |
| <input type="checkbox"/> Listrik                            | <input type="checkbox"/> APD                         |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan                         | <input type="checkbox"/> Tekanan                     |
| <input type="checkbox"/> Kondisi Jalan/Permukaan            | <input type="checkbox"/> Radiasi                     |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya                    | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator          |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis               | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya             |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir                              | <input type="checkbox"/> Ventilasi                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Kerja              | <input type="checkbox"/> Drainase                    |

## Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan HOSE AIR DARI HOSE ANGIN  
BERITEM BURAM DARI AIR BERBANTER  
SAMPAIT METAL YANG BERSISA DI CORAK  
AREA KERJA DARI MATERIAL YANG  
DI SAMPAIT DI DILAKUKAN

## Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:  
REPLACEMENT HOSE AIR DAN ~~BERBANTER~~ ANGIN  
CLEAN UP SAMPAIT METAL DARI MATERIAL  
YANG TERSISA DI SAMPAIT DI DILAKUKAN DARI  
SEBELUM PERLANE REPILAH AREA KERJA

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya  Tidak   
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: ICEVIM. M. P	Tanda tangan: 
-------------------------------	--

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor: Hendris	Tanda tangan: 
-----------------------------	--